PODER JUDICIAL

Circunscripción Judicial de Concepción
Sección Servicios Generales

Compromiso con la gente

NOTA N° 26/2023

Concepción, 17 de Mayo del 2023.-

LA JEFA DE SECCION DE LA SECCION SERVICIOS GENERALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION, ING NATALIA MEDINA, certifica la conformidad según contrato N° 03 de fecha 24 de febrero del 2022, por los servicios prestados por parte de la firma **"TOYOTOSHI"**. En la provisión de mantenimiento y reparación de vehículos según:

MODELO	NUMERO DE FACTURA	FECHA
TOYOTA HILUX CHAPA BOS 871	N° 011-008-0003034	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA BOS 875	N°011-008-0003035	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA BOS 875	N°011-008-0003036	17-05-2023
TOYOTA HILUX CHAPA BOS 871	N°011-008-0003037	17-05-2023
TOYOTA HILUX CHAPA BOS 871	N°011-008-0003038	17-05-2023
TOYOTA HILUX CHAPA BOS 871	N°011-008-0003039	17-05-2023
TOYOTA HILUX CHAPA BLF 004	N°011-008-0003040	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA EAJ 654	N°011-008-0003041	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA EAJ 654	N°011-008-0003043	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA EAJ 654	N°011-008-0003044	17-05-2023
TOYOTA FORUTNER CHAPA EAJ 654	N°011-008-0003045	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA EAJ 654	N°011-008-0003046	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA EAJ 654	N°011-008-0003047	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA BOS 786	N°011-008-0003048	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA BOS 786	N°011-008-0003049	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA BOS 786	N°011-008-0003050	17-05-2023
TOYOTA FORTUNER CHAPA BOS 786	N°011-008-0003051	17-05-2023
TOYOTA HIACE CHAPA BRE 055	N°011-008-0003052	17-05-2023
TOYOTA HIACE CHAPA BRE 055	N°011-008-0003053	17-05-2023
TOYOTA HIACE CHAPA BRE 055	N°011-008-0003055	17-05-2023
TOYOTA HIACE CHAPA BRE 055	N°011-008-0003056	17-05-2023
TOYOTA HIACE CHAPA BRE 055	N°011-008-0003057	17-05-2023
TOYOTA HIACE CHAPA BRE 055	N°011-008-0003058	17-05-2023

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN SECCION SERVICIOS GENERALES

Mg. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador - Tesorería

Ing. Com. Natalia Medina
Jefa Sección Servicios Generales

Escaneado con CamScanner