CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DIRECCION DE APOYO TACTICO	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:013
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delantero	1
1.2	Discos de Frenos delantero	2
1.8	Bomba central de freno	1
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.10	Ca?os flexibles de frenos	2
1.16	Mano de obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.8	Masa de rueda izq.	1
2.9	Masa de rueda der.	1
2.10	Homcinetica Izquierda	1
2.11	Homocinetica Derecha	1
2.12	Mano de obra	1
3.1	Cambio de aceite motor p/Litro	4
3.2	Filtro de aceite	1
3.3	Filtro de Aire	1
3.4	Filtro de Combustible	1
3.5	Soporte de caja	1
3.6	Soportes de Motor	1
3.7	Mano de obra	1
4.1	Cremallera de direcci?n	1
4.5	Esparragos de rueda	5
4.6	Tuercas de rueda	5
4.7	Alineacion	1
4.8	Mano de obra	1
7.1	Amortiguadores traseros	2
7.2	Mano de obra	1

AUTOMOVIL	JAC
CHASIS Nº:	9PZDPXNM3KLA00041
CHAPA Nº:	AADX 780 PY
KILOMETRAJE	53 224

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Acti[illegible]04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE AUTOMOTORES
FECHA:	ORDEN DE SERVICIO Nº:014

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cambio de Mu?equin de direcci?n exterior	2
1.2	Cambio de precap de direcci?n	2
1.7	Mano de Obra	1
2.1	Cambio de r?tulas inferior	2
2.3	Cambio de amortiguadores delanteros	2
2.4	Cambio de bujes estabilizador	2
2.6	Cambio de amortiguadores traseros	2
2.7	Mano de Obra	1
3.1	Cambio de disco de embrague	1
3.2	Cambio de cojinete de empuje	1
3.3	Cambio de plato de presi?n	1
3.4	Cambio bomba central de embrague	1
3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	1
3.7	Mano de Obra	1
4.2	Reparaci?n bomba central de freno	1
4.3	Cambio pastilla de freno	1
4.4	Reparaci?n de mordaza freno delantero	2
4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1
4.7	Rectificaci?n de tambor de freno trasero	2
4.11	Cambio de cilindro de freno trasero	2
4.13	Rectificcion de disco de freno - ambos lados	1
4.14	Mano de Obra	1
5.1	Regulador de voltaje	1
5.5	Cambio bulbo de temperatura	1
5.7	Mano de Obra	1
6.1	Cambio filtro de combustible	1
6.2	Cambio filtro de aceite	1
6.3	Cambio de Aceite motor	4
6.4	Cambio filtro de aire	1
6.5	Cambio fluido	1
6.6	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	HYUNDAI
CHASIS Nº:	9BHCP41DAMP101684
CHAPA Nº:	AADZ 909 PY
KILOMETRAJE	70 247

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Activ. ...04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO CONTRA HECHOS PUNIBLES ECONOMICOS	
FECHA:	4/7/2022	ORDEN DE SERVICIO Nº:015
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delant.	1
1.3	Juego de rep. De mordasa	2
1.13	Rectificaci?n de Discos de Fr.	2
1.14	Cementado de zapatas	4
1.15	Rectificaci?n de tambores de Fr.Tras.	2
1.16	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	r?tulas inferiores	2
2.11	Mano de Obra	1
3.6	Bujias	4
3.9	Mano de Obra	1
4.5	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Focos de Alta y Baja	1
5.2	Focos de filamentos	2
5.16	Mano de Obra	1
6.18	ret?n frente motor	1
6.19	ret?n de bancada tras.	1
6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	4
6.26	Filtro de aceite	1
6.27	Filtro de Aire	1
6.28	Filtro de Combustible	1
6.30	Soporte de caja	1
6.31	Soportes de Motor	1
6.33	Mano de Obra	1
7.2	Precap	2
7.3	Guaradapolvo	2
7.4	Mu?equin	2
7.7	Alineaci?n	1
7.8	Mano de Obra	1
11.1	Plato de presi?n	1
11.2	Disco	1
11.3	Cojinete de empuje	1
11.6	rulem?n Piloto	1
11.10	Tornillos de volante	7
11.11	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	RENAULT LOGAN
CHASIS Nº:	93YLSR7UHCJ884893
CHAPA Nº:	BGY 922 PY
KILOMETRAJE	

BENJAMIN AMADO ROLON

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
Dirección G. de Adm. y Finanzas
Tesorería Auxiliar 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Activ. 232.04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ASUNCION	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:042
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
10.1	Anillos Sincronizadores	5
10.2	rulem?nes	4
10.3	Jgo. De Rodillos	1
10.4	Desplazable de 1y2da.	1
10.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	1
10.6	Deplazable de 5ta y M.atr?s	1
10.7	Eje de Mando	1
10.8	Eje Principal	1
10.9	Engranaje de 1ra.	1
10.10	Engranaje de 2da.	1
10.11	Engranaje de 3ra.	1
10.12	Engranaje de 5ta.	1
10.13	ret?n cola	1
10.14	ret?n de frente	1
10.15	Cambio de aceite de caja p/Litro	1
10.16	Mano de Obra	1
12.1	Amortiguadores traseros	2
12.2	Mano de Obra	1
AUTOMOVIL	RENAULT LOGAN	
CHASIS Nº:	93YLSR7UHCJ884909	
CHAPA Nº:	KAK 956 PY	
KILOMETRAJE		

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DPTO. DE INVESTIGACIONES ASUNCION	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:023
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cambio de Mu?equin de direcci?n exterior	2
1.2	Cambio de precap de direcci?n	2
1.3	Reparaci?n de cremallera	1
1.7	Mano de Obra	1
2.1	Cambio de r?tulas inferior	2
2.3	Cambio de amortiguadores delanteros	2
2.4	Cambio de bujes estabilizador	2
2.6	Cambio de amortiguadores traseros	2
2.7	Mano de Obra	1
3.1	Cambio de disco de embrague	1
3.2	Cambio de cojinete de empuje	1
3.3	Cambio de plato de presi?n	1
3.4	Cambio bomba central de embrague	1
3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	1
3.7	Mano de Obra	1
4.2	Reparaci?n bomba central de freno	1
4.3	Cambio pastilla de freno	1
4.4	Reparaci?n de mordaza freno delantero	2
4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1
4.7	Rectificaci?n de tambor de freno trasero	2
4.11	Cambio de cilindro de freno trasero	2
4.14	Mano de Obra	1
5.2	Cambio de autom?tico de arranque	1
5.3	bendix motor de arranque	1
5.7	Mano de Obra	1
6.1	Cambio filtro de combustible	1
6.2	Cambio filtro de aceite	1
6.3	Cambio de Aceite motor	4
6.4	Cambio filtro de aire	1
6.6	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	HYUNDAI
CHASIS Nº:	9BHCP41DAMP101687
CHAPA Nº:	AADZ 913 PY
KILOMETRAJE	31 181

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE HEHOS PUNIBLE
FECHA:	ORDEN DE SERVICIO Nº:038

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cambio de Mu?equin de direcci?n exterior	2
1.2	Cambio de precap de direcci?n	2
1.3	Reparaci?n de cremallera	1
1.7	Mano de Obra	1
2.1	Cambio de r?tulas inferior	2
2.3	Cambio de amortiguadores delanteros	2
2.4	Cambio de bujes estabilizador	2
2.6	Cambio de amortiguadores traseros	2
2.7	Mano de Obra	1
3.1	Cambio de disco de embrague	1
3.2	Cambio de cojinete de empuje	1
3.3	Cambio de plato de presi?n	1
3.4	Cambio bomba central de embrague	1
3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	1
3.7	Mano de Obra	1
4.3	Cambio pastilla de freno	1
4.4	Reparaci?n de mordaza freno delantero	2
4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1
4.7	Rectificaci?n de tambor de freno trasero	2
4.11	Cambio de cilindro de freno trasero	2
4.14	Mano de Obra	1
5.1	Regulador de voltaje	1
5.2	Cambio de autom?tico de arranque	1
5.3	bendix motor de arranque	1
5.7	Mano de Obra	1
6.1	Cambio filtro de combustible	1
6.2	Cambio filtro de aceite	1
6.3	Cambio de Aceite motor	4
6.4	Cambio filtro de aire	1
6.5	Cambio fluido	1
6.6	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	HYUNDAI ACCENT
CHASIS Nº:	KMHCM41CABU556249
CHAPA Nº:	EAF 472 PY
KILOMETRAJE	

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 41 CENTRAL	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:037
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cambio de Mu?equin de direcci?n exterior	2
1.2	Cambio de precap de direcci?n	2
1.3	Reparaci?n de cremallera	1
1.7	Mano de Obra	1
2.1	Cambio de r?tulas inferior	2
2.3	Cambio de amortiguadores delanteros	2
2.4	Cambio de bujes estabilizador	2
2.6	Cambio de amortiguadores traseros	2
2.7	Mano de Obra	1
3.1	Cambio de disco de embrague	1
3.2	Cambio de cojinete de empuje	1
3.3	Cambio de plato de presi?n	1
3.4	Cambio bomba central de embrague	1
3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	1
3.7	Mano de Obra	1
4.2	Reparaci?n bomba central de freno	1
4.3	Cambio pastilla de freno	1
4.4	Reparaci?n de mordaza freno delantero	2
4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1
4.7	Rectificaci?n de tambor de freno trasero	2
4.11	Cambio de cilindro de freno trasero	2
4.13	Rectificcion de disco de freno - ambos lados	1
4.14	Mano de Obra	1
5.7	Mano de Obra	1
6.1	Cambio filtro de combustible	1
6.2	Cambio filtro de aceite	1
6.3	Cambio de Aceite motor	4
6.4	Cambio filtro de aire	1
6.5	Cambio fluido	1
6.6	Mano de Obra	1
AUTOMOVIL	HYUNDAI	
CHASIS Nº:	9BHCP41DAMP101439	
CHAPA Nº:	AABZ 869 PY	
KILOMETRAJE		

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	AGRUPACION MONTADA	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:043
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.15	Cilindro tristo	2
6.4	Palanca, comando, se?aleros, luces	1
6.11	Cambio de motor de arranque	1
6.21	Faro trasero completo	1
6.23	Mano de obra	1
7.2	Filtro de combustible	2
7.3	Filtro de aceite	1
7.4	Filtro de aire	2
7.5	Cambio de aceite motor p/Litro	24
7.6	Limpieza de Radiador	1
7.7	Limpieza de tanque de combustible	1
7.8	Limpieza de bomba inyectora	1
7.9	Limpieza y calibraci?n de picos inyectores	4
7.10	Mano de obra	1

CAMION	FORD CARGO
CHASIS Nº:	9BFYEAHD1KBS71986
CHAPA Nº:	HFV 794 PY
KILOMETRAJE	

BENJAMÍN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04