VENTSERV S.R.L.

Import - Export.

0000038

Km. 8.800 Lado Acaray a 5 cuadras de la Ruta Internacional N° 7 al lado de Taller Mecánico La Solución - Ciudad del Este - Tel.: (061) 575 337

Cliente: Facultad Politécnica - UNE

Dirección: Km. 8 Acaray Teléfono:

Máquina: Marca: Modelo: Serie N°:

Contador de copias N°: Fecha de Reparación:

SERVICIO TÉCNICO REALIZADO

Garantía	En Taller	En domicilio del cliente	Interior del Pais	Contrato de Mantenimiento
				X

SERVICIOS REALIZADOS

Mantenimiento y Reparación de: pizarras acrílicas, butacas de hierro, estantes de madera, sillas de madera, mesas tipo tablón

MATERIALES UTILIZADOS

Cant.	Descripción	P. Unit.	Importe
	Mantenimiento y Reparación de pizarras acrílicas		
20	Cambio de lámina formica brillante	400.000	8.000.000
	Mantenimiento y Reparación de butacas de hierro		
51	Soldadura de las estructuras metálicas	5000	255.000
20	Reparación, cambio y reposición de espuma y tapizado en tela de la	50.000	
	sentadera		1.000.000
50	Servicio de lijado y pintura esmalte sintético de estructura metá-		
	licas	50000	2.500.000
299	Provisión y colocación tapon pvc (regatones) para patas metalicas	1000	299.000
	Mantenimiento y Reparación de sillas de madera		
60	Cambio de tapizado en tela y acolchado del asiento	40.000	2.400.000
51	Cambio de base de asiento con madera multilaminada de 12mm	30.000	1.530.000
32	Cambio de tapizado en tela y acolchado de espaldero	20.000	640.000
60	Cambio y ajustes de tornillos	10.000	600.000
	Mantenimiento y Reparación de estantes de madera		
30	Servicio de lijado y pintura al barniz sintético de estante de madera	50.000	1.500.000
20	Mantenimiento de puertas, provisión y colocación de cerraduras	60.000	1.200.000
20	Mantenimiento de puertas, provisión y colocación de bisagras	25.000	500.000
	Mantenimiento y Reparación de mesas tipo tablón		
12	Servicio de lijado y pintura al barniz sintético de mesa tipo tablón	15000	180.000

Son Guaraníes: Veinte millones seiscientos cuatro mil.

TOTAL A PAGAR Gs. 20.604.000

Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

TÉCNICO

CLIENTE

VENTSERV S.R.L.

Import - Export.

0000037

Km. 8.800 Lado Acaray a 5 cuadras de la Ruta Internacional N° 7 al lado de Taller Mecánico La Solución - Ciudad del Este - Tel.: (061) 575 337

Cliente: Facultad Politécnica - UNE

Dirección: Km 8 Acaray Teléfono:

Máquina: Marca: Modelo: Serie N°:

Contador de copias N°: Fecha de Reparación:

SERVICIO TÉCNICO REALIZADO

Garantía	En Taller	En domicilio del cliente	Interior del Pais	Contrato de Mantenimiento
				X

SERVICIOS REALIZADOS

Mantenimiento y Reparación de sillas giratorias

MATERIALES UTILIZADOS

Cant.	Descripción	P. Unit.	Importe
30	Cambio de tapizado en tela y acolchado del asiento	40.000	1.200.000
20	Cambio de tapizado en tela y acolchado del espaldaro	25000	500.000
12	Cambio de base giratoria, con 5 (cinco) patas, Fabricadas en		
	tubo de acero con ruedas de doble giro, diametro de la rueda		
	50mm	100.000	1.200.000

Son Guaraníes: Dos millones novecientos mil.

Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

TOTAL A PAGAR Gs. 2.900.000

TÉCNICO

CLIENTE

Obs: El servicio realizado tiene garantía de 30 días a partir de la fecha