TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Marzo 06, 2025
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

Nuestro informe del mantenimiento del sistema de detección de incendios del edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional, correspondiente a su Orden de Trabajo N°: 86/2025

Se realiza la verificación con resultados satisfactorios de funcionamiento.
No se observan detectores termovelocimétrico activados.
Se verifica la tensión nominal de baterías del panel central con resultados satisfactorios.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director
Ing. Domingo Montanaro
TECNISYS S.R.L.

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
06/03/25

Cc/Dm
DMM/asa