SETAM

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 07:00 hs del dia 07 de Agosto del año dos mil veinticuatro**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **ELEMEC S.R.L ,** según Informe Tecnico **Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N 9763
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10305
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN * FUERZA AÉREA MILITAR * SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO MILITAR * DIV. MAT. Y SUMINISTROS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN * FUERZA AÉREA MILITAR * SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO MILITAR * CONTROL INTERNO

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11672
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10308
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9981
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9983
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador
1	UNIDAD	Mano de Obra

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN * SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO MILITAR * CONTROL INTERNO

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN * SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO MILITAR * DIV. MAT. Y SUMINISTROS

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9982
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador
1	UNIDAD	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 11:10 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

.....

Entregue Conforme
ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1
Luis Irrazábal.

.....

Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SMSAV C- JEFA CONTROL INTERNO

.....

Comite de Recepcion
HECTOR GONZALEZ
SO TEC - RE MAT.Y SUMINISTR