Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Instituto de Bienestar Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 72/2023

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 24 días del mes de febrero de 2023, entre el Instituto de Bienestar Social, y la Empresa FRIO UNIVERSAL S.R.L, adjudicado a la **LCO Nº 01/2022"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DE IBS" I.D Nº 411.677.** Se procede a la recepción de los servicios y/o artículos, que se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada: ----------

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Total
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0449**	MIDEA		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0449**			
4.6.4	3	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)		50.000	150.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante		300.000	300.000
4.10.1	1	UNIDAD	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split		250.000	250.000
4.11.1	1	UNIDAD	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0446**	MIDEA		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0446**			
4.6.4	3	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)		50.000	150.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante		300.000	300.000
4.10.1	1	UNIDAD	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split		250.000	250.000
4.11.1	1	UNIDAD	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0213**	TOKYO		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0213**			
4.11.1	1	UNIDAD	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0212**	JAM		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0212**			
4.11.1	1	UNIDAD	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0047**	GOODWEATHER		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0047**			
4.6.4	3	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)		50.000	150.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante		300.000	300.000
						5.550.000

Son Guaraníes: CINCO MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA MIL.----------

FACTURA	FECHA
NOTA DE REMISION	**FECHA**
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	**FECHA**
99/2023	22/2/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FRÍO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80005573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343	Marcos Carreras Secretario General Complejo Santo Domingo Personas Mayores MSPyBS	LIC. ALIA ADMEN BARRIENTOS FISCALIZADORA Instituto de Bienestar Social	Lic. Verónica Sanabria Directora Administrativa Instituto de Bienestar Social