GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

*Gerencia de Área de Tecnología Informática*

# *INFORME N° 8.*

## ***DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:***

**Servicio de Telecomunicaciones (SBE).**

**Proveedor: CELLULAR S.A.**

***Nº DE ID: 421484.***

***Periodo:* Desde 22-12-2023 hasta el 22-01-2024 (8/24).**

***Nº DE CONTRATO: Contrato BNF-P 378/2023.***

***Fecha: 22-01-2024.***

---

**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.**

En ejecución de la Resolución de Adjudicación N° 3 Acta 32 de fecha 18 de mayo de 2023, manifestamos que el "Servicio de Telecomunicaciones (SBE)" brindado en el periodo mencionado se ajusta a las especificaciones técnicas que rigen el llamado y el contrato, con el fin de proveer el servicio mencionado de forma continua, por ello mencionamos que la ejecución del contrato se ha realizado sin ningún inconveniente.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado. Al pie del presente informe suscribe como administrador y auxiliar de contrato.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

Ing. Juan José Avalos Palacios
Jefe de División Servidores
Gcia. Dptal. de Infraestructura y Soporte - GATI
Banco Nacional de Fomento

ellular

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

| Nombre del Servicio | | Periodo: Diciembre - Enero | |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | |
| Número Ítem | BNF: CAC-Sucursales | Descripción de los servicios y/o bien entregados | Estado |
| 1 | Sta Avenida | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 2 | Caaguazú | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 3 | Itakyry | El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 4 | Iturbe | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 5 | Juan León Mallorquin | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 6 | San Juan Bautista Misiones | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 7 | Ayolas | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 8 | Choré | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 9 | Yby Yaú | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 10 | Horqueta | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 11 | Natalio | El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 12 | Capitán Meza | El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 13 | Sajonia | El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 14 | Mayor Otaño | El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 15 | Caaguazu | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |

HUGO M. CENTURION F.
Gerencia Departamental de Tecnología Informática y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Diego Nicolás Popoff Fuscaldo
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Infraestructura y Soporte
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Gerencia de Área de Tecnología Informática
BNF
Asunción

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Caazapá | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 17 | Arroyos y Esteros | El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 18 | Carapeguá | El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 19 | La Rural (Expo) | El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 20 | Guayaibi | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 21 | Horqueta | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 22 | Yby Yaú | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 23 | Iturbe | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 24 | Juan León Mallorquín | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 25 | Capitán Meza | El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 26 | Yhú | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 27 | Sta Avenida | Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 28 | Caazapá | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 29 | San Juan Bautista Misiones | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 30 | La Rural (Expo) | El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 31 | Caaguazú | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| 32 | Yby Yaú | El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte. | La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firmas y Sellos Empresariales de los Responsables

Ing. Rubén Aüad
Director General
Celular SA