Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotores - Importados y Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto

Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600 Mtrs. de la ruta Internacional N° 7
Teléf.: (061) 575 337 - Ciudad del Este - Paraguay

R.U.C.: 1257422 - 8

RECIBO DE DINERO

0002069

08 de Setiembre de 2021

Recibí(mos) de: Rectorado - UNE RUC: 80007900-0

Dirección: Tel.:

La suma de Guaranies veintinueve millones novecientos ochenta y siete mil

en concepto de pago Factura de Crédito Nº 001-001- 0001777, 1778.

SON Gs 29.987.000-

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export. Fracción Nanawa Km. 8,800 Ciudad del Este - Tel: 575337

Firma

De Inosencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km. 6. ½ a 2 cuadras del Surtidor BR. Barrio Ñasaindy - Ciudad del este
Tel.: (061) 571 128 (0973) 555 020 - Habilit. N° 1756 - 05 Tal. 50x2 - 1.901 al 2.150 Enero 2017

ORIGINAL: *Cliente* - DUPLICADO: *Archivo*

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.

de Pastor Ayala Escurra

Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos

Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto

Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7

Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022

R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001777

FECHA DE EMISIÓN: 10 de Agosto de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE

R.U.C.: 80007900-0 **NOTA DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE Móvil Hyundai H-1

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Serv. de repor. y mant de sistema de dirección				
2	Cambio muñequin de dirección 244.447	353.000			706.000
2	Cambio precat de dirección 244.144	596.000			1.192.000
1	Reparación cremallera dirección hidráulica 244.208	530.000			530.000
	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspen-				
	-sion				
2	Cambiar amortiguador delantero 244.324	616.000			1.232.000
3	Cambiar taqueador 244.216	148.000			444.000
2	Cambiar amortiguador trasero 244.185	646.000			1.292.000
4	Cambiar buje estabilizador 244.171	238.000			952.000
1	Cambio parrilla inferior 244.217	450.000			450.000
4	Cambiar buje tensor de rueda 244.381	251.000			1.004.000
2	Cambiar torreta 244.218	258.000			516.000
	Servicio de mantenimiento y reparación de motor				
5	Cambio aceite motor p/litro 244.308	61.000			305.000
4	Cambio bujia incandescentes 244.378	226.000			904.000
1	Cambio correa dentada larga 244.238	586.000			586.000
1	Cambio de polea cigueñal 244.428	1.151.000			1.151.000
1	Cambio Filtro de aceite 244.309	251.000			251.000
1	Cambio Filtro de aire 244.328	271.000			271.000
1	Cambio tensor de correa dentada larga 244.109	411.000			411.000
1	Cambio casquillos bancada 244.194	303.000			303.000
1	Cambio casquillos de biela 244.192	318.000			318.000
1	Cepillado tapa motor 244.191	596.000			596.000
1	Cambio correa dentada corta 244.224	331.000			331.000
1	Cambio juego de pistones 244.245	1.476.000			1.476.000
1	Cambio juego junta motor 244.380	766.000			766.000
1	Cambio juego valvula de admisión 244.198	456.000			456.000
1	Cambio juego valvula escape 244.422	426.000			426.000
1	Cambio juegos de aros 244.354	1.271.000			1.271.000
1	Rectificación en tornería 244.196	600.000			600.000
2	Cambio soporte motor 244.329	396.000			792.000
1	Cambio de cigueñal 244.435	2.100.000			2.100.000
SUB - TOTAL					21.632.000

TOTAL A PAGAR Gs. Veintiun millones seiscientos treinta y dos mil. — 21.632.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 1.966.545 **TOTAL IVA:** 1.966.545

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.

de Pastor Ayala Escurra

Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos

Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto

Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7

Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001778

FECHA DE EMISIÓN: 10 de Agosto de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE

R.U.C.: 80007900-0 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: Km 8 Acaray Campus UNE Móvil Hyundai H1

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Servicio de mantenimiento y reparación de motor				
4	Cambio brazo de biela 244.110	508.000			2.032.000
1	Cambio de turbo 244.288	2.100.000			2.100.000
1	Cambio tensor de correa dentada corta 244.383	323.000			323.000
1	Cambio de leva 244.292	858.000			858.000
8	Cambio martillete de valvula 244.313	283.000			2.264.000
	Serv. de mant. y repar. de sistema de refrigeración del motor				
1	Cambio bomba de agua 244.250	778.000			778.000
	244				
	I.T.: 10				
	I.D.: 32.816				

RECTORADO UNE
DPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO - MES: Agosto AÑO: 2021
RUBRO: 244
Nº O. 2831
Nº E. FIRMA

SUB - TOTAL 8.355.000

TOTAL A PAGAR Gs. Ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil. 8.355.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 759.545 TOTAL IVA: 759.545

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. SUMINISTROS

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

N°:123/2021

Fecha Pedido: 13/08/2021
Dependencia Solicitante: Direccion Gral. de Servicios Generales
Local de Salida: Dpto . Suministros

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Candidad Entregada
1)	244109	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA LARGA	1.0	411.000	1
2)	244144	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	2.0	596.000	2
3)	244171	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	4.0	238.000	4
4)	244185	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	2.0	646.000	2
5)	244191	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	1.0	596.000	1
6)	244192	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA	1.0	318.000	1
7)	244194	CAMBIO CASQUILLOS BANCADA	1.0	303.000	1
8)	244196	RECTIFICACION EN TORNERIA	1.0	600.000	1
9)	244198	CAMBIO JUEGO DE VALVULA DE ADMISION	1.0	456.000	1
10)	244208	REPARACION CREMALLERA DIRECCION HIDRAULICA	1.0	530.000	1
11)	244216	CAMBIAR TAQUEADOR	3.0	148.000	3
12)	244217	CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR	1.0	450.000	1
13)	244218	CAMBIAR TORRETA	2.0	258.000	2
14)	244224	CAMBIO DE CORREA DENTADA CORTA	1.0	331.000	1
15)	244238	Cambio de correa dentada larga	1.0	586.000	1
16)	244245	CAMBIO Juego de pistones	1.0	1.476.000	1
17)	244308	Cambio de aceite motor p/ litro	5.0	61.000	5
18)	244309	Cambio filtro de aceite	1.0	251.000	1
19)	244324	Cambiar amortiguador delantero	2.0	616.000	2
20)	244328	Cambio filtro de aire	1.0	271.000	1
21)	244329	Cambio soporte motor	2.0	396.000	2
22)	244354	CAMBIO JUEGO DE AROS	1.0	1.271.000	1
23)	244378	CAMBIO BUJIA INCANDESCENTE	4.0	226.000	4
24)	244380	CAMBIO JUEGO JUNTA MOTOR	1.0	766.000	1
25)	244381	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA	4.0	251.000	4
26)	244422	CAMBIO JUEGO VALVULA ESCAPE	1.0	426.000	1
27)	244425	CAMBIO DE POLEA CIGÜEÑAL	1.0	1.151.000	1
28)	244435	CAMBIO DE CIGÜEÑAL	1.0	2.100.000	1
29)	244447	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION	2.0	353.000	2
30)	244110	CAMBIO BRAZO DE BIELA	4.0	508.000	4
31)	244250	Cambio de bomba de agua	1.0	778.000	1
32)	244288	CAMBIO DE TURBO	1.0	2.100.000	1
33)	244292	CAMBIO DE LEVA	1.0	858.000	1
34)	244313	Cambio de martillete de valvula	8.0	283.000	8
35)	244383	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA	1.0	323.000	1

Por la presente, declaramos haber recibido los bienes / servicios mencionados mas arriba:

Fecha Recepción

EMILIO ANTONIO CABRERA TROCHE
Firma Solicitante

Lic. Pedro Pablo Samudio
Firma Enc. Suministros

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº: 123/2021

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 13/08/2021
Plazo Entrega: 13/08/2021

Código Contratación: --
Fecha de Adjudicación: --
Plazo Contractual: --
Monto Adjudicado: --

Señor/es: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT., sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 13/08/2021, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
1050)	--	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA LARGA	1.0	411.000	411.000
5274)	--	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	2.0	596.000	1.192.000
5302)	--	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	4.0	238.000	952.000
5471)	--	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	2.0	646.000	1.292.000
5481)	--	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	1.0	596.000	596.000
5482)	--	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA	1.0	318.000	318.000
5484)	--	CAMBIO CASQUILLOS BANCADA	1.0	303.000	303.000
5486)	--	RECTIFICACION EN TORNERIA	1.0	600.000	600.000
5488)	--	CAMBIO JUEGO DE VALVULA DE ADMISION	1.0	456.000	456.000
5499)	--	REPARACION CREMALLERA DIRECCION HIDRAULICA	1.0	530.000	530.000
5507)	--	CAMBIAR TAQUEADOR	3.0	148.000	444.000
5508)	--	CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR	1.0	450.000	450.000
5509)	--	CAMBIAR TORRETA	2.0	258.000	516.000
5515)	--	CAMBIO DE CORREA DENTADA CORTA	1.0	331.000	331.000
5597)	--	Cambio de correa dentada larga	1.0	586.000	586.000
[illegible]04)	--	CAMBIO Juego de pistones	1.0	1.476.000	1.476.000
[illegible]023)	--	Cambio de aceite motor p/ litro	5.0	61.000	305.000
6024)	--	Cambio filtro de aceite	1.0	251.000	251.000
6039)	--	Cambiar amortiguador delantero	2.0	616.000	1.232.000
6043)	--	Cambio filtro de aire	1.0	271.000	271.000
6044)	--	Cambio soporte motor	2.0	396.000	792.000
6170)	--	CAMBIO JUEGO DE AROS	1.0	1.271.000	1.271.000
6319)	--	CAMBIO BUJIA INCANDESCENTE	4.0	226.000	904.000
6321)	--	CAMBIO JUEGO JUNTA MOTOR	1.0	766.000	766.000
6331)	--	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA	4.0	251.000	1.004.000
6513)	--	CAMBIO JUEGO VALVULA ESCAPE	1.0	426.000	426.000
6516)	--	CAMBIO DE POLEA CIGÜEÑAL	1.0	1.151.000	1.151.000
6832)	--	CAMBIO DE CIGÜEÑAL	1.0	2.100.000	2.100.000
7270)	--	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION	2.0	353.000	706.000
1001)	--	CAMBIO BRAZO DE BIELA	4.0	508.000	2.032.000
5609)	--	Cambio de bomba de agua	1.0	778.000	778.000
5769)	--	CAMBIO DE TURBO	1.0	2.100.000	2.100.000
5773)	--	CAMBIO DE LEVA	1.0	858.000	858.000
6028)	--	Cambio de martillete de valvula	8.0	283.000	2.264.000
6342)	--	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA	1.0	323.000	323.000
			Total General..:		29.987.000

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibi Conforme:
Dr. Osvaldo De La Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		Lic. M.Sc. Cirilo Antonio Cabrera Troche Director Gral de Servicios

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTRO

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

Nº:123/2021

Fecha: 13/08/2021

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT. RUC1257422-8, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
1050)	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA LARGA /	1.0	411.000	411.00
5274)	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION /	2.0	596.000	1.192.00
5302)	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR /	4.0	238.000	952.00
5471)	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO /	2.0	646.000	1.292.00
5481)	CEPILLADO DE TAPA MOTOR /	1.0	596.000	596.00
5482)	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA /	1.0	318.000	318.00
5484)	CAMBIO CASQUILLOS BANCADA /	1.0	303.000	303.00
5486)	RECTIFICACION EN TORNERIA /	1.0	600.000	600.00
5488)	CAMBIO JUEGO DE VALVULA DE ADMISION /	1.0	456.000	456.00
5499)	REPARACION CREMALLERA DIRECCION HIDRAULICA /	1.0	530.000	530.00
5507)	CAMBIAR TAQUEADOR /	3.0	148.000	444.00
5508)	CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR /	1.0	450.000	450.00
5509)	CAMBIAR TORRETA /	2.0	258.000	516.00
5515)	CAMBIO DE CORREA DENTADA CORTA /	1.0	331.000	331.00
5597)	Cambio de correa dentada larga /	1.0	586.000	586.00
5604)	CAMBIO Juego de pistones /	1.0	1.476.000	1.476.00
6023)	Cambio de aceite motor p/ litro /	5.0	61.000	305.00
6024)	Cambio filtro de aceite /	1.0	251.000	251.00
6039)	Cambiar amortiguador delantero /	2.0	616.000	1.232.00
6043)	Cambio filtro de aire /	1.0	271.000	271.00
6044)	Cambio soporte motor /	2.0	396.000	792.00
6170)	CAMBIO JUEGO DE AROS /	1.0	1.271.000	1.271.00
6319)	CAMBIO BUJIA INCANDESCENTE /	4.0	226.000	904.00
6321)	CAMBIO JUEGO JUNTA MOTOR /	1.0	766.000	766.00
6331)	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA /	4.0	251.000	1.004.00
6513)	CAMBIO JUEGO VALVULA ESCAPE /	1.0	426.000	426.00
6516)	CAMBIO DE POLEA CIGÜEÑAL /	1.0	1.151.000	1.151.00
6832)	CAMBIO DE CIGÜEÑAL /	1.0	2.100.000	2.100.00
7270)	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION /	2.0	353.000	706.00
1001)	CAMBIO BRAZO DE BIELA /	4.0	508.000	2.032.00
5609)	Cambio de bomba de agua /	1.0	778.000	778.00
5769)	CAMBIO DE TURBO /	1.0	2.100.000	2.100.00
5773)	CAMBIO DE LEVA /	1.0	858.000	858.00
6028)	Cambio de martillete de valvula /	8.0	283.000	2.264.00
6342)	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA /	1.0	323.000	323.00

Total General..: 29.987.000

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Direccion Gral. de Servicios Generales

TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT
Proveedor del Bien o Servicio

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTRO

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

Nº:123/2021

Fecha: 13/08/2021

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT. RUC1257422-8, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
1050)	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA LARGA /	1.0	411.000	411.00
5274)	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION /	2.0	596.000	1.192.00
5302)	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR /	4.0	238.000	952.00
5471)	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO /	2.0	646.000	1.292.00
5481)	CEPILLADO DE TAPA MOTOR /	1.0	596.000	596.00
5482)	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA /	1.0	318.000	318.00
5484)	CAMBIO CASQUILLOS BANCADA /	1.0	303.000	303.00
5486)	RECTIFICACION EN TORNERIA /	1.0	600.000	600.00
5488)	CAMBIO JUEGO DE VALVULA DE ADMISION /	1.0	456.000	456.00
5499)	REPARACION CREMALLERA DIRECCION HIDRAULICA /	1.0	530.000	530.00
5507)	CAMBIAR TAQUEADOR /	3.0	148.000	444.00
5508)	CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR /	1.0	450.000	450.00
5509)	CAMBIAR TORRETA /	2.0	258.000	516.00
5515)	CAMBIO DE CORREA DENTADA CORTA /	1.0	331.000	331.00
5597)	Cambio de correa dentada larga /	1.0	586.000	586.00
5604)	CAMBIO Juego de pistones /	1.0	1.476.000	1.476.00
6023)	Cambio de aceite motor p/ litro /	5.0	61.000	305.00
6024)	Cambio filtro de aceite /	1.0	251.000	251.00
6039)	Cambiar amortiguador delantero /	2.0	616.000	1.232.00
6043)	Cambio filtro de aire /	1.0	271.000	271.00
6044)	Cambio soporte motor /	2.0	396.000	792.00
6170)	CAMBIO JUEGO DE AROS /	1.0	1.271.000	1.271.00
6319)	CAMBIO BUJIA INCANDESCENTE /	4.0	226.000	904.00
6321)	CAMBIO JUEGO JUNTA MOTOR /	1.0	766.000	766.00
6331)	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA /	4.0	251.000	1.004.00
6513)	CAMBIO JUEGO VALVULA ESCAPE /	1.0	426.000	426.00
6516)	CAMBIO DE POLEA CIGÜEÑAL /	1.0	1.151.000	1.151.00
6832)	CAMBIO DE CIGÜEÑAL /	1.0	2.100.000	2.100.00
7270)	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION /	2.0	353.000	706.00
1001)	CAMBIO BRAZO DE BIELA /	4.0	508.000	2.032.00
5609)	Cambio de bomba de agua /	1.0	778.000	778.00
5769)	CAMBIO DE TURBO /	1.0	2.100.000	2.100.00
5773)	CAMBIO DE LEVA /	1.0	858.000	858.00
6028)	Cambio de martillete de valvula /	8.0	283.000	2.264.00
6342)	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA /	1.0	323.000	323.00

Total General..: 29.987.000

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Dirección Gral. de Servicios
UNIVERSIDAD DEL ESTE - PARAGUAY

ABEL ANTONIO CABRERA TROCHE
Director Gral. de Servicios Generales

Taller Mecánico
"LA SOLUCION"
Fracción Nanawa Km. 8.500
Ciudad del Este - Tel: 57 5337

TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT
Proveedor del Bien o Servicio