Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS 006/2019

PROVEEDOR: MANUTEC		
CONTRATO N°: 084/2019		
FRENTE: ☐ Administración Central	■ Fábrica Villeta	☐ Fábrica Vallemí

A los 23 días del mes de julio del año 2019, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Final** del servicio, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	12	12 Fabricación de Bujes completo para el elevador con tratamiento y cementado.	Informe adjunto de fecha 15 de julio de 2019 AM032-19	Del 04/07/19 al 11/07/2019
	1	Fabricación de juegos de engranajes del reductor Giro Columna del descargador.		
	1	Fabricación de juegos de engranajes del reductor del Turbo Separador.		
	1	Fabricación de juegos de engranajes del reductor del Silo		
	1	Reparación de caracol bajo silos de cemento		
	2	Fabricación de conjunto de laberinto del tambor tensor del API		
	4	Fabricación de bujes de bronce para los boggien de la traslación Descargador		
	2	Fabricación de anillos porta retenes al cromado para el API Descargador.		
	1	Reparación de filtros para las bombas superior e inferior del descargador.		
	1	Reparación del reductor del Secadero de Puzolana.		
	1	Reparación del Tambor tensor del Descargador		
	4	Fabricación de Acoples de Nylon		

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Antonio Villalba
Jefe de Área Mecánica
CIP - Villeta

06 (Seis)

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

	1	Reparación del Reductor de la Celosía.		
	1	Reparación de cojinetes de bronce		
	1	Fabricacion de engranajes de bronce		
	1	Bomba hidráulica para el Descargador de Clinker.		
	1	Relleno y rectificación de eje y recuperación de aletas.		
	3	Fabricacion de eje para rueda del boggies		
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP - Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Antonio Villalba

Antonio Villalba
Jefe de Área Mecánica
CIP - Villeta

P/A
Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P
Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica
Jefe

Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

07 (siete)