AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 90/20**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la DINAPI - Plurianual		**Fecha de terminación:** 25 - 09 - 2020	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
Reparación de puerta			
1	2.47 Provisión y cambio de freno hidráulico de piso para puerta de vidrio templado	Unidad	1
Pintura Oficina Derecho de Autor			
2	3.5 Pintura Látex para interior.	m2	104.06
3	3.11 Pintura de cielorraso.	m2	36.58
4	2.3 Cambio, provisión y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m2	2
Mantenimiento en Archivo			
5	3.3 Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	m2	30
6	2.4 Reparación de canaletas embutida con aislación para exterior.	ml	15
7	2.3 Cambio, provisión y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m2	32.5

Ing. Víctor Ayala Perdomo
AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

ROBERTO E. BERNAL
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

CONTACTO:
victor.ayala71@hotmail.com
TEL: 021 931 867
CEL: 0984 856 118
DIRECCIÓN: FERNANDO DE LA MORA 272 – VILLA ELISA