SERVICIO MECANICO
TOYOCAR®
De Wilfrido Andino Leguizamón
Av. José F. Bogado 1.110 c/Corrales
Tel. 391-796 - Telefax. 374-223
Asunción - Paraguay

ESPECIALIZADOS
TOYOTA

FECHA : 07/12/2023
REF. : INFORME TECNICO
CLIENTE : MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
VEHICULO : HYUNDAI – TUCSON – GRIS – PEAA017

Por la presente le informamos que en la fecha mencionada hemos sustituido los repuestos y realizado los siguientes servicios al vehículo cuyos datos están referidos en este documento:

1.2.17	Punta eje RH
1.2.18	Punta eje LH
1.2.19	Rodillo de punta eje
1.2.20	Reten de aceite punta eje
1.2.23	Ruleman de maza delantera int
1.2.24	Ruleman de maza delantera ext
1.8.17	Junta de frente de motor
1.8.18	Reten frente motor
1.8.23	Jgo de Engranajes del frente motor
1.8.24	Cadena de Distribucion
1.8.25	Aceite 15W40 7 Lts
1.8.26	Filtro de aceite
1.8.27	Filtro aire
1.8.28	Filtro de Combustible
1.8.29	Tensor de Cadena de Distrib.
1.8.35	Bulbo de aceite
1.8.38	Guia cadena
1.8.39	Leva cadena
1.8.48	Bomba de aceite

Servicio Mecánico
TOYOCAR®
LINEAS JAPONESAS EN GRAL.
Av. J. F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tel. 391.796 - Telefax: 374.223 - As.