FORMULARIO Nº 1
FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN ORAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR DE LOS TRABAJOS		CARGO:	DIA	MES	AÑO
			06	05	22
JUZGADO / SECCION:	Palacio de Justicia de Pilar	OFICINA:	TELÉFONO/INTERNO: (0786) 230909		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	PILAR	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Mantenimiento Reparador – Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes:			
Reparación de bomba de 15 HP (provisión y cambio de rulemanes, rebobinado, provisión y cambio de retenes)	Unidad	1	Sala de Bombas - Planta Baja
Mantenimiento Reparador – Motores de portones eléctricos y otros:			
Provisión y cambio de placa electrónica de conmutación (portón corredizo)	Unidad	1	Portón Acceso a Magistrados
Servicio de rebobinado de motor (portón corredizo)	Unidad	1	

OBSERVACIONES (Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Ing. José Rodríguez C.I. 3.498.642 Aclaración	Aclaración	Miguel Luis Barreto Fiscalizador Servicios Generales Aclaración	Lic. Gustavo R. Palmerola Jefe Sección Servicios Generales Aclaración

ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
CIUDAD JUDICIAL DE ITEMBUCÚ

FORMULARIO Nº 2
FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN ORAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR DE LOS TRABAJOS	Abg. Noelia M. Chavez	CARGO: Secretaria	DIA	MES	AÑO
			06	05	22
JUZGADO / SECCION:	Juzgado de Paz de Isla Umbu	OFICINA: Secretaría	TELÉFONO/INTERNO: (021) 3384456		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	ISLA UMBU	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Mantenimiento Reparador – Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes:			
Reparación de motobomba de 1 HP (provisión y cambio de rulemanes, rebobinado, provisión y cambio de retenes)	Unidad	1	Predio del Juzgado de Paz

OBSERVACIONES (Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Ing. José Rodríguez C.I. 3.498.842 Aclaración	Abg. Noelia M. [illegible] Secretaria Aclaración	Miguel Luis Barreto Fiscalizador Servicios Generales	Lic. Gustavo R. Palmerola Jefe Sección Servicios Generales Aclaración

ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES