FRIO UNIVERSAL

Tels: 942910/527343 e-mail: friouniversal@hotmail.com
Acceso Sur 1371 Fdo. De la Mora - Paraguay
Ruc: 80006573-5

Informe Tecncio de servicios realizados 05

Asuncion, 22 de diciembre del 2022.-

N° de Orden de Servico: 179

Señores:
Instituto de Bienestar Social
RUC: 80000905-3 **Telefono: (021) 440.854**
Direccion: Luis Alberto de Herrera N° 856 c/ Tacuary

Equipos	Descripcion	Precio Unitario	Cantidad
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-23-16-0978**		
	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	1
	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.	250.000	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-23-16-0978		
	PROVISION DE REPUESTOS-GAS PARA 12000 BTU (COTIZAR POR 1 KILO)	50.000	2
	MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE	300.000	1
	MANO DE OBRA POR DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	1

Encargado IBS

ROBERTO CACERES, Jefe
Sección Patrimonio
Instituto de Bienestar Social

Tecnico Frio Universal

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343