TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME N°35/2023

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Relojes Biométricos para el Banco Nacional de Fomento.

Nº DE ID: 381.664/2021.-

FECHA: 4/09/2023

Nº DE CONTRATO: *BNF-P N° 546/2021*

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

En la ciudad de Asunción a los 4 días del mes de setiembre del 2023, manifestamos que el servicio de mantenimiento y reparación de los relojes biométricos se desarrolló sin inconvenientes de acuerdo con la orden de servicio emitida, así mismo mencionamos que por Informe Técnico N° 035 de la firma SOLUTEC describe lo utilizado y desarrollado en las sucursales de la Institución, el cual se adjunta a este informe.

Como administrador del Contrato de referencia suscribimos al pie del presente informe.

Anahí Cáceres Romero
Auxiliar Administrativo
División Control del Personal

Paz Aníbal Franco Colmán
Jefe
División Control del Personal

SOLUTEC Soluciones Tecnológicas	De FERNANDO ARIEL CARDENAS GALEANO REPARACION E INSTALACION Y VENTAS DE EQUIPOS INFORMATICOS – ELECTRONICOS GRAL. Central: CALLE CORTA CASI MEXICO - SAN RAFAEL - MARIANO ROQUE ALONSO Teléfono: +595 993 318773 / +595 981 107723 Centro Logístico: Tte. Benítez c/ Fortín Toledo – Zona Sur Fernando de la mora fac.cardenas@gmail.com / armandorcgster@gmail.com	RUC: **3.846.758-5** INFORME TECNICO Nº 0035

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: **BANCO NACIONAL DE FOMENTO** Contacto: **SR. PAZ FRANCO / STA. ANAHI CACERES**	Fecha: 04/09/2023		
Departamento: CENTRAL	Celular: 0981 900044 0983 517811	Int.:	1508
Dirección: 25 DE MAYO ESQUINA INDEPENDENCIA NACIONAL	Técnico – Encargado de Proyecto: Lic. **Armando Cárdenas**		

Problema / Síntoma / Diagnóstico: **TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS**

SERIVICIO REALIZADO

Items	CANTIDAD DE RELOJ	DESCRIPCION
ORDEN DE SERVICIO N° 35	1	SUC. NUEVA ESPERANZA (388 km) • Desarme y limpieza de placas y conectores.

Observación: ----------

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de **SOLUTEC** señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

	Paz Aníbal Franco Colman Jefe División Control del Personal	1.003.604
Firma del Técnico	Firma del Cliente	Aclaración Cliente / Usuario – C.I.

Solutec
de Fernando A. Cárdenas
RUC 3846758-5

BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

NOTA DE RECEPCION DE SERVICIO

CONSTE QUE EL SERVICIO Y/O REPARACION SOLICITADA POR ESTA DIVISIÓN PARA EL **MANTENIMIENTO RELOJES BIOMÉTRICO CON CÓDIGO PATRIMONIAL N° 24.637** SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 35/2023, SUCURSAL NUEVA ESPERANZA, FUE REALIZADA CONFORMEMENTE.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF ACLARACIÓN Suc. Nueva Esperanza

Walter Osmar Alfonso Benítez
Gerente de Sucursal

FECHA: 04/09/2023

Soiutec
de Fernando A. Cárdena
RUC 3846758-5.