Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I.N° 054/2023**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Pago**
Contrato N° 23/2022 - Lote 1
ID N° 411193 – Contratista: 2C Ingeniería S.A.

Fecha: **19 de abril de 2023**

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicarle lo siguiente: con referencia a la solicitud de cobro, correspondiente a la **Orden de Servicio N° 4237** del **Contrato N° 23/2022 – Lote 1 - Mantenimiento y Reparación de Sedes del SNPP - Plurianual – ID No. 411193**, presentada por la empresa **2C Ingeniería S.A.**, cuya documentación presentada, fue verificada y aprobada por la Fiscalización de Obras, por lo tanto la Dirección de Infraestructura no presenta objeción alguna para el inicio de los trámites de pago por parte de la Dirección de Gestión Económica. Se adjunta la Planilla de Ejecución correspondiente.

Atentamente.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
19 ABR. 2023
Firma: Cynthia V. Hora: 10:02

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Planilla de Ejecución 19/04/2023
Contrato N° 23/2022 - Lote 1 Adj. D.I.N° 054/2023
ID N° 411193–Contratista: 2C Ingeniería S.A. **Orden de Servicio N° 4237**

ITEM N°	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	Unidad de Medida	Cantidad	Porcentaje de Ejecución
47	72131601-006	Aislación	Aislación Hidrófuga Horizontal sobre Mampostería, con Pintura Asfáltica a 2 capas para Aislación de Muros de 0,15 m	Metro Lineal	5,20	100%
48	72131601-006	Mano de obra	Aislación Hidrófuga Horizontal sobre Mampostería, con Pintura Asfáltica a 2 capas para Aislación de Muros de 0,15 m	Metro Lineal	5,20	100%
97	72131601-005	Reparación de Pared	Mampostería de 0,15 m Visto Una Cara Ladrillo Prensado	Metros Cuadrados	15,22	100%
98	72131601-005	Mano de obra	Mampostería de 0,15 m Visto Una Cara Ladrillo Prensado	Metros Cuadrados	15,22	100%
99	72131601-005	Reparación de Pared	Mampostería de 0,30 m de Ladrillo Común	Metros Cuadrados	1,14	100%
100	72131601-005	Mano de obra	Mampostería de 0,30 m de Ladrillo Común	Metros Cuadrados	1,14	100%

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

129	72101601-001	Reparación de Techo	Provisión e Instalación de Techo de Chapa tipo Sándwich con Aislante de poliuretano (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta10x10)	Metros Cuadrados	14,00	100%
130	72101601-001	Mano de obra	Provisión e Instalación de Techo de Chapa tipo Sándwich con Aislante de poliuretano (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta10x10)	Metros Cuadrados	14,00	100%
413	72102602-005	Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas	Provisión, Cambio y Colocación de Puerta de Chapa de Hierro	Unidad	2,00	100%
414	72102602-005	Mano de obra	Provisión, Cambio y Colocación de Puerta de Chapa de Hierro	Unidad	2,00	100%
	Total:					**100%**

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP