essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: Orden de Servicio Nº 63/2022

Contrato Nº 26/2022 TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457

Fecha: 10/11/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
CHEVROLET BLAZER	AXC469	ADMINISTRACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES-GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2.1	Planetario	1
2.2	Satélite	1
4.2	Bomba central de freno	1
4.5	Juego pastilla de freno	1
4.6	Juego fibra de freno	2
4.8	Rectificación disco de freno	2
4.10	Rectificación tambor de freno	2
4.11	Depresor de freno	1
4.18	Cilindro de freno trasero	2
6.1	Mano de obra Reparación de sinfín	1
6.2	Buje de parrilla superior	4
6.3	Buje de parrilla inferior	4
6.6	Bieleta delantera	2
6.10	Rotula superior	2
6.11	Rotula inferior	2
6.14	Brazo pitman	1
6.15	Brazo zeta	1
6.17	Bomba dirección Hidráulica	1
6.20	Alineación de dirección	1
6.21	Mano de obra reparación de tren delantero	1
8.1	Radiador	1
9.1	Correa ventilador	1
9.29	Picos inyectores	2
9.35	Flotador tanque combustible	1
10.1	Compresor de aire	1
10.2	Evaporador	1
10.3	Filtro secador	1
10.4	Válvula expansora	1
10.5	Manguera de alta	1
10.6	Manguera de baja	1
10.9	Carga de gas R 134 con aceite	1
10.10	Mano de obra reparación de aire acondicionado	1

TALLER R.C. de Crispin Ruffinelli RUC: 653374-4

JEFE DE UNIDAD DE TALLERES

Lic. Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap