060216

Asunción, 02 de Agosto de 2019

INFORME TECNICO

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

Presente

A continuación detallamos los trabajos realizados en taller al vehículo NEW SPORTAGE LX 2.0 FFV M/T 2WD, CHASSIS KNAPC817AF7723668, CHAPA: BUG 988, que ingresó con KM 66203

Se realizo

Servicio de Mantenimiento de los 65.000km
Verificación y control de luces
Control de niveles
Obs; se recomienda el cambio de los bujes delanteros y traseros

Se procedió al cambio de

Cantidad	Descripcion
1	GOMA SOPORTE INFERIOR DE RADIADOR
1	FILTRO DE ACEITE 26300-35-504
4	ACEITE EXTREMO 5W/30
1	CUBRE CARTER
9.4	MANO DE OBRA
2	CARGA DE GAS
4	PRECINTO KSS 4,8X300 NEGRO
1	PANEL FRONTAL
1	ARANDELA DE PISTA

JUSTICIA ELECTORAL
Dirección de Transporte

EDGAR TORALES
Director de Transporte

Ing. Néstor Amarilla
Gerente de Servicio
Garden Automotores S.A.

KIA NISSAN CHEVROLET Jeep CHRYSLER DODGE RAM mazda BMW Motorrad MINI MOPAR MOBIS