"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA
Departamento de Administración y Finanzas
Base Aérea Silvio Pettirossi, Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN 29/2020

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los **23 días del mes de octubre del año dos mil veinte**, en la sede de la Prefectura General Aeronáutica, sito Autopista y Confederación Sudamericana de Futbol, Base Aérea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA** realizado por la firma comercial **HIDRAULICA BRASIL S.A.**, conforme al Contrato N° **041/2020** de la Fuerza Aérea Paraguaya, según Informe Nota de Remisión **N° 001-001-0037224**

Se detallan a continuación los Servicios Realizados:

Juan Andrés Ibañez
Representante Legal
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Mantenimiento de bomba hidráulica a engranajes de UNIDAD PRINCIPAL para PLATAFORMA TIPO TIJERA con, pulido de eje, limpieza cambio de reparos, montaje y prueba.
2	1	Unidad	Mantenimiento de bomba hidráulica a engranajes de UNIDAD SECUNDARIA con, pulido de eje, limpieza cambio de reparos, montaje y prueba.
3	1	Unidad	Mantenimiento de toma de fuerza con pulido de eje, verificación y engrase de rulemanes, fabricación de junta, limpieza, cambio de reparos, montaje y prueba.
4	1	Unidad	Mantenimiento de motor a combustión de generador eléctrico con, provisión de conjunto de filtros, provisión de cambio de aceite, ajustes de conexiones, puestas en marcha y prueba.
5	1	Unidad	Mantenimiento de block de válvula para control de estabilizadores con, pulido de carretel para 02 válvulas direccionales, pulido de asiento y aguja para válvula de alivio, pulido de base para block manifold, cambio de reparos, montaje y prueba.
6	1	Unidad	Mantenimiento de articulación de tijera para sistema de elevación con, revisión y ajuste de pernos y bujes, lavado y engrase, puesta en marcha y prueba.
7	1	Unidad	Parker - filtro de aire. - REF.PI/20112.
8	1	Unidad	Parker - elemento filtrante de retorno. - REF.PI/20113.
9	1	Unidad	Parker - filtro de succión. - REF.PI/20114.
10	32	Unidad	Aceite hidráulico SAE 68. - IN-ACE-0011.
11	1	Unidad	Servicio de mano de obra con desmontaje y montaje de los componentes por la unidad, limpieza de tanque, drenaje completo del sistema, cambio de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de elemento filtrante de retorno, cambio de filtro de succión, ajuste de conexiones, puesta en marcha y prueba.

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el Sgto A Téc Jorge Rodríguez.

Juan Andrés López
Representante Legal
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

.....

Juan Andrés López
C.I. 3.627.837
Entregue Conforme

.....

Isidro Raúl González Bareiro
SO Téc
Recibí Conforme

.....

Gessica Ovelar Ledezma
Sgto 1° Avc
Representante del Control Interno

.....

Fernando Joel Gaona Medina
VSgto 1° Téc
Comité de Recepción