JD 403.655
IPN 39/21
Paraguay de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

INC

Exp: 2846 / 2022

PIN: 701326 /

Hoja N°

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 004 / 2022

PROVEEDOR: GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. **RUC 80024209 - 2**
CONTRATO N°: **136/2021**
FRENTE: ☐ Administración Central ☒ Fábrica Villeta ☐ Fábrica Vallemí

A los **20** días del mes de **ABRIL** del año **2022**, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** (indicar si es Parcial y/o Total) del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1	Servicio de Mantenimiento de Captadores de Polvo de Área Fabril CIP - Villeta	**004/2022**	Inicio :20/03/2022 Finalización : 19/04/2022
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Sr. Héctor Galeano

Ing. Antonio Oviedo
Jefe Dpto. Mantenimiento
Villeta - I.N.C.

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Antonio Oviedo

Ing. Lelis Almando
Director Fábrica
Villeta - I.N.C.

I. N. C.
Dirección de Fábrica
Villeta

Director Interino de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Lelis Federico Almando Dure

INC
27-04-2022
U.O.C.

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

a UOC Pl a gtmclor

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

CAPTADOR DE POLVOS
INFORME N° 004/2022

Empresa: "**GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.**"

Contrato N°: **136/2021**

Periodo: **20/03/2022 a 19/04/2022**

A fin de informar el servicio prestado por la empresa "**GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.**." a la **Industria Nacional del Cemento**", la misma presta sus servicios para el frente Villeta.

Tareas Desarrolladas

1. Revisión interna y externa del Captador
2. Limpieza de mangas filtrantes..
3. Sustitución parcial o total de mangas averiadas.
4. Reparación de soportes, carcazas y otros componentes mecánicos, cambio de turbinas y/o motores eléctricos.
5. .Verificación y ajuste del sistema de inyección de aire
6. Verificación y ajuste de electroválvulas
7. Control de marcha eficiente de cada captador
8. Limpieza de diversas zonas
9. Preparación del área de trabajo
10. Asistencia a los talleres para confección de piezas o reparaciones.
11. Trabajo varios con respecto a las zonas donde se generan polvo (Trituradora, Molino y Embolsadora)

El servicio realizado por la empresa "**SAN ALFREDO S.R.L.**." se realiza a entera satisfacción y conformidad de esa Institución, cumpliendo el horario fijado por la INC, en cumplimientos a las clausulas, la misma es realizada por 12 operarios.

Este informe corresponde a servicios realizados, durante el mes de **ABRIL/2022**

Ing. Antonio Oviedo
Jefe Dpto. Mantenimiento
Villeta - I.N.C.

Ing. Antonio Oviedo
Jefe de Dpto.Mantenimiento
C.I.P. – Villeta

Ing. Lelis Almando
Director Fábrica
Villeta - I.N.C.

Ing. Lelis Almando
Director Int. de Fabrica
C.I.P. – Villeta

I. N. C.