IOCON
TECNOLOGIA Y SERVICIOS

INFORME DE VISITA TÉCNICA – NOTA N° 003/2022

DATOS DEL CLIENTE	
Lugar y Fecha	: Asunción, 25 de marzo de 2022
Cliente	: Honorable Cámara de Senadores
RUC Cliente N°	: 80006363-5
Contrato	: Contrato N° 03/2021
Proveedor	: Ingeniería de Obras y Consultoría S.R.L. (IOCON S.R.L.)
RUC Proveedor N°	: 80017169-1
Nota N°	: 003/2022

EQUIPO N° 1	
Descripción del equipo	: Impresora Samsung
Marca	: Samsung
Modelo	: Samsung M4072FD
N° Serie	: N/D
N° Patrimonial	: 11.02.00.007.03.081.044496
Usuario	: Dra. Deisy Amarilla.
Dependencia	: Comisión de Pueblos Indígenas. -
Trabajos Realizados	: Relevamiento y diagnóstico de estado de funcionamiento
Estado Actual	: Impresión con tonalidades distintas en todo el documento.
Técnico Responsable	: Sr. José Nicolás López Brítez – Téc. Mauro Rodríguez.
Observaciones	: **Al verificar en el taller, el equipo imprime correctamente al hacerlo funcionar con un cartucho de toner distinto.**
Acciones recomendadas	:
- Mantenimiento Preventivo.	
- Cambio de Toner.	

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría
S.R.L.

IOCON
TECNOLOGIA Y SERVICIOS

EQUIPO N° 2	
Descripción del equipo	: Impresora Samsung
Marca	: Samsung
Modelo	: Samsung M4072FD
N° Serie	: N/D
N° Patrimonial	: 11.02.00.007.03.081.044463
Usuario	: Lic. Richard Vega.
Dependencia	: Comisión de Cultura. -
Trabajos Realizados	: Relevamiento y diagnóstico de estado de funcionamiento
Estado Actual	: Imprime páginas con suciedad.
Técnico Responsable	: Sr. José Nicolás López Brítez – Téc. Mauro Rodríguez.
Observaciones	: **Ninguna.**
Acciones recomendadas	:
- Mantenimiento Preventivo.	
- Cambio de Toner.	

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría
S.R.L.

IOCON
TECNOLOGIA Y SERVICIOS

EQUIPO N° 3	
Descripción del equipo	: PC Lanix
Marca	: Lanix
Modelo	: Lanix Titan
N° Serie	: N/D
N° Patrimonial	: 11.02.02.126.22
Usuario	: Abg. Miguel Brítez.
Dependencia	: Dirección General Jurídico. -
Trabajos Realizados	: Relevamiento y diagnóstico de estado de funcionamiento
Estado Actual	: Funcionamiento Correcto.
Técnico Responsable	: Sr. José Nicolás López Brítez – Téc. Mauro Rodríguez.
Observaciones	: **Ninguna.**
Acciones recomendadas	:
- Mantenimiento Preventivo.	

Conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y el contrato, se deja constancia que los servicios solicitados por la contratante han sido cumplidos a cabalidad en tiempo y forma por la empresa Ingeniería de Obras y Consultoría S.R.L., en prueba de conformidad y aceptación, se suscribe el presente informe de visita técnica.

Firma:	Firma:
Sr. José Nicolás López Brítez	Nombre y Apellido: Mg. José A. Ovelar N.
Dpto. Técnico	Dependencia: Director General de Informática Dirección General de TI - HCS
Ingeniería de Obras y Consultoría S.R.L.	**Honorable Cámara de Senadores**

IOCON S.R.L. Ingeniería de Obras y Consultoría S.R.L.