Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 25 de agosto de 2021

INFORME TECNICO Nº 092/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la MITSUBISHI L200 con Chapa EAG678, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
4.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
4.1.7	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1
4.1.11	CAMBIO DE BUJIAS	4
4.1.24	CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1
4.1.5	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1
4.2	**MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO**	
4.2.4	REPARACION DE COMPRESOR	1
4.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
4.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
4.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
4.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
4.3.5	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (incluye mano de obra)	1
4.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
4.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
4.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
4.4	**REPARACION DE MOTOR**	
4.4.30	CAMBIO DE AROS	2
4.4.32	CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	2
4.4.33	CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	2
4.4.34	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1
4.4.36	CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1
4.4.37	CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1
4.4.38	CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1
4.4.39	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1
4.4.40	CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	4
4.4.41	CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1
4.4.42	CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	4
4.4.46	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1
4.4.47	REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1
4.5	**REPARACION DE CAJA**	
4.5.1	CAMBIO DE CRUCETA	1

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

4.7.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1
4.7.1	CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1
4.8	**REPARACION SISTEMA EMBRAGUE**	
4.8.6	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1
4.8.8	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1
4.8.9	CAMBIO PLATO DE PRESION	1
4.8.10	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1
4.8.11	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380