GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE N° 5**

CHAPA N°	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS N°	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
UAD 498	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	2005	9BG116BC05C421337	295049	011-01-34-0772	HOSPITAL DE VILLETA

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la **Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se** realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS **TERMINADOS**

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o **Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos** fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al **siguiente detalle:**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.1.1	1	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	477.400	477.400
5.2.1	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	93.000	93.000
5.2.2	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	74.400	74.400
5.2.3	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	124.000	124.000
5.2.4	8	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	34.100	272.800
5.3.6	3	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDAD POR LITRO	34.100	102.300
5.4.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	34.100	68.200
5.4.8	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	254.614	254.614
5.6.1	1	UNIDAD	PROVISION DE PLATO DE EMBRAGUE	1.550.000	1.550.000
5.6.2	1	UNIDAD	PROVISIION DE DISCO DE EMBRAGUE	1.364.000	1.364.000
5.6.3	1	UNIDAD	PROVISION DE COJINETE DE EMPUJE	837.000	837.000
5.6.4	1	UNIDAD	PROVISION DE RULEMAN PILOTO	93.000	93.000
5.6.6	1	UNIDAD	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	341.000	341.000
5.7.3	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO	279.000	279.000
5.7.4	4	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FIBRA DE FRENO	254.614	1.018.456
5.7.5	2	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	63.653	127.306
5.7.7	2	UNIDAD	RTECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	63.653	127.306
5.7.10	2	UNIDAD	PROVISION DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	279.000	558.000
TOTAL	SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS				7.761.782

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón **satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con** Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 **DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.**

MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.		Oscar Viveros Pinto, Jefe Dpto. de Transporte y Talleres MSPBS
TALLER ADJUDICADO	TECNICO RESPONSABLE	JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
FECHA:	miercoles 12, de agosto de 2020	

José Manuel Acevedo Vera
Fiscalizador de Talleres Externos
Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS