Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**MEMORANDUM** **F.O .N° 013/2021**

**A:** **Arq. Omar Maidana, Director**
Dirección de Infraestructura

**De:** **Arq. Javier Benegas**, Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura

**Asunto:** **Informe de Fiscalización, O.S. N° 2.418**
**Contrato N°37/2020 – Lote 4 – Consorcio NUEVA OBRA**

**Fecha:** 17 de Marzo de 2.021

---

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de presentar mi informe referente a las obras realizadas por el Consorcio **NUEVA OBRA**, en la Sede **CORONEL OVIEDO (BLOQUE 3)**, referente a trabajos de mantenimiento, por un monto de Gs. **110.053.035**.- (ciento diez millones, cincuenta y tres mil, treinta y cinco guaraníes).

En base a las visitas periódicas realizadas en la Sede, y; observando el avance y desarrollo de los trabajos, me permito concluir que los trabajos fueron realizados en tiempo y forma.

Anexo Planilla de Ejecución.

Le saludo atentamente.

VºBº

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director Dirección de Infraestructura
SNPP

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 24/03/21 Hora: 10:51
Nº:

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Infraestructura

Javier Benegas
Fiscal de Obras

**I.D. No. 379.185 – Contrato N°037/2020** **F.O .N° 013/2021**

**Lote 4, Orden de Servicio No. 2.418**

SEDE CORONEL OVIEDO:

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| 4 | Demolición de Techo de Teja sin recuperación (incluye retiro de escombros) | 100% |
| 18 | Desmonte y Retiro de Aberturas (puertas y ventanas) sin recuperación (incluye retiro de escombros) | 100% |
| 19 | Demolición de Artefacto Sanitario por artefactos (incluye remoción y traslado de escombros) | 100% |
| 54 | Revestimiento de Azulejo Blanco | 100% |
| 57 | Cambio de Maderamen (tirantes, Vigas y listones ) | 100% |
| 58 | Reparación de Techo de Teja Española con Membrana | 100% |
| 72 | Piso Porcelanato | 100% |
| 81 | Reparación de Zócalo de Piso Porcelanato | 100% |
| 95 | Destranque de Cañerías de Inodoros, Mingitorios y/o Lavatorios hasta 1er Registro c/u. | 100% |
| 107 | Provisión y Cambio de Canilla Sencilla de Sanitario y Kitchenette (según las existentes) | 100% |
| 118 | Cambio de Tapa de Inodoro de acuerdo al modelo extraído | 100% |
| 120 | Cambio de Llave de Paso con Campana | 100% |
| 122 | Provisión, Cambio y Colocación de Llave de Paso de Mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído | 100% |
| 124 | Cambio de Inodoro de acuerdo al modelo extraído | 100% |
| 125 | Provisión y Cambio de MINGITORIOS idénticos a los existentes | 100% |
| 127 | Provisión y Cambio de Lavatorio de acuerdo al modelo extraído | 100% |
| 134 | Mantenimiento y Control de Acometidas de la Instalación Eléctrica. Monofásica | 100% |

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · SNPP · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura

| | | |
|---|---|---|
| 135 | Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo | 100% |
| 136 | Mantenimiento y Control de Acometidas de la Instalación Eléctrica. Trifásico | 100% |
| 144 | Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes Comunes de 1x40 watts | 100% |
| 145 | Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes Comunes de 2x40 watts | 100% |
| 169 | Foco LED 16W p/ Artefacto Fluorescente Convencional | 100% |
| 174 | Provisión y Cambio de Llave de Un Punto y Tomacorriente | 100% |
| 179 | Provisión y Cambio y Colocación de Caja para Tablero hasta 10 (diez) Llaves | 100% |
| 180 | Cambio de Llaves Termomagnéticas en los Tableros y Mantenimiento. Monofásico hasta 32 A | 100% |
| 181 | Cambio de Llaves Termomagnéticas en los Tableros y Mantenimiento. Trifásico hasta 3x32 A | 100% |
| 198 | Provisión, Cambio y Colocación de Puerta Placa de Madera (incluye herrajes y cerradura) | 100% |
| 211 | Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduído para exterior) | 100% |
| 219 | Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduído) | 100% |
| 226 | Pintura de Aberturas al Barniz | 100% |
| 259 | Servicio de mantenimiento equipo acondicionador de aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos Split y de Piso de 12.000 BTU (incluye limpieza total del equipo: carcaza-serpentina- turbina, carga de gas, cambio de capacitor) | 100% |