Ministerio Público
República del Paraguay

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TRABAJO

FECHA:	06/05/24	MOVIL Nº	T-11
TALLER/ EMPRESA:	TALLER GILCOPAR	DESCRIPCION	TOYOTA
Nº DE ORDEN	48533	CHAPA	ARZ-524
Nº DE PRESUPUESTO	19585/6	CODIGO PATRIMONIAL:	13-03-01-1005-0007
KM. ACTUAL	293.197		

Por la presente se informa el trabajo realizado al presente móvil, segun se detalla en el Presupuesto Nº 19585/6 de fecha 09/04/24

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	CANTIDAD
Cambiar Juego de Pistón	1,00
Cambiar Juego de Camisa	1,00
Cambiar Casquillo de biela	1,00
Cambiar Casquillo de bancada	1,00
Cambiar Casquillo de leva	1,00
Cambiar Buje de biela	1,00
Cambiar Juego de juntas	1,00
Cambiar Juego de válvulas	1,00
Cambiar Guías de válvulas	8,00
Cambiar Juego de aros	1,00
Cambiar Junta tapa Motor	1,00
Cambiar Junta carter	1,00
Prueba hidraulica de tapa Motor	1,00
Cambiar juego de calce lateral	1,00
Cambiar reten culata Motor	1,00
Cambiar reten frente Motor	1,00
Rectificar asiento válvulas y esmerilar	8,00
Rectificación de cilindro	4,00
Rectificación de cigüeñal	1,00
Rectificar tapa Motor	1,00
Mano de obra Reparación Gral. motor	1,00
Reparar bomba de agua	1,00
Cambiar termostato de agua	1,00
Cambiar bomba de aceite	1,00
Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1,00
Reparar pico inyectores c/u	4,00
Reparar radiador	1,00
Reparar turbo	1,00
Cambiar correa POLY V	1,00
Cambiar tensor de correa POLY V	1,00
Cambiar polea libre de correa POLY V	1,00
Mano de obra por hora	10,00
Cambiar aceite Motor p/litro	7,00
Cambiar filtro de combustible	1,00
Cambiar filtro de aceite	1,00
Cambiar filtro de aire	1,00
Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1,00
Mano de obra por hora	1,00
Cambiar soporte Motor	2,00
Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor)	1,00

C.P. Omar Almedo Lichi
Jefe Dpto. Administración y
Seguro de Transporte
Ministerio Público

Vº Bº

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

César Bavera Knorr
Director de Transporte

Scanned with CamScanner