Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 16 de noviembre del 2020

# INFORME TECNICO Nº 011/2020

## Trabajos realizados

En el marco de la LPN Nº 03/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación con Provisión de Repuestos para Vehículos del SNPP" Contrato Nº 19/2020,** los trabajos realizados a la CHEVROLET S-10 con Chapa BHG 808, son según siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. |
|---|---|---|
| 15.1 | Provisión de Plato embrague | 1 |
| 15.2 | Provisión de Disco embrague | 1 |
| 15.3 | Provisión de Actuador de empuje | 1 |
| 15.4 | Provisión de Ruleman piloto | 1 |
| 15.5 | Provisión de Bomba central de embrague | 1 |
| 15.10 | Desmontar, y montar Caja p/reparac. Sistema de Embrague | 1 |
| 16.4 | Provisión y cambio de Juego pastilla de freno | 1 |
| 16.5 | Provisión y cambio de Juego fibra de freno | 1 |
| 16.6 | Provisión y cambio de Disco de freno | 1 |
| 16.8 | Provisión y cambio de Tambor de freno | 1 |
| 16.18 | Provisión de Servo Freno | 1 |
| 18.1 | Provisión y cambio de Buje de parrilla superior | 1 |
| 18.2 | Provisión y cambio de Buje de parrilla inferior | 1 |
| 18.3 | Provisión y cambio de Buje de barra estabilizadora | 1 |
| 18.17 | Alineacion de dirección | 1 |
| 18.18 | Balanceo de ruedas | 1 |
| 19.2 | Provisión y cambio de Amortiguador trasero | 2 |
| 19.3 | Provisión de buje elastico trasero | 2 |
| 20.1 | Provisión y cambio de Filtro de combustible | 1 |
| 20.2 | Provisión y cambio de Filtro de aceite | 1 |
| 20.3 | Provisión y cambio de Filtro de aire | 1 |
| 20.4 | Provisión y cambio de Aceite de motor por litro | 5 |
| 20.5 | Provisión y cambio de Aceite de caja velocidad por litro | 5 |
| 20.6 | Provisión y cambio de Aceite diferencial por litro | 5 |
| 20.7 | Servicio de engrase de rulemanes | 1 |
| 20.8 | Provisión y cambio de Refrigerante | 1 |
| 20.9 | Provisión y cambio de Aceite Hidraulico por litro pa Direcc. Hid. | 2 |
| 22.29 | Reparación bomba inyectora | 1 |
| 22.30 | Calibracion y limpieza bomba inyectora | 1 |
| 22.31 | Calibracion y limpieza picos inyectores | 1 |
| 22.33 | Limpieza de tanque combustible | 1 |
| 22.34 | Provisión de Flotador tanque combustible | 1 |
| 22.39 | Provisión y cambio de Bombin de combustible | 1 |

Fernando Benegas
C.I 3.543.901
AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Director Administrativo

GROUP AUTOMOTIVE S.A.I.E. DESDE 1960
AUTOPARTES / TALLER / INDUSTRIAL / MAYORISTAS / TECNO EDUCACIÓN