INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DIVISION OPERACIONES FLUVIALES
CIP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE SERVICIO DE FLETE - CLINKER

N°: 010/2023 **FECHA: 06/07/2023**

CONTRATO N°: 030/2022 CONTRATISTA : ALIANZA BARLOVENTO & CIA S.R.L

Material :	*CLINKER*	Convoy Nro.:	010/2023	Fecha de Atraque :	25/06/2023	16:40 Hs.	Inicio :	25/06/2023	17:30 Hs.
Fabrica :	VALLEMI	Guia Nro.:	44 al 49/2023	Fecha de Zarpada :	06/07/2023	06:00 Hs.	Final :	03/07/2023	11:20 Hs.
		Nombre :	R/E ARASY						

Carga de Origen						Descarga Destino			Diferencia
Nombre de Barcazas	Guia de Carga N°	Peso Estimativo Ton.	% Humedad	Contador Inicial	Contador Final	Peso Desc. Ton.	% Humedad	Peso Seco Ton.	Ton.
1- LG-8408	44/2023	1.368,000	0,00	S/D	S/D	1.368,000	0,00	1.368,000	0,000
2- U-127	45/2023	1.489,000	0,00	S/D	S/D	1.489,000	0,00	1.489,000	0,000
3- U-87	46/2023	1.405,000	0,00	S/D	S/D	1.405,000	0,00	1.405,000	0,000
4- OCEAN-121	47/2023	1.348,000	0,00	S/D	S/D	1.348,000	0,00	1.348,000	0,000
5- OCEAN-111	48/2023	1.438,400	0,00	S/D	S/D	1.438,400	0,00	1.438,400	0,000
6- OCEAN-103	49/2023	1.173,190	0,00	S/D	S/D	1.173,190	0,20	1.170,844	-2,346
TOTALES		8.221,590				8.221,590		8.219,244	-2,346

La diferencia entre carga y descarga es -2,346 a ménos de lo remitido de Fabrica Vallemi. La descarga fue realizada por medio del descargador principal directo a la tolva. La recepcion de las barcazas fueron realizas por la tabla de carena de calado S/Guias de Embarque de Fca.Vallemi debido a que la BASCULA SCHENCK se encuentra fuera de servicio. Con un descuento de Humedad de las barcazas segun informe de Laboratorio.
PARA ENTRADA EN I.D.P. CLINKER= 8.219,244 Tn.
CONTADOR INICIAL : S/D.-
CONTADOR FINAL : S/D.-

Fecha de amarre en espera de turno Por Feriado y Lluvias en la zona	Lugar de amarre en espera de turno
25/06/2023	Muelle principal del CIP Villeta

LECTURA DE CARENAS*		
BARCAZA	CALADO ORIGEN	CALADO DESTINO
1- LG-8408	1,5 - 9,1	9,1- 1,5
2- U-127	1,5 - 9,2	9,2- 1,5
3- U-87	1,5 - 9,2	9,2- 1,5
4- OCEAN-121	1,8 - 9,2	9,2- 1,8
5- OCEAN-111	1,8 - 9,4	9,4- 1,8
6- OCEAN-103	1,6 - 8,0	8,0- 1,6

(*) La lectura de carena de calados sera utilizada unicamente como contingencia cuando las basculas de Vallemi y/o Villeta se encuentren fuera de servicio o fuera de certificacion por INTN.

Sr. Albert Renato Avila
Jefe Int. Div. Operaciones Fluviales
RENATO AVILA
CIP - Villeta

Lic. Zulma Alicia Rolon
Jefa Int. Dpto. de Control de Calidad
Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C. I. P. - Villeta

P/A
Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Departamento de Logistica
Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Dpto. Logistica
CIP. VILLETA

Ing. Sergio Aquino
Jefe Interino Dpto. de Produccion
Ing. Sergio Aquino
Jefe Int.Dpto. de Produccion
CIP - VILLETA

Ing. Lelis Federico Almando
V° B° Direccion de Fabrica
Ing. Lelis Almando
Director Fábrica
Villeta - I.N.C.