essap GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Trabajo y/o Servicio Nº 39/2022**

Contrato Nº 26/2022 **TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457**

Fecha: 04/10/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	BLJ - 232	ADMINISTRACION DE SAN BERNARDINO

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
115.1	Mano de obra Reparación de radiador	1
115.2	Limpieza de radiador	1
115.3	Bomba de agua	1
115.4	Regulación de Válvulas	4
115.5	Mano de obra reparaciones menores	1
116.27	Picos Inyectores	4
117.1	Juego de sinfín de direccion	1
117.5	Mano de obra reparacion de tren delantero	1
118.1	Plato de presión	1
118.2	Disco de Embrague	1
118.3	Juego de reparo Bomba Central de Embrague	1
118.5	Corona volante	1
118.6	Orquilla de Embrague	1
118.7	Mano de Obra por reparación de Embrague	1
120.2	Fibra de freno trasero	4
120.7	Tambor de freno	2
120.10	Mano de obra Reparacion de servo freno	1
120.11	Cilindro de freno	2
121.2	Grillete elásticos	2
121.3	Mano de obra reparacion de suspensión	1
122.8	Rulemanes con seguro	2
122.9	Reten de palier	2
122.11	Mano de obra reparación de Tunel	1
122.12	Calces	8
123.6	Mano de obra Reparación motor de arranque	1
123.7	Mano de obra reparación de motor limpiaparabrisas	1
123.9	Mano de obra Reparacion de fusilera	1
123.10	Mano de obra Reparacion de Inducido de Alternador.	1
123.13	Mano de obra Reparacion de Alternador.	1
123.21	Mano de obra reparacion electrica	1

TALLER R.C. de Crispin Ruffinelli RUC 653374-4

TALLER RC

JEFE DE UNIDAD DEL TALLERES

Lic. Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap