Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Instituto de Bienestar Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 121/2023

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de mayo de 2023, entre el Instituto de Bienestar Social, y la Empresa FRIO UNIVERSAL S.R.L, adjudicado a la **LCO Nº 01/2022"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DE IBS" I.D Nº 411.677.** Se procede a la recepción de los servicios y/o artículos, que se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada: ----------

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Total
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-213-01-0265**	VCP		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-213-01-0265**			
4.4.2	1	UNIDAD	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU		30.000	30.000
4.4.8	1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de capacitor		300.000	300.000
4.6.2	2	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)		50.000	100.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-08-0140**	Carrier		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-08-0140**			
4.4.2	1	UNIDAD	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU		30.000	30.000
4.4.8	1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de capacitor		300.000	300.000

Son Guaraníes: DOS MILLONES, SESENTA MIL.---------- **2.060.000**

FACTURA	FECHA
NOTA DE REMISION	**FECHA**
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	**FECHA**
131/2023	16/5/2023

FRÍO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80005573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343

EMPRESA ADJUDICADA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL · SECCIÓN PATRIMONIO · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ROBERTO CACERES, Jefe
Sección Patrimonio
Instituto de Bienestar Social

RECIBIDO POR

LIC. ALIA ADMEN BARRIENTOS
FISCALIZADORA
Instituto de Bienestar Social

FISCALIZADOR

Lic. Adolfina Samaniego
Directora Administrativa
Instituto de Bienestar Social

DIRECTOR ADMINISTRATIVO