GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Comercio al por mayor de otros productos (Import - Export)
Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
contacto@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 13981734
Fecha Inicio Vigencia: 04/03/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0004930

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 20-01-2021
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 16/01/2021
Fecha estimada de término del traslado: 20/01/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
F a de expedición:

Marca del vehículo: FORD CARGO
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGN468
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY -

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		FORD CARGO - CHAPA BGN468
		CONTRATO 29/2020- ID 384518
		40 REPARACIÓN DE TRACCIÓN DE FORD CARGO 1717E 3.9
	1	40.1 CAMBIO DE CRUCETA
	1	40.2 CAMBIO DE RULEMAN
	1	40.5 CAMBIO DE JUNTAS
		41 REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE FORD CARGO 1717E 3.9
	1	41.4 CAMBIO COJINETE DE EMPUJE
	1	41.6 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO
	1	41.8 REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE
	1	41.9 REPARACION DE PLATO DE PRESION

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

VIDAL LÓPEZ IRALA
Jefe de Transporte
del M.E.C.

Firma | Aclaración de Firma | 2964.849 RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 Fax: 557 973
1.000 F.C. x 3 hjs. - Nº [4.751 - 5.750] - 03/2020

Original: (BLANCO) Destinatario de las mercaderías
Primera Copia: (AMARILLO) Remitente de las mercaderías
Segunda Copia: (VERDE) Administración Tributaria

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 2.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintiuno, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el Sr. Vidal López Irala, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el Sr. *Mario Cibils,* en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 7.- **Nota de Remisión:** 001-002-0004930.-
Vehículo Modelo Chapa: Ford Cargo BGN 488. **Asignado a:** Departamento de Transporte
Km. De Entrada: 283.577.- **Km. Próximo mantenimiento:** 288.577.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los Servicios.-*	*Cantidad*
40	**Reparación de tracción de Ford Cargo 1717E 3.9.-**	
40.1	Cambio de cruceta.-	1
40.2	Cambio de ruleman.-	1
40.5	Cambio de juntas	1
41	**Reparación de embrague de Ford Cargo 1717E 3.9.-**	
41.4	Cambio cojinete de empuje.-	1
41.6	Cambio de Ruleman Piloto.-	1
41.8	Reparación de disco de embrague.-	1
41.9	Reparación de Plato de Presión.-	1

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Lic. Vidal López Irala
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Juan Carlos Meza
Chofer

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

VLI/ar