INFORME TECNICO

Cliente: Municipalidad de Cambyreta

Maquinaria: CAT-533 Vibrocompactadora Caterpillar

Fecha: 05/08/2021

Se realizó la reparación completa del motor, como ser cambio de kit piston camisas, aros, juego de juntas, filtros de aceite, combustible, filtros de aire primario y secundario. Cambio de válvulas y retenes. Se cambió el cigüeñal y sus 4 brazos de bielas con sus respectivos bujes. También se cambió su bomba de agua y la bomba de aceite.

Además se cambió el radiador por uno nuevo ya que el anterior ya estaba deteriorado y fue el causante principal de esta avería.

Atentamente

Luis Caballero

TALLER AGROSERVI
RUC.: 2.272270-0
Cel: 0985 - 765 765
CONCEPCION - PY