TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## SEGUNDA REGION SANITARIA

## ACTA DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS Nº 1001/9 DEL AÑO 2022

(1) En la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, Republica del Paraguay, a los VEINTIUN días del mes de MARZO del año **DOS MIL VEINTIDOS**, en la Segunda Región Sanitaria - San Pedro, se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa: WILFRIDO RAMIREZ ZARATE., correspondiente a la LCO Nº01/2021, "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEGUNDA REGION SANITARIA Y SERVICIOS DEPENDIENTES" ID 395.652., que se describe en el sgte. cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa. Adjudicada

| ITEMS(2) | CANTIDAD(3) Nº | CANTIDAD(3) LETRAS | UNIDAD(4) | DESCRIPCION(5) | PRECIO UNITARIO(6) | TOTAL(7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **ISUZU Modelo: TFS85HDPLMXG-17A022, Matricula EAF 393 Cod. Pat. 011-03-24-0800** | | |
| | | | | **LOTE Nº 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION** | | |
| 72.1 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de insumos para Reparación Radiador | 340.680 | 340.680 |
| 72.2 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por Reparación Radiador | 129.880 | 129.880 |
| 72.3 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Bomba de agua | 1.485.800 | 1.485.800 |
| 72.4 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Bomba de agua | 196.520 | 196.520 |
| 72.9 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de ventilador | 688.500 | 688.500 |
| 72.10 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de ventilador | 66.640 | 66.640 |
| 73.1 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Filtro de combustible | 214.200 | 214.200 |
| 73.2 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de combustible | 33.320 | 33.320 |
| 73.3 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Filtro de aceite | 138.720 | 138.720 |
| 73.4 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de aceite | 33.320 | 33.320 |
| 73.5 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Filtro de aire | 193.120 | 193.120 |
| 73.6 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de aire | 33.320 | 33.320 |
| 73.7 | 8 | OCHO | Litros | Provisión de Aceite de motor por litro | 54.400 | 435.200 |
| 73.8 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Aceite de motor | 33.320 | 33.320 |
| 73.11 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego casquillos de bancada | 1.123.700 | 1.123.700 |
| 73.12 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego casquillos de bancada | 136.680 | 136.680 |
| 73.13 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego de pistones | 2.985.200 | 2.985.200 |
| 73.14 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego de pistones | 227.800 | 227.800 |
| 73.15 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego de aros | 1.018.300 | 1.018.300 |
| 73.16 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego de aros | 227.800 | 227.800 |
| 73.17 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego de camisas | 1.739.100 | 1.739.100 |
| 73.18 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego de camisas | 227.800 | 227.800 |
| 73.21 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego bujes de biela | 193.120 | 193.120 |
| 73.22 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego bujes de biela | 33.320 | 33.320 |
| 73.23 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de sensor cigüeñal | 723.690 | 723.690 |
| 73.24 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio sensor cigüeñal | 64.940 | 64.940 |
| 73.25 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de manguera alimentadora de turbo | 161.500 | 161.500 |
| 73.26 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de manguera alimentadora de turbo | 64.940 | 64.940 |
| 73.29 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Correa única | 266899 | 266.899 |
| 73.30 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Correa única | 64939 | 64.939 |
| 73.33 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de reten leva motor | 59670 | 59.670 |
| 73.34 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de reten leva motor | 33320 | 33.320 |
| 73.37 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de reten bancada motor | 244120 | 244.120 |
| 73.38 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de reten bancada motor | 64940 | 64.940 |
| 73.39 | 1 | UNO | Unidad | Provisión d insumos para Reparación turbo | 2618000 | 2.618.000 |
| 73.40 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por Reparación turbo | 666400 | 666.400 |
| 73.41 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de tapa motor | 4216000 | 4.216.000 |
| 73.42 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de tapa motor | 385900 | 385.900 |
| 73.43 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego de juntas motor | 2329000 | 2.329.000 |
| 73.44 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego de juntas motor | 379100 | 379.100 |
| (8)SON GUARANIES: | VEINTICUATRO MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS DIECIOCHO.---------- | | | | TOTAL GRAL.(9): | 24.278.718 |

| Nº FACTURA(14) | FECHA | | |
|---|---|---|---|
| | | Fernando Frutos Jefe de Transporte II Región Sanitaria San Pedro | Recibido por: |
| Nº REMISION | FECHA | | FISCALIZADOR |
| 001-001-0000104<br>001-001-0000105<br>001-001-0000106<br>001-001-0000107 | 21/3/2022 | | |
| ORDEN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS | FECHA | Lic. Scherin Nelson Silva G. Administrador II Región Sanitaria | |
| 1001/9 | 7/3/2022 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | WILFRIDO RAMIREZ ZARATE |

Cristina C. Balmaceda J. Fiscalizadora II Región Sanitaria - San Pedro

RAMÍREZ AUTOREPUESTOS RUC.: 2944689-9 Cel.: 0973-598-317 SANTANI

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. quedará sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.