Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 11 de agosto del 2020

INFORME TECNICO Nº 004/2020

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 09/2020 **"Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos Terrestres de la Armada" Contrato Nº 34/2020,** los trabajos realizados al NISSAN FRONTIER 4X2, con Chapa EAH 102, Rotulado N° 7023, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	Reparación de Bomba Inyectora	1
2	Provision y cambio de Bomba Central de Frenos	1

SAMUEL ALVAREZ RAMIREZ
SOP F

Fernando Benegas
C.I 3.543.901

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9