CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

NOTA DE PRESUPUESTO

Asunción, 20 de ABRIL de 2021 **N° 001566**

HOSPITAL DE POLICIA
ATENCION: DPTO. ADMINISTRATIVO | **SERIE N°**
FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-L5600DN | **COD.PAT.N°**

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
1	2.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion y mantenimiento preventivo de Equipo (Sin repuesto)	225.000	1	225.000
2	2.2	Cambio de cilindro	525.000	1	525.000
3	2.3	Cambio de cuchilla	450.000	1	450.000
4	2.7	Cambio de rodillo de fusor	202.500	1	202.500
5	2.9	Cambio de gomas de arrastre de papel	60.000	1	60.000
6	2.10	Cambio de lampara de exposicion	277.500	1	277.500
7	2.12	Cambio de bujes varios	60.000	1	60.000
				TOTAL GUARANIES	**1.800.000**

SON GUARANÍES UN MILLON OCHOCIENTOS MIL

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
PLAZO DE ENTREGA: SUJETO AL PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO

Francisco Dupuys N° 653 c/Oleary **Asuncion**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

N: 0049490

INFORME TECNICO

Fecha: Asunción, 21 de Abril de 2021	
Señores: P.N. Sanidad Policial	R.U.C.:
Dirección : Mcal. López y Kubitschek	Teléf.:
Responsable:	Contador de copias:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Brother	DCP-	L5600DN	- limpieza (interior-exterior) Diagnostico
			configuración y mant. preventivo de
			equipo (sin repuesto)
			- cambio de cilindro
			- cambio de cuchilla
			- cambio de rodillo de fusor
			- cambio de gomas de arrastre de papel
			- cambio de lampara de exposición
			- cambio de hojas varios

Firma Técnico

Lic. VERONICA CARDOZO
Suboficial Inspector
Auditora

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

NOTA DE PRESUPUESTO

Asunción, 20 de ABRIL de 2021 **N° 001567**

HOSPITAL DE POLICIA
ATENCION: DPTO. ADMINISTRATIVO | **SERIE N°**
FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-8155dn | **COD.PAT.N°**

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
1	1.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (Sin repuesto)	225.000	1	225.000
2	1.2	Cambio de cilindro	525.000	1	525.000
3	1.3	Cambio de cuchilla	450.000	1	450.000
4	1.4	Cambio de ruedas de separaci?n	112.500	1	112.500
5	1.5	Cambio de engranajes varios	112.500	1	112.500
6	1.6	Cambio de rodillo de presion	202.500	1	202.500
7	1.7	Cambio de rodillo de fusor	202.500	1	202.500
				TOTAL GUARANIES	**1.830.000**

SON GUARANÍES DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
PLAZO DE ENTREGA: SUJETO AL PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO

Francisco Dupuys N° 653 c/Oleary **Asuncion**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

N: 0049491

INFORME TECNICO

Fecha: Asunción, 21 de Abril de 2021	
Señores: P.N. - Sanidad Policial	R.U.C.:
Dirección : Mcal. López y Kubitschek	Teléf.:
Responsable:	Contador de copias:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Drafter	DCP-8155dn		
			- limpieza (interior y exterior) Diag-
			-nostico, configuración y mant. pre-
			-ventivo de equipo (Sin repuesto)
			- cambio de cilindro
			- cambio de cuchilla
			- cambio de ruedas de separación
			- cambio de engranajes dañados
			- cambio de rodillo de presión
			- cambio de rodillo de fusor

Firma Técnico

Lic. VERONICA CARDOZO
Suboficial Inspector
Auditora

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay