essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE TRANSPORTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Trabajo y/o Servicio Nº 25/2022**

Contrato Nº 26/2022 **TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457**

Fecha: 22/09/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	BKN - 924	UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

DETALLE DE LACOMPRA REALIZADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
105.1	Mano de obra Reparación de radiador	1
105.2	Limpieza de radiador	1
105.3	Bomba de agua	1
105.4	Mano de obra Mantenimiento radiador de intercooler	1
105.5	Mano de obra reparaciones menores	1
106.25	Tobera	4
107.1	Mano de obra Reparación de sinfín de dirección	1
109.3	Engranaje de 3ra	1
109.4	Engranaje de 4ta	1
109.5	Engranaje de 5ta	1
109.6	Engranaje de reversa	1
109.29	Juego de junta para caja de velocidad	1
109.30	Mano de obra reparación de caja de velocidad	1
110.1	Juego de reparos Bomba Central de Frenos.	4
110.2	Fibra de freno trasero	2
110.4	Rectificación de Discos de Frenos.	2
110.6	Rectificación de Tambores de Frenos.	2
110.8	Juego de Reparo de Mordazas de Frenos Delanteros	2
110.9	Juego de Reparo cilindros de Frenos Traseros	1
110.10	Mano de obra Reparación de servo freno	1
110.14	Mano de obra reparación de freno	4
112.8	Rulemanes con seguro	2
112.9	Reten de paller	1
112.11	Mano de obra reparación de Túnel	8
112.12	Calces	1
112.14	Mano de obra por reparación de Brida	1
112.15	Mano de obra por reparación de Diferencial	1
113.1	Mano de obra reparación de inducido de Motor de Arranque	1
113.4	Mano de obra Reparación de campos de arranque	1
113.6	Mano de obra Reparación motor de arranque	1
113.7	Mano de obra reparación de motor limplaparabrisas	1
113.9	Mano de obra Reparación de fusilera	1
113.10	Mano de obra Reparación de Inducido de Alternador.	1
113.13	Mano de obra Reparación de Alternador.	1
113.15	Mano de obra Reparación de campos de alternador	1
113.16	Mano de obra Reparación de cableado de luces traseras	1
113.19	Mano de obra Reparación de cableado de luces delanteras	4
113.20	Bujías incandescentes	1
113.23	Mano de obra reparación eléctrica	

TALLER RC

TALLER R.C. de Crispín Ruffinelli Teléf.: 901 960

JEFE DE UNIDAD DEL TALLER

Lic. Crispín Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap