Fecha: 11/12/2090
ID. No. *377.552*

SEÑORES:
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
PRESENTE

Yo Ricardo Antonio Kunert Colman en representación de la empresa RK Servicios de Reparación, declaro bajo fe de juramento que remito la presente carta de compromiso para los trabajos a ser realizados en el marco del Contrato suscripto para los Servicios de Mantenimiento de Vehículos Institucionales de la Facultad de Ingeniería Agronómica, según ID. No. *377.552*

Ítem	Descripción	Cantidad
1	**Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor**	
1.1	Limpieza de condensador	10
1.2	Limpieza del filtro y careta	10
1.3	limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	10
2	**Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor**	
2.1	Limpieza de condensador	20
2.2	Limpieza del filtro y careta	20
2.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta del ventilador	20
3	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor	12
3.1	Limpieza de condensador	12
3.2	Limpieza del filtro y careta	12
3.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	12
4	**Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor**	
4.12	Adaptación de ruleman al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería	10
4.14	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio	10
4.24	Limpieza de drenaje parte de pago items 4.24	1

RK
Servicios de Reparación
de Ricardo Kunert
RUC: 4.943.157 - 9

Ricardo Kunert
Representante Legal

Fecha: 11/12/2020
ID. No. *377.552*

SEÑORES:
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
PRESENTE

Yo Ricardo Antonio Kunert Colman en representación de la empresa RK Servicios de Reparación, declaro bajo fe de juramento que remito la presente carta de compromiso para los trabajos a ser realizados en el marco del Contrato suscripto para los Servicios de Mantenimiento de Vehículos Institucionales de la Facultad de Ingeniería Agronómica, según ID. No. *377.552*

Item	Descripción	Cantidad
4	**Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor**	
4.1	Limpieza de condensador	10
4.2	Limpieza del filtro y careta	10
4.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	10
4.4	Limpieza de evaporador	10
4.5	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt.	10
4.6	Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador	10
4.7	Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades	10
4.8	Provisión y cambio de placa electrónica con control frio/calor	10
4.9	Cambio de filtro de gas 1/4	10
4.10	Provisión y cambio de filtro de Aire	10
4.11	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico , colocación de llave T.M. Cable de 2x4mm2 hasta 20ml	10
4.13	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio	10
4.15	Provisión y cambio de aislación térmica	10
4.16	Provisión y cambio de protector térmico	10
4.17	Provisión y cambio de capacitador de Arranque	10
4.18	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica	10
4.19	Provisión y cambio de válvula de expansión	10
4.20	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro	10
4.21	Provisión y cambio de transformador 220volts 24 watts 2 amp.	10
4.22	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos por Kilo	10
4.23	Detección de perdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre	10
	Limpieza de drenaje	9
4.24	Limpieza de drenaje parte de pago por PE10	1

RK
Servicios de Reparación
de Ricardo Kunert
RUC: 4.943.157 - 9
Ricardo Kunert