LA MAYORIA
Email: carlos_overa@hotmail.com
Cel.:Tel.: 0981970678
Dir.:Tte 1ero Carlos Rocholl c/Aviadores del Chaco.
Asunción - Paraguay

Luque, 23 de junio de 2021.

Ing:
Sebastián Romero.

Congreso Nacional.
Presente

INFORME TECNICO

Solicitado por: Ing. Sebastián Romero, jefe de mantenimiento del Congreso Nacional quien ejerce de administrador de contrato.

Contrato: "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL ID: 382129". CONTRATO NRO: 29/2020.

ESTACIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL:

En el estacionamiento del Congreso se realizó la asistencia técnica de urgencia, se econtró que el portón recibió un golpe, el cual hizo que la hoja del portón quedara deformada, debido a la deformación se tenía una desalineación que imposibilitaba el funcionamiento. Se corrigió y enderezo la deformación, logrando con esto la alineación correcta y el funcionamiento del portón.
Sin nada más que informar, me despido atentamente.

Ing. Guillermo Andrés Marusyn Vlcek.
Gerente Técnico.
LA MAYORIA.

LA MAYORIA

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
22/06/2021