**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**Ñu-Guazú, Paraguay**

***ACTA DE RECEPCION***

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las diez y siete horas, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, con la presencia del Representante de Auditoria Interna de la FAP, S1° TEC DERLIS ANTONIO MARTINEZ., se procede a la recepción de los siguientes servicios en el Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas , realizado por la firma TECNOFRIO, conforme al Contrato N° 24/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya e Informe Técnico N° 086.

| ITEMS | DESCRIPCION | U de Medida | cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca Midea de 18.000 BTU. Rotulado N° 1151, ubicado en la EFSOFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio de capacitor de arranque, Reparación y mantenimiento de motor ventilador, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | EVENTO | 1 |
| 2 | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca Midea de 12.000 BTU. Rotulado N° 1943, ubicado en la ECEMFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio de capacitor de arranque, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento. | EVENTO | 1 |
| 3 | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca Midea de 12.000 BTU. Rotulado N° 1940, ubicado en la ECEMFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio de capacitor de arranque, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | EVENTO | 1 |
| 4 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo ventana SPRINGER 12.000 BTU Rotulado N° 0072, ubicado en el CIEFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Limpieza de cerpentina, Cambio de panal de filtro | EVENTO | 1 |

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica con la presencia del representante de la Auditoria Interna de la FAP, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; los miembros del de Comité de Recepción de Bienes y Servicios; y la Representante de Control Interno del CIAERE.

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

.....
**Entregue Conforme**
**Firma Comercial**

.....
**Recibí Conforme**
Julio Mendoza
STTE AVP

.....
**Representante de Control Interno - CIAERE-**
Teresa M. Cabrera Paniagua
C.P. Control Interno - DAF CIAERE

.....
**Comité de Recepción**
Ramon
STTE