LA MAYORIA
Email: carlos_overa@hotmail.com
Cel.:Tel.: 0981970678
Dir.:Tte 1ero Carlos Rocholl c/Aviadores del Chaco.
Asunción - Paraguay

Asunción, 21 de marzo de 2022.

Ing:
Sebastián Romero.
Jefe de Mantenimiento.
Congreso Nacional.
Presente

INFORME TECNICO

Solicitado por: Ing. Sebastián Romero, jefe de mantenimiento del Congreso Nacional quien ejerce de administrador de contrato.

Contrato: **"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL ID: 382129". CONTRATO NRO: 29/2020.**

PCI ESTACIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL:

Recibimos una solicitud de asistencia técnica de urgencia ante una alarma de falla en el panel de incendios, del estacionamiento del congreso. Tras realizar las pruebas pertinentes se constata que un sensor dejó de responder, el mismo se mojó presumiblemente por la lluvia, en el momento de la revisión no se detectaba de dónde provino el agua. Debe ser reemplazado por otro sensor direccionable de las mismas características.

Sin nada más que informar, me despido atentamente.

Ing. Guillermo Andrés Marusyn Vlcek.
Gerente Técnico.
LA MAYORIA.

LA MAYORIA

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional