Licitación: 440129 - Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025.

Lote 2 - Filiales UNI

Grupo 1 - Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025. Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 310942703 Máximo: 621885406), Abastecimiento Simultaneo: No

									Certificado N° 3					
									Ejecutado			Monto		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72101601-001	Reparación de techo - Reparación de techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajustes de chapa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.358	6.358	procedencia:	-		-	-	-	-
2	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 1	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.388	4.388	consultor líder: procedencia:	20,00		20,00	87.760	-	87.760
3	72101601-001	Reparación de techo - Reparación de techo de zinc, cambio de tornillos auto perforante para estructuras, capuchones de goma, sellado con adhesivo sellador de poliuretano	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.925	8.925	procedencia:	-		-	-	-	-
4	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 3	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.463	4.463	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
5	72101601-001	Reparación de techo - Remoción y reposición de chapa de zinc N° 27 sobre estructura existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.695	55.695	procedencia:	43,20		43,20	2.406.024	-	2.406.024
6	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 5	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.438	44.438	consultor líder: procedencia:	43,20		43,20	1.919.722	-	1.919.722
7	72101601-001	Reparación de techo- Reposición de techo de chapa trapezoidal de zinc Nº 27 termoacústico con relleno de poliuretano y con chapa inferior Nº 21 sobre estructura existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.500	197.500	procedencia:	-		-	-	-	-
8	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 7	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	69.125	69.125	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
9	72101601-001	Reparación de techo - Remoción y reposición de membrana aluminizada una cara de 6mm para techo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.702	18.702	procedencia:	-		-	-	-	-
10	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 9	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.518	7.518	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
11	72101601-001	Reparación de techo - Remoción y reposición de cumbrera de chapa zinc Nº24 fijado a estructura existente.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.644	67.644	procedencia:	-		-	-	-	-

Fernanda Espinoza
Ingeniera Civil
R.P. MOPC Nº: 4302

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

12	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 11	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.746	43.746	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
13	72101601-001	Reparación de techo - Remoción y reposición de cenefa de chapa zinc Nº24 fijado a estructura existente.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.818	59.818	procedencia:	-	-	-	-	-	-
14	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 13	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.645	33.645	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
15	72101601-001	Reparación de techo - Reposición de babeta de chapa de desarrollo de 60 cm con chapa N.º 26.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.956	57.956	procedencia:	-	-	-	-	-	-
16	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 15	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.969	31.969	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
17	72101601-001	Reparación de techo - Reacondicionamiento de junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio de 15cm. de ancho.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.775	29.775	procedencia:	-	-	-	-	-	-
18	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 17	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.702	18.702	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
19	72101601-001	Reparación de techo - Reparación de carpeta y contrapiso sobre losa de Hº Aº (incluye demolición, limpieza, corrección de pendiente e impermeabilización).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.095	71.095	procedencia:	-	-	-	-	-	-
20	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 19	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.631	39.631	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
21	72101601-001	Reparación de techo - Reposición de cornisa de madera para machimbre.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.025	8.025	procedencia:	-	-	-	-	-	-
22	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 21	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.987	5.987	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
23	72101601-001	Reparación de techo - Reposición de cornisa PVC	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.900	7.900	procedencia:	-	-	-	-	-	-
24	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 23	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.937	4.937	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
25	72101601-001	Reparación de techo -Reposición de cielorraso de yeso de 10 mm, con estructura.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	procedencia:	-	-	-	-	-	-

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC Nº 4202

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

26	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 25	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.875	44.875	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
27	72101601-001	Reparación de techo -Reposición de cielo raso de yeso de 10 mm, sobre estructura existente.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.059	56.059	procedencia:	-		-	-	-	-
28	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 27	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.645	33.645	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
29	72101601-001	Reparación de techo -Reposición de cielo raso de PVC.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.760	60.760	procedencia:	-		-	-	-	-
30	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 29	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.210	31.210	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
31	72101601-001	Reparación de techo -Reposición de cielo raso de madera de machimbre sobre estructura existente.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.006	47.006	procedencia:	-		-	-	-	-
32	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 31	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.124	25.124	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
33	72101601-001	Reparación de techo -Reposición de cielo raso de madera de machimbre con estructura de soporte de armazón de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.219	91.219	procedencia:	-		-	-	-	-
34	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 33	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.761	43.761	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
35	72101601-001	Reparación de techo - Reposición de cieloraso desmontable de yeso acartonado espesor 6mm con perfilería de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	98.750	98.750	procedencia:	-		-	-	-	-
36	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 35	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
37	72101601-001	Reparación de techo -Reposición de material aislante de espuma de polietileno con 2 caras aluminizadas de 10mm para techo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.558	20.558	procedencia:	-		-	-	-	-
38	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 37	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.103	16.103	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
39	72101601-001	Reparación de techo -Reposición de estructura de soporte metálico para machimbre de PVC con caño estructural de 30x30mm cada 70cm para clavadero.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.704	58.704	procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecho
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

40	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 39	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.661	36.661	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
41	72101601-001	Reparación de techo-Reposición en techo de chapa policarbonato de 6mm de espesor, con estructura.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	174.413	174.413	procedencia:	-		-	-	-	-
42	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 41	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.775	59.775	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
43	72101601-001	Reparación de techo - Reposición de estructura metálica para techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.563	192.563	procedencia:	-		-	-	-	-
44	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 43	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.875	88.875	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
45	72101601-001	Reparación de techo - Reposición de Viga y/ o columna reticulados compuestos de perfiles U y ángulos	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.938	83.938	procedencia:	-		-	-	-	-
46	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 45	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.313	54.313	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
47	72101607-002	Revestimiento de pared o muros -Reposición de revestimiento cerámico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.900	96.900	procedencia:	9,00	4,00	13,00	872.100	387.600	1.259.700
48	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 47	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.900	36.900	consultor líder: procedencia:	9,00	4,00	13,00	332.100	147.600	479.700
49	72101607-002	Revestimiento de pared o muros -Reposición de revestimiento cerámico tipo símil madera para fachada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.735	106.735	procedencia:	-		-	-	-	-
50	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 49	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.346	52.346	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
51	72101607-002	Revestimiento de pared o muros -Recuadro de aberturas con mortero de cemento	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.950	3.950	procedencia:	-		-	-	-	-
52	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 51	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.738	20.738	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
53	72101607-002	Revestimiento de pared o muros -Mocheta en aberturas con mortero de cemento	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.456	3.456	procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

54	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 53	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.725	21.725	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
55	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento de tablero de comando y protección de bomba de agua. Incluye cambio de Relé de falta de fase.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.225	239.225	procedencia:	-		-	-	-	-
56	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 55	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.417	62.417	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
57	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento de tablero de comando y protección de bomba de agua. Incluye cambio de Contactores.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.118	112.118	procedencia:	-		-	-	-	-
58	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 57	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.463	62.463	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
59	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento de tablero de comando y protección de bomba de agua. Incluye cambio de Relé Térmico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.821	201.821	procedencia:	-		-	-	-	-
60	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 59	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.463	62.463	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
61	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de electroductos corrugado antillama de 3/4"	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.130	4.130	procedencia:	-		-	-	-	-
62	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 61	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.248	3.248	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
63	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de electroductos corrugado antillama de 1".	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.198	5.198	procedencia:	-		-	-	-	-
64	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 63	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.434	3.434	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
65	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de equipos de reflectores de 400w incluye reactor y lámpara.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	292.725	292.725	procedencia:	-		-	-	-	-
66	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 65	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.679	141.679	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
67	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de reactor para reflectores de 400W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.925	186.925	procedencia:	-		-	-	-	-

Arquitecto Ingeniero Civil

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

68	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 67	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.174	26.174	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
69	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de lámpara Led 50 W luz fría	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.000	79.000	procedencia:	-		-	-	-	-
70	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 69	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.000	34.000	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
71	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de lámparas de bajo consumo de 105 w luz fría.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.000	99.000	procedencia:	-		-	-	-	-
72	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.000	49.000	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
73	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de lámparas Led luz blanca 45 W y portafoco.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.000	84.000	procedencia:	252,00		252,00	21.168.000	-	21.168.000
74	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 73	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.000	49.000	consultor líder: procedencia:	252,00		252,00	12.348.000	-	12.348.000
75	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de foco Led luz blanca 45W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.000	64.000	procedencia:	4,00		4,00	256.000	-	256.000
76	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 75	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.000	24.000	consultor líder: procedencia:	4,00		4,00	96.000	-	96.000
77	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de portafoco para foco de Led luz blanca 45 W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.204	23.204	procedencia:	-		-	-	-	-
78	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 77	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.844	27.844	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
79	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de equipos eléctricos (focos de bajo consumo con portalámparas de porcelana de rosca fina) 20 W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.844	27.844	procedencia:	-		-	-	-	-
80	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 79	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.204	23.204	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
81	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de porta lámpara de porcelana de rosca gruesa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.888	8.888	procedencia:	-		-	-	-	-

Alejandro Espinoza
Ingeniero Civil
CIP N° 92222

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecha
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

82	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 81	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.625	29.625	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
83	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de porta lámpara de porcelana de rosca fina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.888	8.888	procedencia:	-		-	-	-	-
84	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 83	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.625	29.625	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
85	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de luminarias led adosadas luz blanca 18 w.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.422	72.422	procedencia:	-		-	-	-	-
86	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 85	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.406	46.406	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
87	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de panel led embutidas luz blanca 18 w.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.750	54.750	procedencia:	-		-	-	-	-
88	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 87	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.844	27.844	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
89	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de panel led de adosar luz blanca 24 W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.763	97.763	procedencia:	-		-	-	-	-
90	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 89	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.375	49.375	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
91	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de panel led de embutir luz blanca 24 W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.900	86.900	procedencia:	-		-	-	-	-
92	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 91	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.375	49.375	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
93	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de panel led de adosar de 48W de 60x60cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	199.406	199.406	procedencia:	-		-	-	-	-
94	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 93	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.813	92.813	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
95	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de panel led de embutir de 48W de 60x60cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.044	194.044	procedencia:	-		-	-	-	-

Angeles Espinoza
Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecz
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

96	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 95	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.531	41.531	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
97	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de luz de emergencia tipo led incluye ductos, cableado y circuito eléctrico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.486	103.486	procedencia:	-		-	-	-	-
98	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 97	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.688	55.688	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
99	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de focos de bajo de vapor de mercurio 400 W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.950	103.950	procedencia:	-		-	-	-	-
100	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 99	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.191	49.191	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
101	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de focos de bajo de vapor de sodio 400 W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.950	103.950	procedencia:	-		-	-	-	-
102	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 101	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.191	49.191	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
103	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de llaves en ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.095	40.095	procedencia:	-		-	-	-	-
104	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 103	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.661	36.661	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
105	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de equipos fluorescente 2* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.688	55.688	procedencia:	-		-	-	-	-
106	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 105	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.125	37.125	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
107	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de equipos fluorescente 4* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.813	92.813	procedencia:	-		-	-	-	-
108	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 107	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.688	55.688	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
109	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de equipo fluorescente de 3x40 W con tubos LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.766	41.766	procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

110	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 109	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.563	18.563	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
111	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de tubos LED de 18W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.750	19.750	procedencia:	-		-	-	-	-
112	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 111	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.813	14.813	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
113	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de tapa ciegas.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.392	1.392	procedencia:	-		-	-	-	-
114	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 113	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.207	1.207	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
115	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cables de 2mm.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.218	6.218	procedencia:	-		-	-	-	-
116	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 115	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.130	4.130	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
117	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cables de 4mm.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.003	9.003	procedencia:	-		-	-	-	-
118	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 117	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.033	6.033	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
119	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cables de 6mm.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.231	11.231	procedencia:	-		-	-	-	-
120	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 119	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.729	6.729	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
121	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de cable multifilar de 10 mm2.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.217	17.217	procedencia:	-		-	-	-	-
122	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 121	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.231	11.231	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
123	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de terminales de conexión tipo aro para 50 mm2.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.400	8.400	procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054785-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

124	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 123	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.615	5.615	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
125	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Provisión y colocación de terminales de conexión tipo aro para 10 mm2.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.198	5.198	procedencia:	-		-	-	-	-
126	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 125	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.852	3.852	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
127	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Provisión y colocación de terminales de conexión tipo pin para 50 mm2.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.632	8.632	procedencia:	-		-	-	-	-
128	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 127	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.080	6.080	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
129	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Provisión y colocación de terminales de conexión tipo pin para 10 mm2.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.198	5.198	procedencia:	-		-	-	-	-
130	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 129	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.899	3.899	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
131	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Provisión y colocación de dispositivos de protección contra picos eléctricos (DPS) VCL Slim de 45KA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.366	197.366	procedencia:	-		-	-	-	-
132	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 131	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.579	134.579	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
133	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Provisión y colocación de puesta a tierra con jabalina de cobre de 5/8 de 2mts con cableado correspondiente.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.477	56.477	procedencia:	-		-	-	-	-
134	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 133	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.750	38.750	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
135	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cable canal de 10x5cm.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.485	32.485	procedencia:	-		-	-	-	-
136	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 135	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.419	20.419	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
137	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas- Reposición de cable canal de 4x3cm.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.347	21.347	procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

138	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 137	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.922	13.922	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
139	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de cable canal de 2x1cm.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.497	6.497	procedencia:	-		-	-	-	-
140	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 139	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.713	3.713	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
141	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de caja aluminio fundido 100x100x60 mm antideslizante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.400	47.400	procedencia:	-		-	-	-	-
142	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 141	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.562	34.562	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
143	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de caja aluminio fundido 150x150x100 mm antideslizante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.800	94.800	procedencia:	-		-	-	-	-
144	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 143	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
145	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas-Seccionar circuitos para luces independientes por cada circuito (mano de obra).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.676	101.676	procedencia:	-		-	-	-	-
146	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas-Reposición de cable de 70 mm NYY para cambio de alimentación desde transformador hasta tablero general.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.322	73.322	procedencia:	-		-	-	-	-
147	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 146	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.054	38.054	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
148	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas-Reposición de tableros para 50 llaves de 1 corte general TM con barra RST, N y Tierra.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	633.863	633.863	procedencia:	-		-	-	-	-
149	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 148	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.553	350.553	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
150	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de tableros para 24 llaves de 1 corte general TM con barra RST, N y Tierra.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.383	333.383	procedencia:	-		-	-	-	-
151	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 150	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.878	186.878	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteco
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

152	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de circuitos para aire con llave de 25 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.261	110.261	procedencia:	-		-	-	-	-
153	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 152	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.432	96.432	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
154	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de Terminal tipo ojal de 4 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	929	929	procedencia:	-		-	-	-	-
155	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 154	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	557	557	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
156	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de Terminal tipo ojal de 6 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.392	1.392	procedencia:	-		-	-	-	-
157	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 156	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	929	929	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
158	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de Terminal tipo ojal de 10mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.135	2.135	procedencia:	-		-	-	-	-
159	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 158	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.114	1.114	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
160	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de Terminal tipo ojal de 16mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.645	2.645	procedencia:	-		-	-	-	-
161	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 160	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.114	1.114	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
162	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de Terminal tipo ojal de 25mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.063	3.063	procedencia:	-		-	-	-	-
163	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 162	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.114	1.114	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
164	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de Terminal tipo ojal de 35mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.991	3.991	procedencia:	-		-	-	-	-
165	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 164	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.042	2.042	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteb.
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

166	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de Terminal tipo ojal de 50 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.961	6.961	procedencia:	-		-	-	-	-
167	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 166	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.434	3.434	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
168	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de registros de 60x60x70 cm con chapa negra LAC antideslizante e= 1/8".	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	293.009	293.009	procedencia:	-		-	-	-	-
169	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 168	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.477	189.477	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
170	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de Electroductos de 50 mm. incluye excavación.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.036	15.036	procedencia:	-		-	-	-	-
171	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 170	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.749	18.749	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
172	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de Electroductos de 100 mm. incluye excavación.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.174	26.174	procedencia:	-		-	-	-	-
173	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 172	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.234	20.234	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
174	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable NYY de 4x25mm.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.519	109.519	procedencia:	-		-	-	-	-
175	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 174	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.400	59.400	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
176	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable NYY de 4x16 mm.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.466	71.466	procedencia:	-		-	-	-	-
177	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 176	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.125	37.125	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
178	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable NYY de 4x10mm.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.988	25.988	procedencia:	-		-	-	-	-
179	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 178	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.563	18.563	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

180	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de llave de TM de 1x10 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.491	19.491	procedencia:	-		-	-	-	-
181	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 180	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
182	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x16 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.491	19.491	procedencia:	-		-	-	-	-
183	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 182	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
184	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de llave de TM de 1x20 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.491	19.491	procedencia:	-		-	-	-	-
185	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 184	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
186	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x25 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.131	24.131	procedencia:	-		-	-	-	-
187	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 186	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
188	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x32 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.060	25.060	procedencia:	-		-	-	-	-
189	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 188	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
190	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x10 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.910	39.910	procedencia:	-		-	-	-	-
191	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 190	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
192	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de llave de TM de 3x16 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.981	38.981	procedencia:	-		-	-	-	-
193	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 192	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

194	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x20 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.981	38.981	procedencia:	-		-	-	-	-
195	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 194	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
196	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x25 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.981	38.981	procedencia:	-		-	-	-	-
197	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 196	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
198	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x32 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.191	49.191	procedencia:	-		-	-	-	-
199	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 198	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
200	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x40 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.760	54.760	procedencia:	-		-	-	-	-
201	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
202	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x50 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.400	59.400	procedencia:	-		-	-	-	-
203	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 202	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
204	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de llave de TM de 3x63 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	69.610	69.610	procedencia:	-		-	-	-	-
205	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 204	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.700	29.700	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
206	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x80 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.579	134.579	procedencia:	-		-	-	-	-
207	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 206	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.485	32.485	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Arquitecta Especialista
Ingeniera Civil
Reg. MOP N° 4252

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estec...
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

208	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x100 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	153.141	153.141	procedencia:	-		-	-	-	-
209	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 208	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.341	34.341	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
210	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x160 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	672.705	672.705	procedencia:	-		-	-	-	-
211	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 210	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	224.235	224.235	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
212	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x250 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.430.000	1.430.000	procedencia:	-		-	-	-	-
213	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 212	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	224.235	224.235	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
214	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de llave de TM de 3x400 A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.935.000	2.935.000	procedencia:	-		-	-	-	-
215	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 214	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	373.756	373.756	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
216	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llave de 1 punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.625	29.625	procedencia:	-		-	-	-	-
217	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 216	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
218	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llaves de 2 punto y 1 toma.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.250	74.250	procedencia:	-		-	-	-	-
219	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 218	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.125	37.125	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
220	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llaves de 2 puntos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.000	79.000	procedencia:	-		-	-	-	-
221	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.500	29.500	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecha
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

222	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llaves de 2 toma.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.250	74.250	procedencia:	-		-	-	-	-
223	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 222	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.125	37.125	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
224	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llaves de 1 punto y 1 toma.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.347	21.347	procedencia:	-		-	-	-	-
225	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 224	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.922	13.922	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
226	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de alumbrado Led solar 90 W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	444.375	444.375	procedencia:	-		-	-	-	-
227	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 226	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.125	148.125	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
228	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de luces colgantes aluminio para lámpara.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.329	60.329	procedencia:	-		-	-	-	-
229	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 228	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.910	39.910	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
230	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición de luminarias para exterior Tipo tortuga de 12W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.313	54.313	procedencia:	-		-	-	-	-
231	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 230	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
232	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición proyector LED 200W luz fría	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	345.625	345.625	procedencia:	-		-	-	-	-
233	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 232	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.125	148.125	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
234	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición de toma trifásico de 3x32	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.562	34.562	procedencia:	-		-	-	-	-
235	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 234	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.875	88.875	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

236	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición de cinta LED de 60Leds Luz cálida para interior	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	procedencia:	-		-	-	-	-
237	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 236	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.637	28.637	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
238	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Cable a tierra 4mm	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.913	6.913	procedencia:	-		-	-	-	-
239	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 238	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.875	9.875	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
240	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Tablero plástico de embutir para 8 llaves	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.500	118.500	procedencia:	-		-	-	-	-
241	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 240	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.537	194.537	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
242	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Tablero metálico de embutir c/ barras RST+ N +T para 18 llaves TM y una llave de corte general.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	582.625	582.625	procedencia:	-		-	-	-	-
243	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 242	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	195.525	195.525	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
244	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Reposición e instalación de llaves toma eléctrica Tipo PC.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	procedencia:	-		-	-	-	-
245	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 244	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
246	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Reposición e instalación de llaves toma eléctrica Tipo Schuko.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.250	59.250	procedencia:	-		-	-	-	-
247	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 246	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
248	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Reposición de caño conduit 25mm por 3m con accesorios de sujeción	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.712	22.712	procedencia:	-		-	-	-	-
249	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 248	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.813	14.813	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

250	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de caño conduit 32mm por 3m	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	procedencia:	-		-	-	-	-
251	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 250	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.813	14.813	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
252	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de cable aluminio Preensamblado 2x25mm2 XLPE (1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.813	14.813	procedencia:	-		-	-	-	-
253	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 252	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.750	19.750	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
254	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de cable aluminio Preensamblado 4x25mm2 XLPE (1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.600	31.600	procedencia:	-		-	-	-	-
255	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 254	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.750	19.750	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
256	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de DPS (Dispositivo de Protección contra sobrecarga) de 40 KA	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	246.875	246.875	procedencia:	-		-	-	-	-
257	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 256	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	444.375	444.375	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
258	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de disyuntor Diferencial de 4x25 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	474.000	474.000	procedencia:	-		-	-	-	-
259	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 258	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	493.750	493.750	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
260	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de disyuntor Diferencial de 4x40 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.313	370.313	procedencia:	-		-	-	-	-
261	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 260	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	493.750	493.750	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
262	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de driver para panel LED de 12W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.813	14.813	procedencia:	-		-	-	-	-
263	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 262	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil
Registro N° 4202

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecha
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

264	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de driver para panel LED de 18W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.725	21.725	procedencia:	-		-	-	-	-
265	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 264	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
266	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de driver para panel LED de 24W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.700	23.700	procedencia:	-		-	-	-	-
267	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 266	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
268	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de driver para panel LED de 48W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	procedencia:	-		-	-	-	-
269	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 268	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
270	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1" con accesorios para abastecimiento de agua (incluye excavación, colocación y protección)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.563	18.563	procedencia:	-		-	-	-	-
271	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 270	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.847	22.847	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
272	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 3/4"con accesorios para abastecimiento de agua. (incluye excavación, colocación y protección)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.850	14.850	procedencia:	-		-	-	-	-
273	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 272	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.847	22.847	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
274	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua. (incluye excavación, colocación y protección)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.210	10.210	procedencia:	-		-	-	-	-
275	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 274	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.891	21.891	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
276	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua. (incluye excavación, colocación y protección)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.275	22.275	procedencia:	-		-	-	-	-
277	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 276	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.204	23.204	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

278	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 2" con accesorios para abastecimiento de agua. (incluye excavación, colocación y protección)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.629	30.629	procedencia:	-		-	-	-	-
279	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 278	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.250	26.250	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
280	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 1/2" con campana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.023	93.023	procedencia:	1,00		1,00	93.023	-	93.023
281	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 280	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.127	61.127	consultor líder: procedencia:	1,00		1,00	61.127	-	61.127
282	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 3/4"con campana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.015	65.015	procedencia:	-		-	-	-	-
283	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 282	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.451	57.451	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
284	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 1".	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.644	95.644	procedencia:	-		-	-	-	-
285	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 284	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.015	65.015	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
286	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 1 1/2".	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.763	114.763	procedencia:	-		-	-	-	-
287	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 286	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.015	65.015	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
288	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 2".	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.031	130.031	procedencia:	-		-	-	-	-
289	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 288	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.867	68.867	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
290	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.503	24.503	procedencia:	-		-	-	-	-
291	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 290	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.406	28.406	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecho
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

292	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 75mm) con accesorios.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.635	17.635	procedencia:	-		-	-	-	-
293	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 292	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.256	28.256	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
294	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 50mm) con accesorios.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.087	13.087	procedencia:	-		-	-	-	-
295	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 294	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.788	27.788	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
296	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 40mm) con accesorios.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.509	11.509	procedencia:	-		-	-	-	-
297	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 296	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.169	27.169	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
298	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño galvanizado de 1" c/ accesorios.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.553	53.553	procedencia:	-		-	-	-	-
299	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 298	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.285	38.285	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
300	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño galvanizado de 1/4 "c/ accesorios.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.845	47.845	procedencia:	-		-	-	-	-
301	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 300	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.371	31.371	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
302	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño galvanizado de 2" c/ accesorios.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.524	76.524	procedencia:	-		-	-	-	-
303	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 302	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.451	57.451	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
304	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Sellado de registro cloacal.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.079	88.079	procedencia:	-		-	-	-	-
305	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 304	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.267	77.267	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

306	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mampostería, revoque y con doble tapa (hormigón y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8").	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	391.622	391.622	procedencia:	-		-	-	-	-
307	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 306	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	237.136	237.136	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
308	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo metálico con cierre de medio giro para agua fría.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.748	49.748	procedencia:	-		-	-	-	-
309	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 308	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.553	53.553	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
310	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo de agua cierre automático.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.836	184.836	procedencia:	-		-	-	-	-
311	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 310	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.431	78.431	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
312	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla móvil de pared para cocina.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.499	128.499	procedencia:	-		-	-	-	-
313	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 312	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.441	42.441	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
314	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla monocomando de mesada.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.375	275.375	procedencia:	-		-	-	-	-
315	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 314	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.847	49.847	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
316	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla de bronce tipo pico manguera de 1/2 pulgada.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.075	72.075	procedencia:	-		-	-	-	-
317	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 316	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.441	42.441	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
318	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla tipo pico móvil p/agua caliente y fría.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	121.167	121.167	procedencia:	-		-	-	-	-
319	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 318	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.000	82.000	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

320	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo eléctrico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	190.754	190.754	procedencia:	-		-	-	-	-
321	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 320	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.441	42.441	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
322	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de canilla tipo mariposa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.125	148.125	procedencia:	10,00		10,00	1.481.250	-	1.481.250
323	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 322	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	98.750	98.750	consultor líder: procedencia:	10,00		10,00	987.500	-	987.500
324	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cisterna alta.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.874	55.874	procedencia:	1,00		1,00	55.874	-	55.874
325	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 324	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.467	60.467	consultor líder: procedencia:	1,00		1,00	60.467	-	60.467
326	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de inodoro con cisterna baja incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	839.375	839.375	procedencia:	-		-	-	-	-
327	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 326	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	691.250	691.250	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
328	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño de PVC flexibles.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.342	23.342	procedencia:	-		-	-	-	-
329	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 328	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.629	30.629	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
330	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de caño metálico flexibles.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.091	42.091	procedencia:	-		-	-	-	-
331	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 330	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.433	34.433	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
332	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de rejillas de piso sifonada.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.785	53.785	procedencia:	-		-	-	-	-
333	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 332	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.467	60.467	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil
R.U.C. MOPC Nº 4202

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estech
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

334	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Patinado de revestimientos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.615	5.615	procedencia:	-		-	-	-	-
335	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 334	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.518	7.518	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
336	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reparación de mingitorios y accesorios.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.467	60.467	procedencia:	-		-	-	-	-
337	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 336	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.379	43.379	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
338	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de ducto de ventilación (PVC 75mm).	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.166	19.166	procedencia:	-		-	-	-	-
339	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 338	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.840	29.840	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
340	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de lavatorios blanco sin pedestal.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	182.738	182.738	procedencia:	-		-	-	-	-
341	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 340	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.247	97.247	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
342	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición lavatorios blanco con pedestal (incluye sopapa y sifón).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.481	233.481	procedencia:	-		-	-	-	-
343	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 342	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.281	114.281	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
344	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reparación de lavatorio blanco con pedestal.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.479	198.479	procedencia:	-		-	-	-	-
345	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 344	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.710	74.710	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
346	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reparación de pedestal para lavatorio blanco.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.350	85.350	procedencia:	-		-	-	-	-
347	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 346	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.942	45.942	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estech
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

348	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tapa acolchonada de inodoros.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.285	38.285	procedencia:	-		-	-	-	-
349	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 348	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.182	22.182	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
350	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de artefactos sanitarios, inodoros (incluye enchufe).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	224.719	224.719	procedencia:	-		-	-	-	-
351	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 350	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.800	118.800	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
352	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Instalación de cañerías galvanizadas contraincendios d<= 2 1/2" y accesorios.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.336	67.336	procedencia:	-		-	-	-	-
353	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 352	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.587	48.587	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
354	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de mangueras de incendio (De alta tenacidad) de 2,5" por 30m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.280.000	1.280.000	procedencia:	-		-	-	-	-
355	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 354	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	98.660	98.660	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
356	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de mesadas de granito natural pulido con 1 bacha de acero inoxidable.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	426.304	426.304	procedencia:	-		-	-	-	-
357	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 356	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	364.585	364.585	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
358	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de pollera de granito natural pulido de 10 cm de ancho.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.959	48.959	procedencia:	-		-	-	-	-
359	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 358	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.663	25.663	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
360	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Zócalo de granito natural para mesada de baño (10cm ancho).	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.959	48.959	procedencia:	-		-	-	-	-
361	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 360	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.663	25.663	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

362	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de registro cloacal 40x40x50cm (Incluye mampostería, revoque y con doble tapa (hormigón y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8")	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.332	171.332	procedencia:	-	2,00	2,00	-	342.664	342.664
363	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 362	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.722	132.722	consultor líder: procedencia:	-	2,00	2,00	-	265.444	265.444
364	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tapa de HºAº para registro.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.229	61.229	procedencia:	-		-	-	-	-
365	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 364	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.953	30.953	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
366	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 1 1/2".	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	207.506	207.506	procedencia:	-		-	-	-	-
367	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 366	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.710	65.710	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
368	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 3/4".	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.512	117.512	procedencia:	-		-	-	-	-
369	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 368	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.063	74.063	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
370	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 1 1/4".	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.166	104.166	procedencia:	-		-	-	-	-
371	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 370	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.305	50.305	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
372	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 2".	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329.231	329.231	procedencia:	-		-	-	-	-
373	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 372	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.088	70.088	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
374	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 3".	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	650.000	650.000	procedencia:	-		-	-	-	-
375	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 374	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.960	76.960	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Fernando Espinoza
Ingeniero Civil
Reg. MCPC N° 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecho
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

376	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla tipo pico manguera cromado de 1/2 pulgada.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.149	78.149	procedencia:	-		-	-	-	-
377	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 376	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.397	34.397	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
378	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de ducha eléctrica.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.944	113.944	procedencia:	-		-	-	-	-
379	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 378	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.703	38.703	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
380	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de brazo de metal para ducha eléctrica.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.806	18.806	procedencia:	-		-	-	-	-
381	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 380	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.897	11.897	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
382	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - reposición de flotador para tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.055	58.055	procedencia:	-		-	-	-	-
383	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 382	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.703	38.703	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
384	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de válvula esférica termo fusión de 40 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.380	160.380	procedencia:	-		-	-	-	-
385	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 384	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.953	30.953	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
386	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de válvula esférica termo fusión de 32mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.716	70.716	procedencia:	-		-	-	-	-
387	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 386	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.953	30.953	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
388	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias - Reposición de válvula esférica termofusión de 25 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.156	54.156	procedencia:	-		-	-	-	-
389	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 388	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.953	30.953	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil
R. J. MOPC N°: 4202

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecha
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

390	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de válvula esférica termo fusión de 20 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.453	46.453	procedencia:	-		-	-	-	-
391	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 390	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.953	30.953	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
392	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tanque de agua de fibra de vidrio de 3000 lts.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.980.000	1.980.000	procedencia:	-		-	-	-	-
393	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 392	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	232.078	232.078	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
394	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 lts.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.143.213	3.143.213	procedencia:	-		-	-	-	-
395	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 394	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	232.078	232.078	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
396	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 20mm (Con accesorios)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.344	12.344	procedencia:	-		-	-	-	-
397	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 396	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.562	34.562	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
398	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 25mm (Con accesorios)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.294	16.294	procedencia:	-		-	-	-	-
399	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 398	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.562	34.562	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
400	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 32mm (Con accesorios)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.700	23.700	procedencia:	-		-	-	-	-
401	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 400	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.562	34.562	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
402	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 40mm (Con accesorios)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.375	49.375	procedencia:	-		-	-	-	-
403	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 402	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.562	34.562	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil
Reg. IOPC Nº 4202

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

404	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 50mm (Con accesorios)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.275	57.275	procedencia:	-		-	-	-	-
405	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 404	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.562	34.562	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
406	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de tapa de registro de chapa LAC antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	414.750	414.750	procedencia:	-		-	-	-	-
407	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 406	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.063	74.063	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
408	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de mesadas de granito natural pulido incluye zócalo y pollera.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	839.375	839.375	procedencia:	-		-	-	-	-
409	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 408	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.500	197.500	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
410	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias- Reposición de mesada de granito reconstituido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	493.750	493.750	procedencia:	-		-	-	-	-
411	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 410	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.000	158.000	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
412	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias- Reposición de bacha de acero inoxidable para mesada.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	316.000	316.000	procedencia:	-		-	-	-	-
413	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 412	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.375	49.375	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
414	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias- Reposición de lavatorio de embutir en mesada oval.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	182.687	182.687	procedencia:	-		-	-	-	-
415	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 414	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.375	49.375	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
416	72102304-009	Reparación de desagüe pluvial-Reposición de bajada de pvc 100 mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 100 mm con garganta cilíndrica hasta registro. (Incluye sellado entre garganta cilíndrica y bajada	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.461	22.461	procedencia:	-		-	-	-	-
417	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 416	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.516	18.516	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

418	72102304-009	Reparación de desagüe pluvial-Reposición de bajada de pvc 150 mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 150 mm con garganta cilíndrica hasta registro. (Incluye sellado entre garganta cilíndrica y bajada	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.613	30.613	procedencia:	18,00		18,00	551.034	-	551.034
419	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 418	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.813	14.813	consultor líder: procedencia:	18,00		18,00	266.634	-	266.634
420	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Conexión de desagüe de aires acondicionados con caños de PVC 1/4" con accesorios hasta la bajada pluvial mas próxima.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.905	54.905	procedencia:	-		-	-	-	-
421	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 420	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.956	46.956	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
422	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Readecuación y limpieza de desagües pluviales.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.117	10.117	procedencia:	-		-	-	-	-
423	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 422	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.374	9.374	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
424	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Reposición de rejillas en colectores de agua pluvial.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.851	198.851	procedencia:	5,40		5,40	1.073.795	-	1.073.795
425	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 424	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.520	78.520	consultor líder: procedencia:	5,40		5,40	424.008	-	424.008
426	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Reposición de canaletas de chapa Nro. 24 con desarrollo de 50cm de desagüe pluvial incluye esmalte sintético y antióxido y garganta circular.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.577	63.577	procedencia:	-		-	-	-	-
427	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 426	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.875	44.875	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
428	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Reparación de canal a cielo abierto de mampostería.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.461	22.461	procedencia:	6,00	1,10	7,10	134.766	24.707	159.473
429	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 428	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.990	14.990	consultor líder: procedencia:	6,00	1,10	7,10	89.940	16.489	106.429
430	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Reparación de canalón (incluye demolición, limpieza, corrección de pendiente e impermeabilización).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.933	29.933	procedencia:	-		-	-	-	-
431	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 430	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.990	14.990	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estech
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

432	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Reparación de canaletas y bajadas (Incluye pintura).	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.231	11.231	procedencia:	-	-	-	-	-	-
433	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 432	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.518	7.518	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
434	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrios traslúcidos para ventana balancín.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.975	51.975	procedencia:	-	-	-	-	-	-
435	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 434	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.522	36.522	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
436	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio templado de 8 mm con coloración existente.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	256.766	256.766	procedencia:	-	-	-	-	-	-
437	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 436	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.095	122.095	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
438	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm sin freno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	604.673	604.673	procedencia:	-	-	-	-	-	-
439	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 438	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	376.355	376.355	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
440	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm sin freno y con pivot.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	647.693	647.693	procedencia:	-	-	-	-	-	-
441	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 440	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	380.114	380.114	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
442	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm con freno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	615.904	615.904	procedencia:	-	-	-	-	-	-
443	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 442	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	453.761	453.761	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-
444	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm con freno y con pivot.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	879.770	879.770	procedencia:	-	-	-	-	-	-
445	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 444	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	476.036	476.036	consultor líder: procedencia:	-	-	-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

446	72102602-004	Colocación de vidrios-Reposición de plancha de espejo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.620	85.620	procedencia:	4,48		4,48	383.578	-	383.578
447	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 446	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.219	57.219	consultor líder: procedencia:	4,48		4,48	256.341	-	256.341
448	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio de 8mm incoloro arenado completo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.752	262.752	procedencia:	-		-	-	-	-
449	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 448	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.318	126.318	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
450	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio de 4mm incoloro arenado completo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.925	186.925	procedencia:	-		-	-	-	-
451	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 450	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.346	52.346	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
452	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio de 6mm incoloro arenado completo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	257.880	257.880	procedencia:	-		-	-	-	-
453	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 452	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.289	67.289	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
454	72102602-004	Colocación de vidrios-Reposición de vidrio fume de 4mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.878	186.878	procedencia:	-		-	-	-	-
455	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 454	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.875	44.875	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
456	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio fume de 6mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.292	209.292	procedencia:	-		-	-	-	-
457	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 456	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.875	44.875	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
458	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio fume de 8mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	224.235	224.235	procedencia:	-		-	-	-	-
459	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 458	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.346	52.346	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

460	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas- Retiro y Reubicación de Mamparas de eucatex y/o vidriadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.250	59.250	procedencia:	-		-	-	-	-
461	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Retiro de Mamparas de eucatex y/o vidriadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.637	28.637	procedencia:	-		-	-	-	-
462	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de contrapiso.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.425	7.425	procedencia:	89,92		89,92	667.656	-	667.656
463	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.813	14.813	procedencia:	64,39		64,39	953.809	-	953.809
464	72103003-001	Servicio de Demolicion-Demolición de piso cerámico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.504	11.504	procedencia:	-		-	-	-	-
465	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de baldosa de canto rodado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.985	12.985	procedencia:	-		-	-	-	-
466	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de revestimiento cerámico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.504	11.504	procedencia:	-		-	-	-	-
467	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de piso calcáreo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.575	10.575	procedencia:	64,26		64,26	679.550	-	679.550
468	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de zócalo.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.321	2.321	procedencia:	-		-	-	-	-
469	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de revoque.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.691	11.691	procedencia:	-		-	-	-	-
470	72103003-001	Servicio de Demolicion-Demolición de Cielorraso (madera, PVC, Yeso, etc.).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.488	22.488	procedencia:	-		-	-	-	-
471	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de canalón a cielo abierto.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.447	11.447	procedencia:	-		-	-	-	-
472	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de mampostería.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.997	10.997	procedencia:	1,00	2,00	3,00	10.997	21.994	32.991
473	72103003-001	Servicio de Demolición- Demolición de piso de hormigón Armado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.187	64.187	procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecho
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

474	72103003-001	Servicio de Demolición - Retiro de Ventana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.063	74.063	procedencia:	-		-	-	-	-
475	72103003-001	Servicio de Demolición - Retiro de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.375	49.375	procedencia:	22,00		22,00	1.086.250	-	1.086.250
476	72103003-001	Servicio de Demolición - Retiro de mesada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.187	64.187	procedencia:	-		-	-	-	-
477	72103003-001	Servicio de Demolición - Retiro de Puerta, incluye marco y contramarco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.812	93.812	procedencia:	-		-	-	-	-
478	72103003-001	Servicio de Demolición - Demolición de muro de piedra bruta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.137	147.137	procedencia:	-		-	-	-	-
479	72131601-003	Cimiento-Reposición de cimiento de PBC con cal.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	191.426	191.426	procedencia:	-		-	-	-	-
480	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 479	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.813	92.813	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
481	72131601-004	Colocacion de hormigon armado-Reparación de grietas o fisuras del hormigón armado (Incluye limpieza, adhesivo estructural, armaduras, revoque).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.878	186.878	procedencia:	-		-	-	-	-
482	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 481	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.205	94.205	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
483	72131601-004	Colocación de hormigón armado-Reparación de grietas o fisuras del hormigón armado, incluye pintura fibrada (canalón).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.118	112.118	procedencia:	-		-	-	-	-
484	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 483	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.761	74.761	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
485	72131601-004	Colocación de hormigón armado-Reparación de grietas o fisuras de piso de hormigón.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.693	104.693	procedencia:	5,40		5,40	565.342	-	565.342
486	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - item 485	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.864	59.864	consultor líder: procedencia:	5,40		5,40	323.266	-	323.266
487	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Reposición de hormigón armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.780.000	1.780.000	procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

488	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 487	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	889.000	889.000	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
489	72131601-005	Mamposteria-Reposición de cordón perimetral elevado con hidrófugo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.976	20.976	procedencia:	-		-	-	-	-
490	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 489	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.247	14.247	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
491	72131601-005	Mamposteria-Reposición de cordón de Hormigón	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	98.750	98.750	procedencia:	-		-	-	-	-
492	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 491	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
493	72131601-005	Mamposteria-Reparación de mampostería de ladrillos (común, visto) en sectores necesarios con envarillado 2F 8mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.910	66.910	procedencia:	33,00		33,00	2.208.030	-	2.208.030
494	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 493	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.829	31.829	consultor líder: procedencia:	33,00		33,00	1.050.357	-	1.050.357
495	72131601-005	Mamposteria-Reposición de Envarillado 2 Ø 8 mm con mortero 1:3.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.766	12.766	procedencia:			-	-	-	-
496	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 495	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.975	9.975	consultor líder: procedencia:			-	-	-	-
497	72131601-005	Mamposteria-Reposición de mampostería de ladrillo común en sectores necesarios.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	69.675	69.675	procedencia:	-		-	-	-	-
498	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 497	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.431	36.431	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
499	72131601-005	Mamposteria-Reposición de mampostería ladrillos laminados 21 agujeros visto.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.169	114.169	procedencia:	-		-	-	-	-
500	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 499	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.069	43.069	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
501	72131601-005	Mamposteria-Reposición de mampostería de nivelación con tratamiento hidrófugo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.975	90.975	procedencia:	22,50		22,50	2.046.938	-	2.046.938

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

502	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 501	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.059	56.059	consultor líder: procedencia:	22,50		22,50	1.261.328	-	1.261.328
503	72131601-005	Mamposteria-Reposición de mampostería de elevación de ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.910	60.910	procedencia:	-		-	-	-	-
504	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 503	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.238	28.238	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
505	72131601-005	Mamposteria-Reposición de pilar de ladrillo común de 30x30cm.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.691	64.691	procedencia:	-		-	-	-	-
506	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 505	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.059	56.059	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
507	72131601-005	Mamposteria--Reposición de muro de contención piedra bruta colocada visto (Incluye mocheta en la parte superior del muro)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	258.760	258.760	procedencia:	-		-	-	-	-
508	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 507	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.216	108.216	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
509	72131601-005	Mamposteria-Tabiquería de yeso acartonado de 10mm con estructura de perfiles metálicos encintada y masillada para cerramientos verticales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.000	158.000	procedencia:	-		-	-	-	-
510	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 509	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.313	54.313	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
511	72131601-005	Mamposteria-Envarillado de 2 Ø 6	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.319	14.319	procedencia:	-		-	-	-	-
512	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 511	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.529	13.529	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
513	72131601-005	Mamposteria-Envarillado de 2 Ø 10	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	procedencia:	-		-	-	-	-
514	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 513	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.529	13.529	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
515	72131601-006	Aislación-Reposición de material aislante de espuma de polietileno con 2 caras aluminizadas de 5mm para techo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.679	22.679	procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

516	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 515	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.400	14.400	consultor líder: procedencia:	-		-	-		-
517	72131601-006	Aislación-Aislación con lana de vidrio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	procedencia:	-		-	-		-
518	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 517	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.813	14.813	consultor líder: procedencia:	-		-	-		-
519	72131601-008	Revoques-Revoque exterior de mampostería con hidrófugo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.431	25.431	procedencia:	51,85	1,29	53,14	1.318.597	32.806	1.351.403
520	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 519	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.875	25.875	consultor líder: procedencia:	51,85	1,29	53,14	1.341.619	33.379	1.374.998
521	72131601-008	Revoques-Revoque interior de mampostería con hidrófugo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.625	29.625	procedencia:	-	10,00	10,00	-	296.250	296.250
522	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 521	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.663	26.663	consultor líder: procedencia:	-	10,00	10,00	-	266.630	266.630
523	72131601-008	Revoques-Revoque de losa (grueso + fino).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.661	36.661	procedencia:	-		-	-		-
524	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 523	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.719	21.719	consultor líder: procedencia:	-		-	-		-
525	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de alfombra tipo multipiso.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.059	56.059	procedencia:	-		-	-		-
526	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 525	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.719	21.719	consultor líder: procedencia:	-		-	-		-
527	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de zócalo de alfombra.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.261	8.261	procedencia:	-		-	-		-
528	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 527	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.615	5.615	consultor líder: procedencia:	-		-	-		-
529	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de contrapiso.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.204	23.204	procedencia:	95,12	15,85	110,97	2.207.164	367.783	2.574.947

Ingeniera Civil
MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

530	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 529	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.404	15.404	consultor líder: procedencia:	95,12	15,85	110,97	1.465.228	244.153	1.709.381
531	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de carpeta.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.706	16.706	procedencia:	154,80	-	154,80	2.586.089		2.586.089
532	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 531	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.404	15.404	consultor líder: procedencia:	154,80	-	154,80	2.384.540		2.384.540
533	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de baldosón de cemento.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	69.610	69.610	procedencia:	63,86	9,43	73,29	4.445.295	656.422	5.101.717
534	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 533	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.406	28.406	consultor líder: procedencia:	63,86	9,43	73,29	1.814.007	267.869	2.081.876
535	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de Baldosón de granito reconstituido antideslizante pulido de 40x40 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.969	154.969	procedencia:	-		-	-		-
536	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 535	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.188	54.188	consultor líder: procedencia:	-		-	-		-
537	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso calcáreo 20x20cm color rojo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.634	48.634	procedencia:	17,30		17,30	841.368		841.368
538	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación- Ítems 537	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.204	23.204	consultor líder: procedencia:	17,30		17,30	401.429		401.429
539	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso cerámico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.360	73.360	procedencia:	32,06		32,06	2.351.922		2.351.922
540	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 539	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.860	32.860	consultor líder: procedencia:	32,06		32,06	1.053.492		1.053.492
541	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de zócalo cerámico.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.188	18.188	procedencia:	-		-	-		-
542	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 541	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.922	13.922	consultor líder: procedencia:	-		-	-		-
543	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso sobre piso de cerámica PEI 5.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.219	85.219	procedencia:	-		-	-		-

Ingeniera Civil
Registro N°: 4202

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

544	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 543	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.125	37.125	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
545	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso sobre piso de porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.375	128.375	procedencia:	-		-	-	-	-
546	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 545	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.288	56.288	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
547	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de zócalo calcáreo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.922	13.922	procedencia:	-		-	-	-	-
548	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 547	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.994	12.994	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
549	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de umbral de cerámica.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.075	59.075	procedencia:	-		-	-	-	-
550	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 549	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.606	47.606	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
551	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso de granito para escaleras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	229.219	229.219	procedencia:	-		-	-	-	-
552	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 551	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	69.375	69.375	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
553	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	procedencia:	-		-	-	-	-
554	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 553	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.744	46.744	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
555	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso parquet	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	199.547	199.547	procedencia:	-		-	-	-	-
556	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 555	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.969	64.969	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
557	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso granítico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.500	148.500	procedencia:	-	4,10	4,10	-	608.850	608.850

Arquitecta Carina
Ingeniera

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

558	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 557	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.485	32.485	consultor líder: procedencia:	-	4,10	4,10	-	133.189	133.189
559	72131601-009	Colocación de pisos-contrapiso- Reposición de piso de Hormigón Armado de 10 cm con malla	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	138.250	138.250	procedencia:	2,00		2,00	276.500	-	276.500
560	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 559	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.562	34.562	consultor líder: procedencia:	2,00		2,00	69.124	-	69.124
561	72131601-009	Colocación de pisos-contrapiso- Reposición de zócalo de porcelanato	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.625	29.625	procedencia:	-		-	-	-	-
562	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 561	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
563	72131601-009	Colocación de pisos-Reposición de alfombra para piso boucle de alto tránsito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.125	148.125	procedencia:	-		-	-	-	-
564	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 563	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.625	29.625	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
565	72131601-009	Colocación de pisos-Reposición de baldosas podotáctiles de cemento color amarillo (Incluye direccional y de advertencia)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.900	86.900	procedencia:	-		-	-	-	-
566	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 565	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.625	29.625	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
567	72131601-009	Colocación de pisos-contrapiso-Reposición de adoquín hexagonal.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.800	94.800	procedencia:	-		-	-	-	-
568	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 567	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
569	72131601-009	Colocación de pisos-contrapiso-Reposición de adoquín rectangular.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.938	83.938	procedencia:	-		-	-	-	-
570	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 569	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
571	72131601-010	Aberturas-Reposición de marco de puerta de madera.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	143.860	143.860	procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

572	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 571	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.231	53.231	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
573	72131601-010	Aberturas-Reparación de ventanas metálicas tipo balancín (sistema de aberturas, soldaduras, destrabar, etc.)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.485	71.485	procedencia:	-		-	-	-	-
574	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 573	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.479	45.479	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
575	72131601-010	Aberturas-Reposición de puerta tablero de cedro (herrajes, cerradura tipo manija y pintura de madera al barniz sintético manos necesarios con acabado fino).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	692.954	692.954	procedencia:	12,00		12,00	8.315.448	-	8.315.448
576	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 575	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	368.531	368.531	consultor líder: procedencia:	12,00		12,00	4.422.372	-	4.422.372
577	72131601-010	Aberturas-Reposición de accesorios (par de brazos y otros) en ventanas con sistema de cierre basculante de perfilería de aluminio.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.059	56.059	procedencia:	-		-	-	-	-
578	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 577	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.403	37.403	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
579	72131601-010	Aberturas-Reposición de silicona en frío en aberturas.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.261	8.261	procedencia:	-		-	-	-	-
580	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 579	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.615	5.615	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
581	72131601-010	Aberturas-Reparación de puertas (bisagras y pasadores).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.910	39.910	procedencia:	4,00		4,00	159.640	-	159.640
582	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 581	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.650	58.650	consultor líder: procedencia:	4,00		4,00	234.600	-	234.600
583	72131601-010	Aberturas-Reparación de portones (Incluye bisagras, pasadores y pintura).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.013	55.013	procedencia:	-		-	-	-	-
584	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 583	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.677	60.677	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
585	72131601-010	Aberturas-Reposición de puerta metálica de chapa doblada N.º 20 de 1,00m de ancho. Incluye marco, herrajes, cerradura, pintura y colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	550.193	550.193	procedencia:	-		-	-	-	-

Arlanda Espinosa
Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

586	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 585	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	365.569	365.569	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
587	72131601-010	Aberturas-Reparación de puerta de chapa doblada metálica con hojas de vidrio.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	191.380	191.380	procedencia:	-		-	-	-	-
588	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 587	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	199.640	199.640	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
589	72131601-010	Aberturas-Reposición de herrajes y cerradura para abertura de chapa doblada incluye pasador superior e inferior.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.980	100.980	procedencia:	-		-	-	-	-
590	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 589	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.289	67.289	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
591	72131601-010	Aberturas-Reposición de cerradura con manija.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.250	74.250	procedencia:	3,00	3,00	6,00	222.750	222.750	445.500
592	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 591	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.688	55.688	consultor líder: procedencia:	3,00	4,00	7,00	167.064	222.752	389.816
593	72131601-010	Aberturas-Reposición de baranda de acero inoxidable.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	587.110	587.110	procedencia:	-		-	-	-	-
594	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 593	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.704	89.704	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
595	72131601-010	Aberturas-Reposición de marco de caño galvanizado de 2"con tejido de alambre romboidal de malla de 1".	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.740	370.740	procedencia:	-		-	-	-	-
596	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 595	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	223.121	223.121	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
597	72131601-010	Aberturas-Reposición de portón de caño galvanizado de 1 1/2" con malla de tejido de alambre romboidal de 2".	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.549	137.549	procedencia:	-		-	-	-	-
598	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 597	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.704	89.704	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
599	72131601-010	Aberturas-Reposición de reja fabricado en caño cuadrado 3/8" y caño de 30x30mm para portón.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	215.279	215.279	procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

600	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 599	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.579	134.579	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
601	72131601-010	Aberturas-Reposición de pasador de piso para portón de 40cm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.054	38.054	procedencia:	-		-	-	-	-
602	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 601	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.779	15.779	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
603	72131601-010	Aberturas-Reposición de pasador horizontal para portón de 30 cm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.131	24.131	procedencia:	-		-	-	-	-
604	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 603	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.779	15.779	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
605	72131601-010	Aberturas-Reposición de puerta placa (herrajes, cerradura tipo manija y pintura de madera al barniz sintético manos necesarios con acabado fino).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	447.872	447.872	procedencia:	1,00		1,00	447.872	-	447.872
606	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 605	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.552	84.552	consultor líder: procedencia:	1,00		1,00	84.552	-	84.552
607	72131601-010	Aberturas-Reposición de accesorios (manija en ventanas con sistema de cierre basculante de perfilería de aluminio).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.046	113.046	procedencia:	-		-	-	-	-
608	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 607	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.637	57.637	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
609	72131601-010	Aberturas-Reposición de marco de perfilería de aluminio para ventana corrediza incluye accesorios .	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.318	126.318	procedencia:	-		-	-	-	-
610	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 609	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.236	60.236	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
611	72131601-010	Aberturas-Reposición de marco de perfilería de aluminio para ventana basculante incluye accesorios.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.761	125.761	procedencia:	-		-	-	-	-
612	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 611	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.236	60.236	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
613	72131601-010	Aberturas-Reposición de marco de perfilería de aluminio para puerta.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	127.154	127.154	procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

614	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 613	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.818	59.818	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
615	72131601-010	Aberturas-Reposición de pasador para puerta de vidrio.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.403	37.403	procedencia:	-		-	-	-	-
616	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 615	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.461	22.461	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
617	72131601-010	Aberturas-Reposición de cerradura para puerta de vidrio.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.878	186.878	procedencia:	-		-	-	-	-
618	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 617	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.346	52.346	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
619	72131601-010	Aberturas-Reposición de pasador para puerta de madera.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.461	22.461	procedencia:	-		-	-	-	-
620	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 619	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.354	8.354	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
621	72131601-010	Aberturas-Reposición de bisagra pivotante para puerta de vidrio.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.458	13.458	procedencia:	-		-	-	-	-
622	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 621	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.461	22.461	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
623	72131601-010	Aberturas-Reposición de bisagra para puerta de aluminio.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.232	82.232	procedencia:	-		-	-	-	-
624	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 623	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.289	67.289	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
625	72131601-010	Aberturas-Reparación de cerradura para puerta de aluminio.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.289	67.289	procedencia:	-		-	-	-	-
626	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 625	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.589	37.589	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
627	72131601-010	Aberturas-Reposición de freno de piso tensión ajustable de puerta de vidrio.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	336.353	336.353	procedencia:	-		-	-	-	-

Antonella Cáceres
Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

628	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 627	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	224.235	224.235	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
629	72131601-010	Aberturas-Reposición de cierra puertas brazo hidráulico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	224.235	224.235	procedencia:	-		-	-	-	-
630	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 629	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.403	37.403	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
631	72131601-010	Aberturas-Reparación de tapa de caja hidrante (incluye vidrio y bisagras).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.761	74.761	procedencia:	-		-	-	-	-
632	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 631	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.875	44.875	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
633	72131601-010	Aberturas - Reposicion de Cerradura Antipánico en barra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.481.250	1.481.250	procedencia:	-		-	-	-	-
634	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 633	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	246.875	246.875	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
635	72131601-010	Aberturas - Reposicion de puerta metalica chapa lisa Nº20 ambas caras incluye marco herrajes y pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	562.875	562.875	procedencia:	-		-	-	-	-
636	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 635	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.875	88.875	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
637	72131601-010	Aberturas - Reposición de puerta doble de aluminio con vidrio incluye marco, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	957.875	957.875	procedencia:	-		-	-	-	-
638	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 637	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.437	123.437	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
639	72131601-010	Aberturas - Reposición de contramarco de puertas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.813	14.813	procedencia:	-		-	-	-	-
640	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 639	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.925	5.925	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
641	72131601-010	Aberturas - Reposición de marco de madera para puertas.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.063	74.063	procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

642	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 641	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.625	29.625	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
643	72131601-010	Aberturas -Tejido de alambre N° 14 de 1"x1" con accesorios de sujeción	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	162.938	162.938	procedencia:	-		-	-	-	-
644	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 643	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.063	74.063	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
645	72131601-010	Aberturas - Reposición de bisagras para puerta vaivén	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.562	34.562	procedencia:	-	4,00	4,00	-	138.248	138.248
646	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 645	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.688	24.688	consultor líder: procedencia:	-	4,00	4,00	-	98.752	98.752
647	72131601-010	Aberturas - Reposición de paño fijo de vidrio (6 mm) con carpintería de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	296.250	296.250	procedencia:	-		-	-	-	-
648	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 647	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.938	83.938	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
649	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura siliconada para ladrillo visto (manos necesarias).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.000	12.000	procedencia:	-	367,70	367,70	-	4.412.400	4.412.400
650	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 649	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.000	12.000	consultor líder: procedencia:	-	367,70	367,70	-	4.412.400	4.412.400
651	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex interior (manos necesarias).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.000	14.000	procedencia:	3.586,35	156,62	3.742,97	50.208.900	2.192.680	52.401.580
652	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 651	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.000	13.000	consultor líder: procedencia:	3.586,35	156,62	3.742,97	46.622.550	2.036.060	48.658.610
653	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex exterior (manos necesarias).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.000	16.000	procedencia:	2.620,91	600,68	3.221,59	41.934.560	9.610.880	51.545.440
654	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 653	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.000	14.000	consultor líder: procedencia:	2.620,91	600,68	3.221,59	36.692.740	8.409.520	45.102.260
655	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex interior con enduido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.141	24.141	procedencia:	-		-	-	-	-

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

656	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 655	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.706	16.706	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
657	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex exterior con enduido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.329	24.329	procedencia:	-		-	-	-	-
658	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 657	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.081	17.081	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
659	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al barniz sintético a manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye marco, lijado previo y limpieza).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.656	30.656	procedencia:	52,83	72,51	125,34	1.619.556	2.222.867	3.842.423
660	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 659	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.300	27.300	consultor líder: procedencia:	52,83	72,51	125,34	1.442.259	1.979.523	3.421.782
661	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex de mocheta.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.281	9.281	procedencia:	939,22	308,12	1.247,34	8.716.901	2.859.662	11.576.563
662	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 661	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.016	5.016	consultor líder: procedencia:	939,22	308,12	1.247,34	4.711.128	1.545.530	6.256.658
663	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura exterior de canalón.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.635	17.635	procedencia:	-		-	-	-	-
664	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 663	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.222	20.222	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
665	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura con tratamiento antióxido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.994	12.994	procedencia:	-		-	-	-	-
666	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 665	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.431	12.431	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
667	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura sintética sobre rejas de metal (ambas caras).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.563	18.563	procedencia:	53,00	44,43	97,43	983.839	824.754	1.808.593
668	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 667	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.204	23.204	consultor líder: procedencia:	53,00	44,43	97,43	1.229.812	1.030.954	2.260.766
669	72131601-012	Servicio de pintura-Tratamiento con pintura fibrada (incluye malla de tela).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.125	37.125	procedencia:	49,88	32,38	82,26	1.851.795	1.202.108	3.053.903

Ingeniera Civil

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

670	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 669	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.844	27.844	consultor líder: procedencia:	49,88	32,38	82,26	1.388.859	901.589	2.290.448
671	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de aberturas metálicas tipo balancín al esmalte sintético (ambas caras).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.347	21.347	procedencia:	-		-	-	-	-
672	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 671	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.706	16.706	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
673	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura sintética para aberturas metálicas (ambas caras).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.125	37.125	procedencia:	3,06	2,64	5,70	113.603	98.010	211.613
674	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 673	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.981	20.981	consultor líder: procedencia:	3,06	2,64	5,70	64.202	55.390	119.592
675	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintético de barandas (ambas caras).	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.922	13.922	procedencia:	-	5,90	5,90	-	82.140	82.140
676	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 675	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.029	15.029	consultor líder: procedencia:	-	5,90	5,90	-	88.671	88.671
677	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de cieloraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.563	18.563	procedencia:	960,66	913,63	1.874,29	17.832.732	16.959.714	34.792.446
678	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 677	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.929	18.929	consultor líder: procedencia:	960,66	913,63	1.874,29	18.184.333	17.294.102	35.478.435
679	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex de cieloraso (incluye lijado previo y limpieza).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.281	9.281	procedencia:	1.270,64	304,32	1.574,96	11.792.810	2.824.394	14.617.204
680	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 679	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.985	12.985	consultor líder: procedencia:	1.270,64	304,32	1.574,96	16.499.260	3.951.595	20.450.855
681	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura para tratamiento externo de tanque de agua.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.190	29.190	procedencia:	-		-	-	-	-
682	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 681	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.461	22.461	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
683	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura impermeabilizante para tratamiento interno de tanque de agua (incluye malla de tela).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.289	67.289	procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

684	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 683	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.727	48.727	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
685	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de canaleta de chapa con esmalte sintético (Incluye antióxido, esmalte, aguarrás y lijado).	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.988	13.988	procedencia:	-		-	-	-	-
686	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 685	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.747	11.747	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
687	72131601-012	Servicio de pintura-Impermeabilización de losa con pintura fibrada (incluye malla de tela).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.125	37.125	procedencia:	-		-	-	-	-
688	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 687	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.844	27.844	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
689	72131601-012	Servicio de pintura - Reposición de pintura epoxi para piso.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.063	74.063	procedencia:	-		-	-	-	-
690	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 689	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.438	44.438	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
691	72131601-012	Servicio de Pintura- Reposición de pintura antideslizante para canchas y pisos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.250	59.250	procedencia:	-		-	-	-	-
692	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 691	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.625	29.625	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
693	72131601-012	Servicio de Pintura- Reposición de pintura sintética.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.775	17.775	procedencia:	-	778,07867	778,07867	-	13.830.348	13.830.348
694	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 693	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.294	16.294	consultor líder: procedencia:	-	778,07867	778,07867	-	12.678.014	12.678.014
695	72131601-012	Servicio de Pintura- Reposición de pintura sintética.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.148	4.148	procedencia:	-		-	-	-	-
696	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 695	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.728	5.728	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	-
697	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza final de obra y retiro de escombros (con retroexcavadora y camión volquete).	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.250	74.250	procedencia:	-		-	-	-	-

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

712	72131701-008	Reparación de empedrado-Reposición de empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.269	35.269	procedencia:	-		-	-	-	-
713	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 712	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.347	21.347	consultor líder: procedencia:	-		-	-	-	
714	72131701-008	Reparación de empedrado-Reposición de piedra triturada en estacionamiento (incluye relleno y compactación)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.138	11.138	procedencia:	-		-	-	-	
715	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 714	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.281	9.281	consultor líder: procedencia:	-				-	
						75.436.975	75.436.975		**Monto Certificado Nº 3**			**359.947.317**	**116.800.425**	476.747.742
									Devolución de Anticipo (10%)			35.994.732	11.680.043	47.674.775
									Monto Neto Certificado Nº 3			323.952.585	**105.120.382**	429.072.967

Son Guaraníes: Ciento Cinco Millones, Ciento Veinte Mil, Trescientos Ochenta y Dos.

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Arianella Lopez
Ingeniera Civil