SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 3329

Informe de Recepción

Proveedor: TES INGENIERIA S.A. **Fecha:** 22/09/23

Orden provision/trabajo: 20

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	913	Reparacion de Transceivers	UTICs	Unidad	2,0000	264480	528960
2	914	Mano de Obra por Reparación de Transc	UTICs	Unidad	2,0000	176320	352640
3	890	Mano de Obra por Provision y Cambio de	UTICs	Unidad	1,0000	171000	171000

Total General: 1052600

Observación:

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 22/09/23

Recibido Por: LIC. CARLOS MEZA

Fecha: 22/09/23

TES Ingeniería S. A.
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

14 de Abril Nº 3255
c/ Paraíso - Bo. San Pablo.
Asunción - Paraguay
Servicios de Informática
Cableado estructurado
Programación
Instalación de Redes y Fibra Óptica
Construcción de edificios

Dirección: 14 de abril 3255 c/Paraíso
Teléfono: 021 550294 0981420986

Asunción, 22 de septiembre de 2023.-

INFORME DE SERVICIO

Señores

Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

Referencia: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV – CCTV Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE - PLURIANUAL" ID N° 399.332

Presente

Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de comunicar la culminación exitosa de los trabajos de verificación del Sistema de CCTV en el Senacsa sitio de Aislamiento realizada en fecha 22/09/2023 para los siguientes trabajos correspondiente a la orden de Servicio N° 20:

Descripción del Bien	Cantidad
Mantenimiento Correctivo- San Lorenzo -DIGESIT-Aislamiento	
Reparacion de Transceivers	2
Mano de Obra por Reparacion de Transceivers	2
Mano de Obra por Provision y Cambio de UPS de 1,5 KVA similar	1

Adjuntamos fotos de las reparaciones realizadas.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Recibido 22/09/23

Héctor Ríos
TES Ingeniería

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

SENACSA
Dirección de Infraestructura y Operaciones

Lic. Carlos A. Meza
Director de Infraestructura y Operaciones - Unidad TICs
SENACSA

TES Ingeniería S. A.
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

14 de Abril Nº 3255
c/ Paraíso - Bo. San Pablo.
Asunción - Paraguay
Servicios de Informática
Cableado estructurado
Programación
Instalación de Redes y Fibra Óptica
Construcción de edificios

Dirección: 14 de abril 3255 c/Paraíso
Teléfono: 021 550294 0981420986

Fotos correspondientes al trabajo realizado.





Equipo Transceiver Nuevamente en Funcionamiento, se corrigieron en ambas puntas para la correcta transmisión de la señal.

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

...r de Infraestructura
...aciones - Unidad TI
CONACSA

TES Ingeniería S. A.
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

14 de Abril Nº 3255
c/ Paraíso - Bo. San Pablo.
Asunción - Paraguay
Servicios de Informática
Cableado estructurado
Programación
Instalación de Redes y Fibra Óptica
Construcción de edificios

Dirección: 14 de abril 3255 c/Paraíso
Teléfono:021 550294 0981420986



Foto de la UPS cambiada en el Rack de los equipos.

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

Lic. Carlos A. Mez
Director de Infraestructura y
Operaciones - Unidad TICs
SENACSA

TES Ingeniería S. A.
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

14 de Abril Nº 3255
c/ Paraíso - Bo. San Pablo.
Asunción - Paraguay
Servicios de Informática
Cableado estructurado
Programación
Instalación de Redes y Fibra Óptica
Construcción de edificios

Dirección: 14 de abril 3255 c/Paraíso
Teléfono: 021 550294 0981420986



Al retirarnos del Sitio se deja nuevamente activo para la grabación a todo el Sistema.

Lic. Carlos A. Mi
Director de Infraestructura
Operaciones - Unidad T
SENACSA

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1