FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño y mediano productor".

FG DT 115/22

MEMORANDUM

RECIBIDO
Gerencia de Gestión Institucional
Nº 12915 Fecha: 26/10/22
Nombre: Viviana Jiménez
Firma: Gerencia Financiera 14:02

A : **Econ. Miguel Valiente,** Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : **JAVIER BAEZ** , Jefe
División Trasporte y Talleres

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FECHA : 25/10/2022

REF. : Pedido de Pago

Por el presente se solicita a la gerencia y por su intermedio donde corresponda , el pago de gs 1.231.000- (guaranies un millon doscientos treinta y un mil) a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato Nro 15/2021 por los trabajos realizados al vehiculo de la institucion Toyota Hilux año 2001 chapa ALE 521 propiedad del Fondo Ganadero

Para el efecto se abjunta

_ Factura de credito 002-001-0000727
_ Nota de remision Nro 002-001-0000687
_ Informe tecnico autocenter
_ presupuesto nro 26
_ orden de provisorio
_ orden de servicio definitivo
_ informe sobre trabajo realizado a vehiculo
_ certificado de cumplimiento con el seguro social IPS
_ constancia Repce
_ formulario FIS
_ formulario FIP
_ certificado de cumplimiento tributario

Nº: 641 Fecha 26/10/22 Fecha Recepción FG/G.G.I. __/__/__
Providenciado a: Para su:

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

002-001- 0000727

Fecha de Emisión: 24/10/2022 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Nombre o Razón Social: Fondo Ganadero | RUC o C.I.Nº: 80006069-5

Dirección: Av Mcal Lopez c/ Rca Dominicana | Teléfono:

Cod. Cliente | Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	Toyota Hylux chapa ALE 521					
	Cambio Bombo Central Embrague	1	350.000			350.000
	Cambio Bomba Auxiliar Embrague	1	220.000			220.000
	Cambio cañeria y Fluido	1	145000			145000
	Mano de Obra	1	416000			416.000
	Cambio de Fusibles y Toma Hembra y Macho	1	100.000			100.000

SUBTOTALES 1.231.000

TOTAL A PAGAR Un Millon Dosientos treinta y Un Mil

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 111909 TOTAL IVA: 111909

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

ORIGINAL

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

002-001- 0000687

Fecha de Emisión: 12 | 10 | 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Fondo Ganadero
RUC o C.I. Nº: 80006067-5
Domicilio: Av Mcal Lopez c/ Rua Dominicana

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado:
Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio de Traslado:
Fecha estimada de término de Traslado:
Dirección del Punto de Partida:
Ciudad:
Departamento:
Dirección del Punto de Llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Toyota Hylux
Número de Registro Único del Automotor (RUA): ALE521
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I. Nº:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1		Cambio de Bomba central Embrague
1		Cambio Bomba Auxiliar Embrague
1		Cambio de Cañeria y Fluido
1		Mano de Obra.
1		Cambio Fusible y Toma Hembra y Macho

ORIGINAL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX 2001** **COLOR BORDO**
CHAPA ALE 521
12 DE OCTUBRE 2022

ITEM	CANTIDAD	TRABAJOS REALIZADOS
4.6	1	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
4.8	1	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
4.9	1	CAMBIO DE CAÑERIA Y FLUIDO
4.12	1	Mano de obra
3.13	1	CAMBIO DE FUSIBLES Y TOMAS HEMBRA Y MACHO

AUTOCENTER
RUC 4828148-4

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO

N°26
FECHA 10/10/2022

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA
CHAPA ALE 521

MODELO HYLUX 2001

COLOR BORDO

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.6	1	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	350.000	350.000
4.8	1	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	220.000	220.000
4.9	1	CAMBIO DE CAÑERIA Y FLUIDO	145.000	145.000
4.12	1	Mano de obra	416.000	416.000
3.13	1	CAMBIO DE FUSIBLES Y TOMAS HEMBRA Y MACHO	100.000	100.000
			TOTAL	1.231.000

UN MILLON DOCIENTOS TREINTA Y UN MIL

최철

AUTOCENTER
RUC 4826148-4

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Sr. Javier Baez
Jefe División de Transporte

FONDO GANADERO
Criando Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 10 octubre de 2022.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar verificar sistema de embrague , verificar parte eléctrica detalle del vehículo **Toyota Hilux** **año 2001** chapa **Ale 521** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- verificar sistema de embrague

2- verificar parte electrica

최철

AUTOCENTER
RUC 4828148-4

Ecom. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.
Atentamente

FONDO GANADERO
Cuidando Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 10 octubre de 2022.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 26/22 al vehículo **Toyota Hilux AÑO 2001 chapa N° ALE 521,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:

1- cambio de bomba central de embrague
2- cambio de bomba auxiliar de embrague
3- cambio de cañería y fluido
4- cambio de fusibles y tomas hembra y macho

최철

AUTOCENTER

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto Nro 26, la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos en el mantenimiento realizado al vehículo **Toyota Hilux AÑO 2001 CHAPA ALE 521**, perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina Central, terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico TALLER AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina Central.

ITEM:

1- CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
2- CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
3- CAMBIO DE CAÑERIA Y FLUIDO
4- CAMBIO DE FUSIBLE Y TOMAS HEMBRA Y MACHO

12 OCTUBRE 2022.-

Atentamente.

Lic. Miguel Valiente
Gerente
de Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148

NRO. CERTIFICADO: 360114

FECHA EMISION: 25-10-2022

VENCIMIENTO: 20-11-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4828148

Nro. Certificado: 360114

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

최정

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: bebuchoi

Fecha Impresión: 26/10/2022

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	2126046	PARCIAL	LABORAL	

AUTO CENTER

Usuario Impresión: bebuchoi

Fecha Impresión: 26/10/2022

Lote 4178299759 , Cons.: 1

SET TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270142521359

FECHA 30/09/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 30/10/2022

NÚMERO DE CONTROL : 893507E3

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

42714828148893507E3

최철

AUTO CENTER

3.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
3.25	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
3.26	CAMBIO MANOPLA, BOCINA, SEÑALERO, LUZ ALTA BAJA	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
3.27	CAMBIO PLAQUETA BOCINA, SEÑALERO, STOP	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
3.28	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR (TORNERIA)	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
3.29	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
4.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
4.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
4.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
4.4	RECTIFICACION CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
4.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
4.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
4.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
4.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
4.9	CAMBIO CAÑERIA Y FLUIDO	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
4.10	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HORQUILLA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
4.11	CAMBIAR HORQUILLA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
4.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
5	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
5.1	SOLDADURA DE CAMPANA	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
5.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
5.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
5.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
5.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
5.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
5.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
5.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gestión Institucional

2.34	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
2.35	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	512.000	512.000
3	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
3.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
3.2	REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
3.3	CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
3.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
3.5	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
3.6	CAMBIO DE CORRE DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
3.7	LUCES FAROS DELANTEROS ALTAS Y BAJAS	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
3.8	LUCES FAROS TRASERTO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
3.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
3.10	CAMBIO PERILLA SEÑALEROS Y DE LUCES	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.11	CAMBIO DE CAJA DE FUSIBLES Y FAROS	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.12	CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.13	CAMBIO FUSIBLES Y TOMAS (HEMBRA - MACHO)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3.14	CAMBIAR RELAY Y DE LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
3.15	REPARACION BASICA DE TABLERO	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
3.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
3.17	CAMBIO MANCHON DE CABLES Y TOMAS	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
3.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
3.19	CAMBIO DE BOCINA Y DE RELAY	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
3.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA Y RELAY	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
3.21	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES C/U	Unidad	EVENTO	1	154.973	154.973
3.22	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
3.23	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHOI CHUNG CHUL

Teléfono/s : 0991833089 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

48281484

26102022 1332 48281484 48281484

016578