RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

30 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MADES — FECHA 17/12/2021

DEPARTAMEN #¡REF! — TEL: #¡REF!

DIRECCIÓN: #¡REF!

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: IMPRESOR LASER — MARCA: **LEXMARK mx 310 DN**

C. PATRIMON **PRO 88150-055 SERIE ANATEL 0409-13-2382**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE Nº4
11		**LEXMARK mx 310 DN**
11.2	1	Unidad de Cilindro
11.5	2	Goma de arrstre bandeja 1
11.20	1	Mano de Obra por mantenimiento correctivo
11.19	1	Mantenimiento Preventivo
11.4	1	Base Mfp
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

31 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MADES — FECHA 17/12/2021

DEPARTAMEN #¡REF! — TEL: #¡REF!

DIRECCIÓN: #¡REF!

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: IMPRESOR LASER — MARCA: Lexmark X656

C. PATRIMON 'ONU-REDO+/2013-SEAM-001 SERIE 79G4TX8

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE Nº4
4		**Epson Lx350**
4.7	1	Rodillo del ADO
4.9	1	Motor Principal
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - Ci

SECRETARÍA DEL AMBIENTE
Dirección de Informática

RV SERVICE
De Rodolfo Ramón Villalba Almada

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Dirección: San Carlos c/ Río Ypane N° 393
Tel.: (0982) 993 102 Correo: RVservis@outlook.com

RUC: 4382797-7
Nota de Presupuesto
32
CONTRATO N° 27/2020

Fecha de Emisión: 10/12/2021
Razón Social: Ministerio de Ambiente
RUC: #¡REF!
REF: Mant. Rep. Fotocopiadora e Impresora ID Nº 377.470
Departamento #¡REF!
Tipo impresora
MARCA Epson LX350
Código Patrimonial 2321-01-05-03 Serie 7721

Item	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio TOTAL IVA Incluido
		Lote 4		
4		Epson LX 350- Matricial Carril Corto		
4.7	1	Cabezal de Impresión	189.000	189.000
4.9	1	Fuente de Alimentador o Poder	103.000	103.000
4.11	1	Cinta Fat del Cabezal	91.000	91.000
4.14	3	Sensores de Papel	17.000	51.000
4.17	1	Mantenimiento Preventivo	86.000	86.000
4.18	1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo	86.000	86.000
	-		-	-
	-		-	-
	-		-	-
	-		-	-
	-		-	-
	-		-	-
	-		-	-
	-		-	-
			TOTAL IVA INCLUIDO	606.000
			IVA 10%	55.091

Son Guaraníes SESCIENTO SEIS MIL

Obs:

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Técnico: _____
Aclaración: RODOLFO VILLALBA

Lic. Marcelo Obertino
Director
Dir. de Sistemas Informáticos
MADES

Conformidad del Cliente: _____
Aclaración: _____
Fecha: 10/12/21

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

32 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MADES — FECHA: 17/12/2021

DEPARTAMEN: #¡REF! — TEL: #¡REF!

DIRECCIÓN: #¡REF!

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: IMPRESOR LASER — MARCA: EPSON LX 350

C. PATRIMON 2321-01-05-03

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE Nº4
4		**Epson Lx350**
4.7	1	Cabezal de Impresión
4.9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4.11	1	Cinta Fat del Cabezal
4.14	3	Sensores de Papel
4.17	1	Mantenimiento Preventivo
4.18	1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

SECRETARÍA DEL AMBIENTE * Dirección de Informática

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

33 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MADES	FECHA	17/12/2021
DEPARTAMEN	#¡REF!	TEL:	#¡REF!
DIRECCIÓN:	#¡REF!		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	IMPRESOR LASER	MARCA:	EPSON LX 350

C. PATRIMON **2321-01-05-05 Serie 10630**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE Nº4
4		**Epson Lx350**
4.7	1	Cabezal de Impresión
4.9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4.11	1	Cinta Fat del Cabezal
4.14	3	Sensores de Papel
4.17	1	Mantenimiento Preventivo
4.18	1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

34 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MADES — FECHA: 17/12/2021

DEPARTAMEN: #¡REF! — TEL: #¡REF!

DIRECCIÓN: #¡REF!

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: IMPRESOR LASER — MARCA: EPSON LX 350

C. PATRIMON 2321-08-386

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE Nº4
		Epson Lx350
4		
4.7	1	Cabezal de Impresión
4.9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4.11	1	Cinta Fat del Cabezal
4.14	3	Sensores de Papel
4.17	1	Mantenimiento Preventivo
4.18	1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

Lic. Marcelo Obertino
Director
Dir. de Sistemas Informáticos
MADES

SECRETARÍA DEL AMBIENTE — Dirección de Informática

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

35 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MADES — FECHA: 17/12/2021

DEPARTAMEN: #¡REF! — TEL: #¡REF!

DIRECCIÓN: #¡REF!

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: IMPRESOR LASER — MARCA: EPSON L210

C. PATRIMON 2321-08-386

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE Nº4
		Epson L 210
3		
3.10	1	Interfaz
3.9	1	Fuente de Alimentador o Poder
3.11	1	Cinta Fat del Cabezal
3.1	1	Panel de Control
3.13	1	Sensor de cabezal
3.2	1	Indicador
3.6	1	Rodillo de Papel
3.8	1	Placa controladora
3.5	1	Tractor de papel
3.17	1	Mantenimiento Preventivo
3.18	1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
3.14	1	Sensores de Papel
3.16	1	Engranaje de Impresión
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO

SECRETARÍA DEL AMBIENTE * Dirección de Informática *

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

36 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MADES — FECHA 17/12/2021

DEPARTAMEN' #¡REF! — TEL: #¡REF!

DIRECCIÓN: #¡REF!

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: IMPRESOR LASER — MARCA: EPSON L210

C. PATRIMON 23-21-09-3003

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE Nº4
3		**Epson L 210**
3.10	1	Interfaz
3.9	1	Fuente de Alimentador o Poder
3.11	1	Cinta Fat del Cabezal
3.1	1	Panel de Control
3.13	1	Sensor de cabezal
3.2	1	Indicador
3.6	1	Rodillo de Papel
3.8	1	Placa controladora
3.5	1	Tractor de papel
3.17	1	Mantenimiento Preventivo
3.18	1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
3.14	1	Sensores de Papel
3.16	1	Engranaje de Impresión
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

SECRETARIA DEL AMBIENTE * Dirección de Informática *

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

37 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	#¡REF!	FECHA	17/12/2021
DEPARTAMENTO:	#¡REF!	TEL:	#¡REF!
DIRECCIÓN:	#¡REF!		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	#¡REF!	MARCA:	Epson LX 350
C. PATRIMONIAL:	2321-01--05-02		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	#¡REF!		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cabezal de Impresión
1	Fuente de Alimentador o Poder
1	Cinta Fat del Cabezal
3	Sensores de Papel
1	Mantenimiento Preventivo
1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES SECRETARÍA DEL AMBIENTE Dirección de Informática
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

38 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	#¡REF!	FECHA	17/12/2021
DEPARTAMENTO:	#¡REF!	TEL:	#¡REF!
DIRECCIÓN:	#¡REF!		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	#¡REF!	MARCA:	Epson LX 350
C. PATRIMONIAL:	2321-01--05-04 Serie 7721		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	#¡REF!		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cabezal de Impresión
1	Fuente de Alimentador o Poder
1	Cinta Fat del Cabezal
3	Sensores de Papel
1	Mantenimiento Preventivo
1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES SECRETARIA DEL AMBIENTE Dirección de Informática
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

39 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	#¡REF!	FECHA	17/12/2021
DEPARTAMENTO:	#¡REF!	TEL:	#¡REF!
DIRECCIÓN:	#¡REF!		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	#¡REF!	MARCA:	Epson LX 350
C. PATRIMONIAL:	2321-01--05-06 Serie 7727		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	#¡REF!		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cabezal de Impresión
1	Fuente de Alimentador o Poder
1	Cinta Fat del Cabezal
3	Sensores de Papel
1	Mantenimiento Preventivo
1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos SECRETARIA DEL AMBIENTE Dirección de Informática
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

40 C27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	#¡REF!	FECHA	17/12/2021
DEPARTAMENTO:	#¡REF!	TEL:	#¡REF!
DIRECCIÓN:	#¡REF!		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	#¡REF!	MARCA:	Epson LX 350
C. PATRIMONIAL:	2321-01--05-10 Serie 7770		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	#¡REF!		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cabezal de Impresión
1	Fuente de Alimentador o Poder
1	Cinta Fat del Cabezal
3	Sensores de Papel
1	Mantenimiento Preventivo
1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Oberthür Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES SECRETARÍA DEL AMBIENTE Dirección de Sistemas Informáticos
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

41 CONT.27-2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: **Ministerio de Ambiente** FECHA **17/12/2021**

DEPARTAMEN TEL:

DIRECCIÓN:

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: **impresora** MARCA: **HP P 1102 W**

C. PATRIMOI **2321-07-00-75 Serie VNB4F3229**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: #¡REF!

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE 4
6		HP LASERJET P 1102 W
6,11	1	RESORTE DE ACTUADOR
6,19	1	Mantemiento Preventivo
6.20	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

SECRETARIA DEL AMBIENTE
Dirección de Informática

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

42 CONT.27-2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: **Ministerio de Ambiente** FECHA **17/12/2021**

DEPARTAMENTO: TEL:

DIRECCIÓN:

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: **impresora** MARCA: **Epson Lx 350**

C. PATRIMONIAL: **2321-01-05-0007 Serie 10610**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE 4
4		EPSON LX 350 - CARRIL CORTOS
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantemiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Oberthe Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO e CI

SECRETARIA DEL AMBIENTE * Dirección de Informática * REPUBLICA DEL PARAGUAY

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

43 CONT.27-2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: **Ministerio de Ambiente** FECHA **17/12/2021**

DEPARTAMENTO: TEL:

DIRECCIÓN:

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: **impresora** MARCA: **Epson Lx 350**

C. PATRIMONIAL: **2321-01-05-0008 Serie 7703**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE 4
4		**EPSON LX 350 · CARRIL CORTOS**
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantemiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO, CI

SECRETARIA DEL AMBIENTE * Dirección de Informática *

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

44 CONT.27-2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: **Ministerio de Ambiente** FECHA **17/12/2021**

DEPARTAMENTO: TEL:

DIRECCIÓN:

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: **impresora** MARCA: **Epson Lx 350**

C. PATRIMONIAL: **12017-02-16-0182 Serie Q76Y088624**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE 4
4		**EPSON LX 350 · CARRIL CORTOS**
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantemiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
4,12	1	Cinta flat Panel de Control
4,4	1	Soporte de Papel
4,2	1	indicador
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE** de **RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

SECRETARÍA DEL AMBIENTE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Informática

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

45 CONT.27-2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Ministerio de Ambiente FECHA 17/12/2021

DEPARTAMENTO: TEL:

DIRECCIÓN:

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: impresora MARCA: Epson Lx 350

C. PATRIMONIAL: 12017-02-16-0183 Serie Q76Y088729

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE 4
4		EPSON LX 350 - CARRIL CORTOS
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantenimiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
4,12	1	Cinta flat Panel de Control
4,4	1	Soporte de Papel
4,2	1	indicador
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE** de **RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Oberlne Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

SECRETARÍA DEL AMBIENTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Informática

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

46 CONT.27-2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: **Ministerio de Ambiente** FECHA **17/12/2021**

DEPARTAMENTO: TEL:

DIRECCIÓN:

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: **impresora** MARCA: **Epson Lx 350**

C. PATRIMONIAL: **12017-02-16-0184 Serie Q76Y081302**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE 4
4		**EPSON LX 350 · CARRIL CORTOS**
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantemiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Mantenimiento Correctivo
4,12	1	Cinta flat Panel de Control
4,4	1	Soporte de Papel
4,2	1	indicador
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

SECRETARIA DEL AMBIENTE * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Dirección de Informática

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

47 CONT.27-2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: **Ministerio de Ambiente** FECHA **17/12/2021**

DEPARTAMENTO: TEL:

DIRECCIÓN:

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: **impresora** MARCA: **Epson Lx 350**

C. PATRIMONIAL: **12017-02-16-0185 Serie Q76Y081307**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE 4
4		**EPSON LX 350 - CARRIL CORTOS**
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantemiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
4,12	1	Cinta flat Panel de Control
4,4	1	Soporte de Papel
4,2	1	indicador
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Obertino Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

SECRETARÍA DEL AMBIENTE * Dirección de Informática *

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

48 CONT.27-2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: **Ministerio de Ambiente** FECHA **17/12/2021**

DEPARTAMENTO: TEL:

DIRECCIÓN:

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: **impresora** MARCA: **Epson Lx 350**

C. PATRIMONIAL: **12017-02-16-0186 Serie Q76Y088983**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LOTE 4
4		EPSON LX 350 - CARRIL CORTOS
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantemiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
4,12	1	Cinta flat Panel de Control
4,4	1	Soporte de Papel
4,2	1	indicador
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Lic. Marcelo Cabrine Director Dir. de Sistemas Informáticos MADES
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

SECRETARÍA DEL AMBIENTE * Dirección de Informática