essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio Nº** 42/2022

Contrato Nº 26/2022 **TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457**

Fecha: 14/10/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
FORD CARGO 815	EAJ027	DIRECCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
32.1	Correa pk	1
32.6	Limpieza de radiador	1
32.8	Mano de obra reparación de radiador	1
32.19	Mano de obra reparaciones menores	1
33.14	Retén frente caja	1
33.15	Retén salida de caja	1
34.1	Plato de presion.	1
34.3	Perno Central de pedaleo	1
34.4	Disco de Embrague.	1
34.5	Cojinete de Embrague	1
34.6	Bomba central de Embrague.	1
34.7	Bombin Auxiliar de Embrague	1
34.8	Horquilla de embrague	1
34.12	Mano de obra reparacion de embrague	1
35.2	Mano de obra Reparacion de riel de presion	1
35.25	Escaneado chequeo electronico	1
35.28	Calibracion y limpieza de picos inyectores	4
35.31	Limpieza de tanque de combustible	1
35.32	Flotador tanque de combustible	1
36.1	Mano de obra Reparacion de perno punta eje	1
36.7	Brazo largo de direccion	1
36.11	Retenes de masa delantera	2
36.12	Retenes masa trasera	4
36.13	Buje estabilizador delantero	2
36.25	Mano de obra de tren delantero	1
37.2	Caños de aire	2
37.3	Fibra de freno delantero	2
37.4	Fibra de freno trasero	2
37.10	Válvula de descarga rápida	1
37.11	Diafragma de pulmón de freno delantero	2
37.12	Diafragma de pulmón de freno trasero	2
37.17	Rectificacion de tambores de freno delantero.	2
37.18	Rectificacion de tambores de freno trasero.	2
37.28	Mano de obra de reparacion de freno	1
38.1	Amortiguador Delantero	2
38.2	Amortiguador Trasero	2
38.10	Mano de obra reparacion de suspensión	1
40.2	Mano de obra Reparacion de campos de arranque	1
40.6	Mano de obra Reparacion de fusilera	1
40.8	Inducido de arranque	1
40.25	Mano de obra reparacion electrica	1

TALLER R.C.

TA R.C.
de ffinelli
Tel... 001 960

JEFE DE UNIDAD DEL TALLERES
Lic. Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap