BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los doce días del mes de junio del año dos mil diez y nueve siendo las diez y siete horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente el S1° Tec Carlos Ariel Franco Gayozo, Control Interno de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA,** el SA Tec Antonio Osmar Rolon Benítez, Miembro del comité de recepción y el Señor **PASCUAL TORRES NUÑEZ**, Representante de la Empresa **TECNO FRIO ,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el SA Tec Derlis Martínez y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **24/2019** de la FAP y la Orden de Servicio N° **44,45,46,47,48,49/312** e Informe Técnico N°**065,066,067,068,069,070,**abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

LOTE 15 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000BTU
ROTULADO N° 1351 ubicado en el Comedor de tropas
Carga de gas
Cambio filtro de aire
Cambio de contactor
Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

LOTE 16 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 48.000BTU
ROTULADO N° 1407 ubicado en el Salón Auditorio de la BAT
Cambio filtro de aire
Cambio de contactor
Limpieza de serpentina
Cambio de panal de filtro
Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

LOTE 17 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000BTU
ROTULADO N° 1813 ubicado en la Sala de Lactancia
Carga de gas
Cambio filtro de aire
Cambio de contactor
Cambio de panal de filtro
Cambio de rulemanes
Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

LOTE 17 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000BTU
ROTULADO N° 1817 ubicado en la Comandancia del Batallón de Apoyo y Servicio
Carga de gas
Cambio filtro de aire
Cambio de contactor
Cambio de rulemanes
Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
D.pto. Adm. y Finanzas
Div. Control Interno

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Comité de Recepción

LOTE 18 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000BTU
ROTULADO N° 1815 ubicado en la Ayudantía BAT

Carga de gas
Cambio filtro de aire
Cambio de contactor
Cambio de panal de filtro
Cambio de rulemanes
Reparación y mantenimiento de motor ventilador
Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

LOTE 18 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000BTU
ROTULADO N° 1816 ubicado en G-6

Carga de gas
Cambio filtro de aire
Cambio de contactor
Cambio de panal de filtro
Cambio de rulemanes
Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

En prueba de conformidad con la recepción de los servicios, siendo las diez y siete horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.-

Carlos Ariel Franco Gayozo
Jefe Control Interno DAF – BAT

Antonio Osmar Rolon Benitez
SA Fec Miembro de Comité de Recepción

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1388.647-9

PASCUAL TORRES NUÑEZ
Representante de TECNO FRIO