aycom S.R.L.

Alta Tecnología para la Oficina
Importación - Exportación
ARTURO BATTILANA Nº 1860
021 - 201 421

INFORME TECNICO Nº 004617

- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] REPARACION
- [ ] ASISTENCIA
- [ ] PROGRAMACION
- [ ] CONTRATO
- [ ] GARANTIA
- [ ] A FACTURAR
- [ ] OTROS

CLIENTES: Honorable Camara de Senadores — FECHA: 07/06/2023
DIRECCION: Rojejos y Avda. Republica — TELÉFONO:
SOLICITADO POR: Dirección de Mantenimiento
EQUIPO: Reloj Marcador Biometrico 7K
MODELO: LP 400 — SERIE Nº: 6124145200013
DEFECTO SEGUN CLIENTE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
Se realizo el mantenimiento del reloj marcador (limpieza y ajustes)

CONGRESO NACIONAL — DIRECCION DE MANTENIMIENTO

HORA ENTRADA:
HORA SALIDA:
TRANSLADO:
TOTAL HORAS:

TECNICO — CLIENTE

07/06/2023

aycom S.R.L.

Alta Tecnología para la Oficina
Importación - Exportación
ARTURO BATTILANA Nº 1860
021 - 201 421

INFORME TECNICO Nº 004616

- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] REPARACION
- [ ] ASISTENCIA
- [ ] PROGRAMACION
- [ ] CONTRATO
- [ ] GARANTIA
- [ ] A FACTURAR
- [ ] OTROS

CLIENTES: Honorable Camara de Senadores — FECHA: 07/06/2023
DIRECCION: Rojejos y Avda. Republica — TELÉFONO:
SOLICITADO POR: Dirección de Mantenimiento
EQUIPO: Reloj Marcador Biometrico 7K
MODELO: LP 400 — SERIE Nº: 6124145200014
DEFECTO SEGUN CLIENTE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
Se realizo el mantenimiento del reloj marcador (limpieza y ajustes)

CONGRESO NACIONAL — DIRECCION DE MANTENIMIENTO

HORA ENTRADA:
HORA SALIDA: