ISI-SERVIS

REFRIGERACIÓN - ELECTROMECANICA INDUSTRIAL - COSNTRUCCIONES - SERVICIOS TECNICOS - METALURGICA - MONTAJES EN ACERO ENOX.

Tel- 0984 ,767964 Ñemby PARAGUAY

INFORME TECNICO

Informe Técnico N° 2
Fecha: 04/03/2025
Contrato N° 26/2024

SEÑORES:
Dirección Nacional de Correo del Paraguay
DINACOPA
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Informe Tecnico en el marco de la **Licitación de Menor Cuantía Nacional Nro. 5/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LA DINACIOPA" ID 449248**

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del producto	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	Mantenimiento preventivo: general.split de 12.000 BTU/HS de pared-piso techo - cassette	Unidad	Evento	2
47	Desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado.split de 12.000 BTU/HS de pared-piso techo - cassette	Unidad	Evento	1
67	Provisión de aleta del condensador.	Unidad	Evento	1
68	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
91	Provisión de gas refrigerante o carga a partir de 40 libras en adelante hasta llegar a 60 libras. split de 18.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	1
93	Desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado.split de 18.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	4
98	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz.split de 24.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	1
99	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
198	Provisión de gas refrigerante o carga a partir de 40 libras en adelante hasta llegar a 60 libras.tipo split de 36.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	1
199	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
201	Detección de pérdida de gas con nitrógeno, soldadura y cierre.tipo split de 36.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	1
260	Provisión de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	Evento	1
261	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
271	Provisión de filtro de aire. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	Evento	1
272	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
289	Provisión de aleta del condensador. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	Evento	1
290	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
299	Provisión de cañería de cobre alta y baja de 7/8 y ½ con aislación térmica. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	Evento	34
300	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	34
303	Provisión de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior, con cable multifilar de 2 mm. y 1mm, en electroducto.	Unidad	Evento	9
304	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	9
309	Provisión de gas refrigerante o carga a partir de 40 libras en adelante hasta llegar a 60 libras. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	Evento	1
310	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
311	Desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	Evento	3
315	Mantenimiento preventivo: ventana de 9.000 BTU/HS	Unidad	Evento	4
346	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz. tipo ventana de 12.000 BTU/HS	Unidad	Evento	1
347	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1

Lic. Víctor Gómez Ibarra
Coordinación D.A.F.
DINACOPA

Isidro Saldaña Flores
ISI-SERVIS
RUC:2284293-4 TEL:0984-767 964
email:isiservis1975@gmail.com

375	Mantenimiento preventivo: limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, revisión, medición de gas refrigerante.Tipo ventana de 18.000 BTU/HS	Unidad	Evento	3
376	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz. Tipo ventana de 18.000 BTU/HS	Unidad	Evento	1
377	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
406	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz.tipo ventana de 24.000 BTU/HS	Unidad	Evento	1
407	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	2

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PAÍS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Víctor Gómez Ibarra
Coordinación D.A.F.
DINACOPA

Isidro Saldaña Flores
ISI-SERVIS
RUC:2284293-4 TEL:0984-767564
email:isiservis1975@gmail.com

ISI-SERVIS
Isidro Saldaña Flores