Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

Asunción, 03 de Agosto de 2021

CONGRESO NACIONAL

CONTRATO N°35/2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

A la fecha se realizó la inspección técnica de los ascensores del Edificio del Congreso Nacional (por cabina)

En donde se constanta que los ascensores: CA1 (Diputados) CA2 (Diputados) CA4 (Senadores) necesitan los repuestos necesarios de tal forma que funcionen correctamente y garantice la seguridad de las personas, los mismos son:

- MODULO MCP8S 01
- RESISTOR DE POTENCIA 22R 1KW 5%
- CONJUNTO ILUMINACION DE CABINA
- REGLA ELETRONICA 84 FEIXES;S/FONTE PARA PUERTA DE CABINA
- RAMPA ARTICULADA AC/ALD OPH 2000
- MOTOR OPERADOR DE PUERTA
- NYLON DE CORREDIZA PARA PUERTA DE CABINA Y PAVIMIENTO

ASTELEV Ascensores
Contratario
Cel.0985313066