TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 35/23

FL-CRA - 11

Versión 01

Dependencia Solicitante	**DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (C.R.A) – D.A. – EDIFICIO CENTRAL**	
Fecha de Aprobación	23 de mayo del 2023	
Proveedor del Servicio	**INNVAR** de Osvaldo Noel Benítez Acosta	
Contrato MH N°	*CONTRATO MH N° 91/2020* ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"***	
Orden de Servicio N°	**211-212-213-216-217-218-219-220-222-223.-**	
Nota de Remisión	**N° 796/732/733/736/737/738/739/799/742/743.-**	
Periodo	_____	
Conformidad	**X**	**Total**
		Con Observaciones
Observación	**Se da la conformidad de los trabajos conforme al acta de remisión por la Empresa INNOVAR, en dependencias del Dpto. de Servicios Generales (C.R.A) – D.A. – Edificio Central.-**	

FUNCIONARIO QUE ACOMPAÑÓ EL SERVICIO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	JEFA DE SERVICIOS GENERALES

Roberto Paredes
Funcionario Dpto. de Servicios Generales
C.R.A. – D.A. Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa del Dpto. de Servicios Generales
Coordinación de Recursos Administrativos - DA

Dr. Rodolfo Daniel Rolón G., Mg
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección Administrativa - MH

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

18 ABR 2023

ACTA DE REMISIÓN 0000738

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA	Dependencia / Piso: PASILLO PLANTA BAJA
RUC: 80024627-6	
Dirección:	Código: 006.19.09.0704
Presp. Nro.: 279/2023	Marca: SENCO - BAC.
O.S.Nro.: 218/2023	Tipo: TORRE DE ENFRIAMIENTO
Sede: EDIFICIO CENTRAL	Capacidad: 120.000 BTU/h.

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	CONTRATO Nº 91/2020 SERVICIO DE MANT. Y REP.
	DE AA Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH.
108	REPARACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA DEL
	CIRCUITO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO.

MINISTERIO DE HACIENDA · DIRECCION ADMINISTRATIVA · DIRECCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PAZ Y JUSTICIA · COORD. DE MANTENIMIENTO · Dpto. de Servicios Generales

Firma:
Aclaración: Angel Torres
Sector Responsable Cliente
18/04/2023

Firma:
Aclaración: Oscar Nuñez
Técnico Innovar

20 TAL 50X2 001/1.000

innovar
Servicios de Ingeniería