Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 13 de mayo del 2021

INFORME TECNICO Nº 051/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con Chapa HFT 536, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
9.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
9.6.19	CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	8
9.6.25	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	4
9.6.26	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	4
9.6.4	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	2
9.6.43	MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1
9.7	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**	
9.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1
9.7.15	RECTIFICACION DE DISCO	2
9.7.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1
9.7.22	FLUIDO DE FRENO	3

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9