GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI essap

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dos días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, se procede a la recepción, a entera satisfacción de esta Coordinación, de los servicios solicitados según consta en las Notas de Remisiones Nº 001-001-0001315, Nº 001-001-0001316 y Nº 001-001-0001317 pertenecientes a la **Orden de Servicio Nº 12/2023** (adjunto documentos).

Los mismos fueron proveídos por la firma **INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI S.R.L.,** conforme a la Licitación Pública Nacional, Contrato N° 59/2023, de fecha 14 de noviembre del 2023.

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.

Lic. Claudia Cardozo
INDUSTRIA METALURGICA
Filippini S.R.L.
RUC: 80001207-0

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001315
001-001

Nombre o Razón Social: Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 02-01-24
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta ☐	Importación: ☐	Traslado locales empresas: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación ☐	Consignación: ☐	Transformación : ☐	Exhibición: ☐
Compra ☐	Devolución: ☐	Reparación : ☒	Ferias : ☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Contrato Nº 59/2023 - ID 432278.
	Lote 1 Bomba H EPB VK1.
	Mantenimiento y Reparación de Bomba Centrifuga Bipartida de 820m³/H 35C H, 1480 RPM
1	Mano de Obra para la verificación de alineación de eje.
1	Mano de Obra para la corrección de alineación de eje.
1	Mano de Obra para la reparación de la chavetera del manchon en el eje según indicación.
1	Provisión de chaveta para manchon según muestra
1	Mano de Obra para la colocación de chaveta.
1	Mano de Obra para la reparación de la chavetera en acero, según indicación.
1	Provisión de chaveta en acero, según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de chaveta.
1	Provisión de chavetera nueva en eje reparado.
1	Provisión de chavetera en manchon.
1	Mano de Obra para la verificación del estado del asiento de rodamientos según indicación
1	Mano de Obra para rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura en acero 1K.
1	Mano de Obra para repasado de rosca en el eje.
1	Provisión de tuerca seguro de rodamiento.
1	Mano de Obra para la colocación de tuerca
1	Provisión de seguro arandela según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de seguro arandela.

Firma: ESSAP S.A.

GRAFICA "TAUDIA" - de William Arnt Cabello Peralta - R.U.C. 3148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia y Panamericana Alcuno 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235 1301 al 1450 Diciembre/2023

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.

Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001316
001-001

Nombre o Razón Social : Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 02-01-24
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta ☐	Importación: ☐	Traslado locales empresas: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación ☐	Consignación: ☐	Transformación : ☐	Exhibición: ☐
pra ☐	Devolución: ☐	Reparación : ☒	Ferias : ☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Mantenimiento y Reparación de Bombas Centrifugas Bipartida de 820 m3/H, 350 HP, 1480 rpm
1	Provision de material para reparacion total del impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones
1	Provision de calce separador de baje - impulsor.
1	Mano de Obra para la colocacion de calce separador.
1	Provision y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64 según muestra.
1	Provision y maquinado de topes de empaquetaduras en bronce en SAE 64, según muestra.
1	Provision y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra
1	Mano de Obra para rectificacion de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicacion.
1	Provision de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.
1	Mano de Obra para rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.
1	Mano de Obra para la verificación del estado de las cajas de rodamientos.
1	Provision de material para encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.
1	Provision de anillo lubricador en bronce.
2	Mano de Obra para la colocacion de anillo lubricados.
1	Provision de prensa estopa, maquinado en bronce, según modelo.

GRAFICA ITAUGUA - de Willian Arturo Ocampo Fidalgo - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. N° 2073
Ruta Nº 1 Mcal. José F. Estigarribia c/ Vicentano Adriano 565 (frente al Club Olimpia) - Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235 1301 al 1450 Diciembre/2023

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001317
001-001

Nombre o Razón Social: Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 02-01-24
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta ☐	Importación: ☐	Traslado locales empresas: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación ☐	Consignación: ☐	Transformación : ☐	Exhibición: ☐
mpra ☐	Devolución: ☐	Reparación : ☒	Ferias : ☐

Otros (indique motivos no previstos)
Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Mantenimiento y Reparación de Bomba Centrifuga Bipartida de 820 m³/H, 250 HP, 1480 RPM
1	Mano de Obra para la reparación de prensa en bronce SAE 64, según muestra
1	Provision de separador-lubricador de la empaquetadora en bronce, según muestra
1	Mano de Obra para la colocación de separador-lubricador de empaquetadora
1	Mano de Obra para la reparación del separador-lubricador de empaquetadora en bronce, según indicación
1	Mano de Obra para rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, in situ según necesidad e indicaciones
1	Mano de Obra para rellenado in situ de los asientos de anillos fijos
1	Mano de Obra para repasado rosca en la carcaza
1	Provision de perno roscado en bronce con tuerca inox para prensa empaquetadora
1	Mano de Obra para la colocación de perno para prensa empaquetadora
1	Provision de retenes, según muestra
2	Mano de Obra para la colocación de reten
1	Mano de Obra para la reparación del manchón de acople, según indicación
1	Mano de Obra para balanceo del conjunto eje-impulsor
1	Mano de Obra para la colocación de caja de rolemam
1	Provision de rodamiento delantero, según muestra
1	Provision de rodamiento trasero, según muestra

ESSAP S.A.

GRAFICA ITAUGUA - de Willian Artur Cloutto Fretche - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Monseñor Aldama 585 (frente al Club Olimpia)- Itaugua Tel./Fax 0294 - 220 235 1301 al 1450 Diciembre/2023

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)